

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QS1	Выключатель нагрузки 50А	1	
SF1	Выключатель автоматический трехполюсный 6А	1	КЭАЗ
SF2	Выключатель автоматический однополюсный 6А	1	КЭАЗ
QF1..QF2	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 25А	2	КЭАЗ
UZ1..UZ2	Преобразователь частоты InStart MCI-G7.5/P11-4B 4,0 кВт	2	
X1	Клемма проходная 16 мм.кв	5	
X2,X3	Клемма проходная 6 мм.кв	8	
X4...X10	Клемма проходная 2.5 мм.кв.	28	

Ввода снизу, сальники

					14 192.012/2024-А ТХ	Лист
						10.2
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		