ШАУ-ВОС-2

X40

Ø	7	8	9
	+E74	давл.ПВ	экран

X29

Ø	1	2	4
	+ТМ	работа НС1 ПЧ1	работа НС1 ПЧ2

X42

Ø	1	2	3	4
		НС1 Пуск ПЧ1	НС1 Пуск ПЧ2	

X5

Ø	1	2	3	4	5	6
	−НС1 Задан ПЧ1	+НС1 Задан ПЧ1	экран	−НС1 Задан ПЧ2	+НС1 Задан ПЧ2	экран

X95

Ø	1	2	3	4
	+	+R	−R	экран

МКЭШнг(А)-LS 2х0,75

МКЭШнг(А)-LS 5х2х0,75

МКЭШнг(А)-LS 4х2х0,75

МКЭШнг(А)-LS 3х0,75

РТ5

К1.ШУН-ПВ

К2.ШУН-ПВ

К.Т1

Modbus

MBUS3

кабель RS485

Modbus — Modbus — Modbus — Modbus

от ШУН-ПВ

ШУН-НС1

Ø	1	2	
	Цепь	+Вх.	−Вых.

РТ5

давл. НСП

R1

Rt

Температура воздуха

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14.192.012/2024-АТХ	Лист 7.9

Формат А3