
طريقتان لإيجاد مقدار عدم اليقين

1- أصغر تدريج على الأداة المستخدمة: إليك مثالان:

mm). ولكن بسبب خطأ اختلاف المنظر سنعتبر أن (mm) مقدارا معقولا لعدم اليقين في هذه الحالة.

- أصغر تدريج على الميزان المقابل هو (g 20) ولا نستطيع أن نحدد مقدارا لعدم اليقين أقل من ذلك على هذا الجهاز لأن سمك المؤشر يساوي تقريبا المسافة بين علامات التدريج.



استثناء: مقدار عدم اليقين في الأجمزة الرقمية، غالبا ما يكون أكبر من أصغر تدريج.

2- نصف مدى القراءات المقاسة:

نكرر القراءة عدة مرات ثم نحسب عدم اليقين كالتالي:

قيمة عدم اليقين = $\frac{1}{2}$ (القراءة القصوى - القراءة الدنيا)

تستخدم هذه الطريقة مع الأخطاء العشوائية لكنها لا تأخذ في الحسبان الأخطاء النظامية. لذلك إذا كانت القراءات المتكرّرة كلها متشابهة، فلا تعتقد أن قيمة عدم اليقين تساوي صفرا، وفي هذا الحالة سنعتمد الطريقة الأولى حيث إنه لا يمكن أن تقل قيمة عدم اليقين أبدا عن نصف قيمة أصغر تدريج على المقياس.