## المقاومات

المقاومة: هي مقياس لمدى ممانعة تدفق التيار الكهربائي، وظيفتها التحكم بشدة التيار الكهربائي. الكهربائي.

يتم صنعها من: سبائك لها مقاومة عالية أو من الجرافيت.

تصنع المقاومات العالية من الجرافيت لأن درجة انصهاره عالية جدا.


أنواع المقاومات: مقاومات ثابتة - مقاومات متغيرة - مقاومات حرارية - مقاومات ضوئية.

المقاومات ثابتة: لها قيم ثابتة مثلا  $\Omega$ 000،  $\Omega$ 05)

## المقاومة المتغيرة عن طريق عصا تحكم:


- تستخدم للتحكم في شدة التيار الكهربائي بدون إيقافه.






- المسار عبارة عن سلك مقاومة ملفوف على أسطوانة.
- بتحريك منزلق التلامس على المسار يتغير مقدار المقاومة فتتغير شدة التيار.
  - لذا تستخدم للتحكم في شدة صوت المذياع أو شدة إضاءة المصباح.





- هي المقاومة التي ينخفض مقدارها عند زيادة شدة الضوء.
- تغير هذه المقاومة مع شدة الإضاءة ليس خطيا (أي ليس خطا مستقبما).
- تستخدم لقياس شدة الضوء <u>لذا</u> توجد في الساعات الرقمة والهواتف الحساسة للضوء.

## المقاومة الحرارية (الثرموستور NTC):



- هي المقاومة التي ينخفض مقدارها مع ارتفاع درجة الحرارة. لذا سميت بالمقاومة الحرارية ذات المعامل الحراري السالب.
- تستخدم كمستشعرات لدرجات الحرارة <u>لأن</u> مقاومتها تتغير كثيرا عندما تتغير درجة الحرارة قليلا. كما يظهر عند منتصف المنحني.

## محولات إدخال الطاقة:

- هي مكونات تحول كميات فيزيائية غير كهربائية (مثل الصوت والضوء والحرارة) إلى إشارات كهربائية. من أمثلتها: المقاومة الحرارية والمقاومة الضوئية.