







Innstallasjon av fall sensor Veiledning for innstallasjon av fall sensor

Veiledning for innstallasjon av fall sensor for normale rom med flatt gulv. (For innstallasjon i trapper se egen innstallasonsveiledning for trapper.)

Innstallasjon av fallsenor er svært enkel og krever kun 3 enkle trinn. Høyden over gulv skal være 2.15 meter, og montering gjøres med 3 skruer eller dobbelsidig tape.




Figur 1




Steg 1:

Fest veggfeste 2.15m over gulv slik figur 1 viser. Du kan feste med de 3 medfølgende skruer.



Steg 2:

Klikk radarmodulen på plass. Ikke bruk kraft, den skal gli enkelt på plass.



Steg 3:

Koble til USB kabel slik bilde viser. På motsatt ende av denne kabelen finner du en veggadapter. Denne setter du inn i en stikkkontakt.

Gratulerer, installasjonen er ferdig