Гематологийн анализатор: биологийн аюулгүй байдал

Прототипийн туршилтын жишээ материал. Бодит гарын авлагаар солигдоно.

1. Хамгаалах хэрэгсэл

Цусны дээжтэй ажиллахдаа нэг удаагийн нитрил бээлий, лабораторийн хормогч заавал өмсөнө. Дээж цацрах эрсдэлтэй үед (хоолой онгойлгох, дээж хуваах) нүдний хамгаалалтын шил эсвэл нүүрний хаалт хэрэглэнэ.

Бээлийг дээж бүрийн дараа биш, бохирдсон, цоорсон эсвэл ажлын байраа орхих бүрт солино. Бээлийтэй гараараа утас, хаалганы бариул, компьютерийн гар зэрэг цэвэр гадаргуунд хүрэхгүй.

2. Дээжтэй ажиллах

Бүх цусны дээжийг халдвартай байж болзошгүй гэж үзнэ. Дээжийн хоолойг анализаторт хийхийн өмнө таг нь бүрэн хаалттай, шошго нь уншигдахуйц эсэхийг шалгана.

Бүлэгнэлтэй, хагарсан эсвэл гоожсон хоолойг анализаторт хийхгүй. Ийм дээжийг тусгаарлаж, лабораторийн эрхлэгчид мэдэгдэн, шинээр дээж авахыг хүснэ.

3. Хог хаягдал

Хэрэглэсэн зүү, скальпель, хагарсан шилийг хурц үзүүртэй хог хаягдлын (шар) хайрцагт хийнэ. Хайрцгийг 3/4 хүртэл дүүрэхэд битүүмжилж солино.

Цустай хүрэлцсэн бээлий, салфетка, хоолойг халдвартай хог хаягдлын (шар уут) саванд хаяна. Анализаторын хаягдал шингэнийг эмнэлгийн журмын дагуу ариутгасны дараа зайлуулна.

4. Цус асгарвал

Цус асгарсан бол бээлий өмсөж, шингээгч салфеткаар хучиж, 0.5%-ийн хлорын уусмал (эсвэл эмнэлгийн баталсан ариутгагч) хийж 10 минут байлгана. Дараа нь арчиж, халдвартай хог хаягдалд хаяна.

Арьсанд цус хүрвэл тэр даруй савантай усаар угааж, зүү хатгасан бол шархыг цусыг нь гаргаж угаагаад, ахлах ажилтандаа мэдэгдэн осол бүртгэлийн хуудас бөглөнө.