



Application Test Report 应用实验报告

长客 350km 项目相关粘接基材附着力测试

样品制备

1. 使用异丙醇擦除基材上灰尘和油污；
2. 用 Primer M 擦拭基材粘结区域；
3. 在基材上打胶 ISR70-08AP Black(FA14130770) / ISR70-03 Black(CS14345686)。

测试标准

按照 DVS1618 进行粘结剥离测试，具体测试环境流程如下：

步骤	老化环境
步骤 1	约 23℃50%RH 环境下固化 7 天后
步骤 2	约 20℃浸水 7 天，然后室温(约 23℃50%RH)环境下放置 2 小时
步骤 3	80℃放置 1 天后
步骤 4	70℃100%RH 环境 7 天，然后室温(约 23℃50%RH)环境下放置 2 小时
步骤 5	-35℃放置 1 天，然后室温(约 23℃50%RH)环境下放置 2 小时

测试结果

基材		步骤 1	步骤 2	步骤 3	步骤 4	步骤 5
1 号 绿色漆板，亮光	7003blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100
2 号 粉色漆板，光滑	7003blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100
3 号 绿色漆板，哑光	7003blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100
4 号 粉色漆板，粗糙	7003blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100*
弯型 阳极氧化铝型材	7008AP blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100
铁锚 阳极氧化铝型材	7008AP blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100
铁锚 玻璃带陶瓷边	7008AP blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100
唯思德阳极氧化铝型材	7008AP blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100
唯思德 透明玻璃	7008AP blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100
唯思德 暗玻璃	7008AP blk	CF100	CF100	CF100	CF100	CF100

注：CF – 胶体破坏； AF – 粘结破坏

CF100*: 100%界面内聚破坏

结论

1. 4 号 粉色漆板表面粗糙，最后一步-35℃后为界面 100%内聚破坏，最后一步-35℃后粘接力稍逊。
2. 其它相关基材经过 DVS1618 老化后粘接力均正常。



Application Test Report 应用实验报告

部分参考图片

