
刻录 bootloader

压住 BOOTO 按钮后再插入 USB. 一秒后再放开 BOOTO



看设备管理器有没有出现 STM DFU Mode



执行 GMT_DFU_Programmer.exe


GMT_DFU_Programmer.exe	2022/9/13 下午 04:27	應用程式	75 KB
GMT_DFU_Programmer.exe.config	2022/3/11 下午 05:35	Configuration 來	1 KB
☐ GMT_DFU_Programmer.pdb	2022/9/13 下午 04:27	Program Debug	58 KB
STDFU.dll	2022/3/11 下午 01:23	應用程式擴充	71 KB
STTubeDevice30.dll	2022/3/11 下午 01:23	應用程式擴充	1,758 KB

按下 Check USB,左下角会出现 USB 状态


NONE:没有侦测到

DFU: DFU Mode, 可刻录 Bootloader


HID: 已刻录 Bootloader



出现 DFU,按下 Program 刻录 bootloader



刻录成功会出现 Programming complete



重新插拔 USB 或按一下 NRST 按鍵可听到 Buzzer 叫声及 LED 呼吸灯

