2018年9月28日更新EFI,替换前备份并删除原来的BOOT和CLOVER文件夹,替换后

运行Kext Utility

- *Clover回滚到4658 Rehabman版(https://github.com/RehabMan/Clover),因为更稳定
- *更新"WhateverGreen", "Lilu"和"VirtualSMC"
- *更新"Voodool2C",减少hidd进程CPU占用率过高的问题
- *更新"SSDT-PNLF"以支持HD630显卡
- *更新"AppleBacklightInjector"以支持HD630显卡
- *更新"VoodooPS2Controller", 打字的时候会短暂禁用触控板来达到防误触
- *移除"SSDT-MATH"
- *清洁config代码

以后本人将不再更新EFI,在这里给出驱动地址,在releases界面即可下载最新版:

AppleBacklightInjector (背光) (https://github.com/RehabMan/HP-ProBook-4x30s-DSDT-Patch/tree/master/kexts/AppleBacklightInjector.kext)

CodecCommander (耳机) (https://github.com/RehabMan/EAPD-Codec-Commander)

config (Clover配置) (https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover-Laptop-Config)

VoodooPS2Controller (键盘) (https://github.com/RehabMan/OS-X-Voodoo-PS2-Controller)

AppleALC (声卡) (https://github.com/acidanthera/AppleALC)

HibernationFixup (休眠) (https://github.com/acidanthera/HibernationFixup)

Lilu (底层依赖) (https://github.com/acidanthera/Lilu)

VirtualSMC (仿冒白果SMC) (https://github.com/acidanthera/VirtualSMC)

WhateverGreen (显卡) (https://github.com/acidanthera/WhateverGreen)

CPUFriend (变频) (https://github.com/PMheart/CPUFriend)

Voodool2C (触控板) (https://github.com/alexandred/Voodool2C)

——更多更新历史记录请看后页。

注意事项

1 完美触摸板方法

关闭右图红圈内选项,可解决触摸板双指右键灵敏度问题。

2 耳机无声解决

打开压缩包内ALCPlugFix/install安装.command,按提示输入开机密码。 安装后即时生效,无需重启。测试可盒盖还原声音。





更新历史记录 蓝色部分为重大更新 感谢各位群友群策群力。

2018年9月16日

Clover更新到4671

更新"WhateverGreen", "AppleALC", "CPUFriend", "Lilu"和"USBInjectAll"

更新"Voodool2C",让10.14的触控板体验更好

更新"SSDT-GPRW", "SSDT-PCIList"和"SSDT-RMCF", 源自Rehabman仓库

新增"SSDT-DMAC", "SSDT-MATH", "SSDT-MEM2"和"SSDT-PMCR"来增强性能, 使机子表现得更像白果

新增"HibernationFixup"以保存"系统偏好设置-节能"里的时间调整

新增"VirtualSMC"来代替"FakeSMC"。可以使用"iStat Menus"来获得更多传感器数据

移除无用的ACPI表

还原AppleIntelFramebuffer@0接口类型和显存补丁

2018年8月15日

Clover更新到4646

驱动常规更新

回滚516版本的"CPUFriendDataProvider",因为新版的驱动可能会在低于10.13.6系统下报错。想要更好的续航的话(最好10.13.6 17G2112或以上)请前往群文件/电池优化,下载安装"平衡模式";想要更好的性能的话请下载安装"高性能模式"

2018年8月11日

10.13可以平滑升级到10.14,再次声明一下14的触控板没有13好用,升级后运行"Kext Utility",然后重启即可让触控板工作更新"config.plist",用AddProperties方法取代KextsToPatch,不再需要"config_install.plist"了。(感谢@黑果小兵)

再次更新"CPUFriendDataProvider.kext"来提高8代U性能、之前的驱动跑分不理想

更新"AppleALC.kext", "WhateverGreen.kext"和"Lilu.kext"

Clover更新到4641

2018年8月X日

更新包内的耳机补丁使其更无害

更新"CodecCommander,kext"以减少耳机噪声和取代"SSDT-ALC298 XiaoMiPro.aml"

根据苹果推出的10.13.6补充更新"CPUFriendDataProvider.kext"来提高8代U性能

更新"AppleALC.kext"和"WhateverGreen.kext"

Clover更新到4625

2018年7月27日

重命名"SSDT-UIAC.aml"为"SSDT-USB.aml"

更新"SSDT-XHC.aml"和"SSDT-XOSI.aml",让USB电源管理更合理

Clover更新到4618,不再需要手动提取apfs.efi了,Clover能自动提取并去掉log

更新"AppleALC.kext", "CPUFriend.kext", "Lilu.kext", "Voodool2C.kext"和"Voodool2CHID.kext"以支持macOS10.14

更新"CPUFriendDataProvider.kext",参照了MBP15,2的电源管理文件

新增"WhateverGreen.kext"来代替"IntelGraphicsFixup.kext"和"Shiki.kext"

新增"VoodooPS2Controller.kext"来代替"ApplePS2SmartTouchPad.kext"

调整config.plist以兼容10.14

精简EFI/drivers64UEFI/下的efi文件,包含他们的初衷是支持"文件保险箱",但看起来不成功,所以这个EFI删除了它们

已知问题: 10.14关机有几率跑代码; 10.14的触控板支持的手势有限

2018年5月16日

删除config里无用的重命名(change ADBG to XDBG)

更新Lilu.kext并重做AppleALC.kext, CPUFriend.kext, IntelGraphicsDVMTFixup.kext, IntelGraphicsFixup.kext和Shiki.kext

添加SSDT-SMBUS.aml来驱动AppleSMBusPCI,可能会减少耗电

删除SSDT-ADBG.aml和SSDT-IMEI.aml

修改SSDT-PCIList.aml, 让"关于本机/系统报告/PCI"里的信息显示更准确

修改SSDT-UIAC.aml,上个版本的USB电源管理仍存在问题、会导致电源管理异常

优化HDMI补丁,取消了显示器2G扩容补丁(这个补丁只起修饰作用,并不能真正的扩容),如有需要请到群文件下载。

2018年5月12日

删除config里无用的重命名

更新USBInjectAll.kext 和 SSDT-UIAC.aml, 完善type-c接口的USB3.0协议

添加SSDT-EC.aml来驱动AppleBusPowerController以减少耗电

再次重做CPUFriendDataProvider.kext,更加节电,同时加入了适合i5机型的变频参数

重写SSDT-IMEI.aml,解决开机日志报错的问题(感谢星星传奇)

滚回4.13EFI版本的电量驱动配置,如果电量百分比问题依然存在,请阅读群文件/Mac 教程/电量百分比异常修复教程

2018年5月9日

更新Lilu.kext到1.2.4,并从Github提取了最新CPUFriend.kext, CPUFriendDataProvider.kext, NullEthernet.kext, Shiki.kext, 和USBInjectAll.kext 重命名并更新了SSDT-DDGPU.aml, SSDT-GPRW.aml, SSDT-RMCF.aml, SSDT-RMNE.aml, SSDT-UIAC.aml和SSDT-XHC.aml。这些热补丁文件来源于https://github.com/RehabMan/OS-X-Clover-Laptop-Config/tree/master/hotpatch。此次更新使这些补丁更加规范,运行更加流畅。

Clover更新到4458(感谢 阵雨),官方更新文档声称支持"文件保险箱",但未经过测试,升级的时候请谨慎勾选"文件加密"(推荐不勾选)

更新触控板驱动,融合了https://github.com/goodwin/Voodool2C/tree/native里修复触控板关机报错的补丁,关机会轻微加快。

修复iTunes闪退问题

根据官方样本重写config、并修改睡眠模式以解决耳机无声补丁失效的问题(来源(★^O^★)和 胡松)

2018年4月1日

亮度快捷键开启原生的F4和F5。 (来源 Linax 和 Steve)

修正显示器亮度最低值,并修复重启后亮度档位自动增加的问题。(来源 Steve)

更新触摸板驱动、灵敏度略微提升。

更新显卡驱动IntelGraphicsFixup.kext到1.2.7, IntelGraphicsDVMTFixup.kext到1.2.1。

更新声卡驱动AppleALC.kext到1.2.3版本。

更新iTunes支持Shiki.kext到2.2.5版本。

更新apfs.efi文件到13.4正式版(去开机码)。

耳机无声修复补丁常规更新。(来源 黑果小兵)

屏蔽独立显卡补丁增强SSDT-Disable DGPU.aml (来源 宪武)

通过在boot里添加igfxfw=1来修复开机第二阶段花屏或8个苹果或8个苹果一闪而过,HiDPI仍然无解(来源 Steve)

群友反映TYPE-C USB3.0版更新到13.4后,也能用有线网卡了。所以暂时不打两个包。

以下驱动相同版本重新打包,有些作者改变了文件内容,有些是因为网友打包文件不纯净。ACPIBatteryManager.kext,AppleALC.kext,AppleBacklightInjector.kext,CPUFriend.kext,IntelGraphicsDVMTFixup.kext、IntelGraphicsFixup.kext,Lilu.kext,Shiki.kext,Voodool2C.kext、Voodool2CHID.kext,

CPUFriend.kext,IntelGraphicsDVMTFixup.kext,IntelGraphicsFixup.kext,Lilu.kext,Shiki.kext,Voodooi2C.kext,Voodooi2CHiD CPUFriendDataProvider.kext(来源 Steve)

ON OF THE TABLE

2018年3月17日

- * 更新显卡驱动* IntelGraphicsFixup.kext到1.2.6, 并开启原生集显驱动。
- * AppleALC更新到1.2.3版本,新版本特性可以丢掉Clover Acpi项目下的change HDAS to HDEF这个补丁。它会自动给HDEF设备重命名。
- *加入HDMI-audio端口补丁。
- *修正多个驱动接口。

2018年3月14日

* 更新显卡驱动IntelGraphicsFixup.kext到1.2.5

- * 更新Shiki.kext到2.2.4【shiki 的作用是让装有 ivybridge 以上的 cpu, 且显卡支持 hdcp 的情况下, 使 itunes 可以播放 drm 的视频】
- *增加CPU动态注入电源管理,使CPU能使用最高和最低频率(来源 风之痕)

2018年3月8日

- * Clover更新到4418
- * 完美修复触摸板多指手势,关闭智能缩放选项,可解决触摸板灵明度问题。光标速度自行设置。
- * 替换默认clover主题
- * 修复clover导致AppStore无法登陆的问题

2018年2月23日

- * Clover更新到4411
- * 更新Lilu.kext到1.2.3【Lilu 是 vit9696 开发的一个内核扩展 (kext),可对"任意" 内核扩展(kext)/进程(process)/运行库(framework/library)等进行打补丁。(但其实某些比较底层的 kext 仍无法修改,如基本硬件驱动、底层重要依赖等)】
- * 更新IntelGraphicsFixup.kext到1.2.4【修补 Intel 核显综合问题】
- * 更新Shiki.kext到2.2.3【shiki 的作用是让装有 ivybridge 以上的 cpu, 且显卡支持 hdcp 的情况下, 使 itunes 可以播放 drm 的视频】
- * 更新apfs.efi

2018年2月2日

* 更新声卡驱动到1.2.3

2018年2月1日

- * Clover更新到4392
- * 更新电池驱动到1.81.4、修复重启菜单栏丢失电池图标、和个别机器电量不刷新。
- * 更新apfs.efi, 启动速度略微提升, 修复开机白苹果闪屏。

2018年1月31日

* 开启右侧Type-C接口USB3.0, 大大提高数据传输速度(来源 哇哈哈)

2018年1月27日

* 无痛更新到macOS High Sierra 10.13.4 测试版

2018年1月26日

- + 支持10.13.x安装使用
- + 更新Voodool2C到2.0.1版本,支持多手势,触摸板开机可正常使用,不漂移,无需唤醒。 刚开机双指右键不容易按出来,解决办法:双指双击,第二次按住不动,多按几次,后面就正常了,原因不明。
- + 修复电量百分比不刷新的问题
- + 修复声卡睡眠唤醒无声音的问题
- + 修复屏幕亮度无法保存的问题
- + 更新Lilu v1.2.2
- + 更新AppleALC v1.2.2 支持小米Pro, 注入ID:99
- + 新efi更加省电

2018年1月25日

已更新Lilu(1.2.2)、AppleALC(1.2.2)、IntelGraphicsFixup、IntelGraphicsDVMTFixup等补丁;

2018年1月24日

+ macOS High Sierra 13.2可通过AppStore在线更新或安装包无痛升级到13.3

2018年1月23日更新

- + 修正任务栏电量图标, 百分比不刷新的问题
- + 修正个别配置的机器睡眠唤醒后无声音的问题

2018年1月22日更新

+ 重启电脑可以保存上次设定的屏幕亮度

2018年1月20日更新

- + 原牛电源管理开启
- + 开机触摸板可用, 不漂移, 不用睡眠唤醒多手势可

2017年

- * 支持 MacOS High Sierra 10.13 稳定运行,office、ps,视频编辑类,QQ,微信等等日常软件都可以稳定运行。重要的是Mac下看在线视频没广告。
- * CPU为第八代、原生支持
- * 内置集成显卡可用, 显存2G
- * 电池信息正常
- * 声音正常,可用快捷键调整
- * 可调节显示器背光(快捷键需自己设定)
- * 睡眠可唤醒
- * 耳机和外放可切换,
- * 可正常重启

存在的问题

* 蓝牙双系统的偶尔可用, 未来应该可完美。

需要连接蓝牙音箱听歌的,可以参考下面的步骤开启,前提是双系统。

蓝牙开启方法:先进windows 把蓝牙打开,在win里先把需要连接的蓝牙设备连接一次,然后重启(不断电)进mac,蓝牙设备已经有MAC地址,可以正常使用了。一般情况下,如果你的OSX系统没有正常关机,蓝牙设备的MAC就会在OSX系统下变为0,再次用其他系统引导一下计算机就可以了。为什么会这样也不清楚,可能是蓝牙的firmware没有载入。

- * 独显不能用 暂时无解
- * 内置网卡不能用,可接外置usb网卡,推荐comfast wu810,群文件有最新驱动
- * 内置SD读卡器不能用,可外置拓展坞

几个Mac系统使用技巧

- [x] Safari不能安装插件

用鼠标点击"信任"没用,要用键盘点击"信任"。

系统设置 > 键盘 > 快捷键 > 全键盘控制 > 选择"所有控制"

然后如常安装插件,在"信任"那里,不要用鼠标点击"信任",用 Tab 跳到"信任"上,用空格键确认点击。

- [x] mac里 Safari 新建标签如何自动激活地址栏输入框?

在safari偏好设置->搜索->取消"包括safari建议"

- [x] 如果需要恢复允许"任何来源"的选项

即关闭Gatekeeper,请在终端中使用spctl命令: sudo spctl --master-disable

- [x] Mac剪切文件

选中文件,按住 command+c 复制,到需要粘贴的位置按command+alt+v键就可以剪切过去

- [x] Safari h5插件 视频不能自动播放

地址栏右键, 此网站的设置, 自动播放, 允许全部