

☹ 参数设置与合理性校验

我们进行参数设置的时候，需要注意一下，要有一个控制值和一个实际值，并且这里我们需要对参数进行校验的操作

界面切换的时候注意要对参数进行赋值（如果参数合理）

```
1 // 如果我现在是数据设置界面，界面切换，实际值给控制值，保证进入后是下限设置
2 if (Seg_Show_Mode == 0)
3 {
4     Seg_Show_Mode = 1;
5     Setting_Mode = 0;
6     Tempature_Para_Max_Ctrl = Tempature_Para_Max;
7     Tempature_Para_Min_Ctrl = Tempature_Para_Min;
8 }
9 // 如果我现在是参数设置界面，界面切换，合理性检查，控制给实际
10 else
11 {
12     Seg_Show_Mode = 0;
13     if (Tempature_Para_Min_Ctrl > Tempature_Para_Max_Ctrl)
14     {
15         Error_Set = 1; // 数据参数不合理
16     }
17     else
18     {
19         Error_Set = 0; // 数据参数合理
20         Tempature_Para_Max = Tempature_Para_Max_Ctrl;
21         Tempature_Para_Min = Tempature_Para_Min_Ctrl;
22     }
23 }
```