

需求与工况定义


CAD几何清理

材料本构参数

单元类型选择

网格划分

边界条件与载荷



接触/连接定义

求解

否/修正模型假设
求解器号过长

否/细化网格

否/调整
计算

收敛判断

后处理

结果提取

网格无关性判断

验证与报告

试验或解析验证

试验或评价验证

是

结果归档与报告