# 炼油厂施工过程检查通报 第2023-57期

### 机动工程科主办

2023年6月8日

检查项目

全厂各施工区域。

ニ、 检査人员

孙伟、王文文、汪小荣、王学文、路良山、王泽明

# 三、 检查情况

- 1、基本情况:所查项目安全、质量、文明施工基本受控。
- 2、本期检查主要问题与考核统计

日期	安全问题	质量问题	标准化施工问题	扣款 (元)	嘉奖 (元)	考核车间
6月8日	1	1	3	3000		
累计	65	75	77	-21000	0	-3.2

#### 备注:

- 1、对公司《安全环保督查通报通》 通报中, 出现红色风险通报事件的所属车间, 将按照《胜利炼油厂工程管理实施细则》 积分考核21.2条款进行考核。
- 2、对优化项目和安全隐患治理等重点项目, 基层车间存在擅自停工, 影响了施工工期的, 将按照《胜利炼油厂工程管理实施细则》 积分考核21.3条款进行考核。

# 四、 管理要求


- 1、**立查立改。**要求基层单位对整改情况要做好整改跟踪;有监理的项目,监理单位要做好整改跟踪。
- 2、**及时反馈**。要求基层单位将整改情况进行拍照留存备查,并在一周内发到区域负责专工邮箱,整改情况应附有图片和文字信息,对未及时反馈整改信息的车间,机动工程科给予考核。
- 3、**严格监管**。严格按照《齐鲁石化建设项目标准化工地建设和模块化施工建设实施方案》要求,做好标准化工地建设监管。
- 4、**自查自改。**各施工队伍施工过程中应加强自我管理意识,提高自我管理能力,把自查自改落到实处,杜绝违规违章现象发生。
- 5、**未雨绸缪**。希望各单位及施工单位对督查通报的问题引起重视,及时整改,并举一反三, 避免类似的问题重复发生。

# 五. 本期检查典型问题

1. **安全及标准化问题:**6月8日,检查第三油品车间国内原油罐区操作室墙面维修施工现场。施工已经进行多日,施工涉及一级动火和高处作业,建设公司关键人员履职签到表无人签字。

整改要求:施工现场关键人员履职签到表是杜绝承包商以包代管,加强自我管理能力,提高现场管理水平,保证现场施工安全、质量、进度的有效措施,也是炼油厂积极推进承包商自我管理的措施之一。请第三油品车间督促建设公司做好整改跟踪。考核建设公司3000元。

**引用标准:**《胜利炼油厂 2022 年现场标准化建设工作方案》,《胜利炼油厂工程管理则》。





2. 标准化问题: 6月8日,检查雁翔公司动力车间压缩机厂房地面修复施工现场。厂房西门外面,现场施工余料、施工垃圾没有及时清理,没有围挡,随意堆放路边,施工垃圾没有按要求分类,防雨覆盖不全,现场卫生差。

整改要求: 土建施工过程中,产生的施工垃圾应做好分类,及时清运,不能及时清运的,应做好围挡,并做好防尘及防雨覆盖工作。请动力车间做好整改跟踪。

引用标准:《关于进一步加强在建工程项目绿色施工管理的通知》。



3. 标准化问题: 6月8日,检查检查华中建安公司二油品车间V-102东侧保温现场。现场架杆,架扣,架板随意堆放现场,现场卫生面貌差,

整改要求: 脚手架施工过程中,应严格执行绿色工地施工标椎: 脚手架架杆应按照长短,分类摆放;架板应码放整齐;架扣应装袋并做好防锈措施。请三油品车间做好整改跟踪。


引用标准:《关于进一步加强在建工程项目绿色施工管理的通知》。



**4. 质量问题:** 6月8日,检查十化建公司(东立防火)连续重整车间反再预处理区防火涂料喷涂现场。现场个别地方防火层厚度达不到技术要求;防火层施工前要求除中锈,施工过程中个别地方除锈达不到相应除锈标准。

整改要求: 现场防火层厚度按技术要求应达到25mm,; 金属框架裸露部位,施工前要求除锈达到ST2.5级标准。请连续重整车间做好整改跟踪。

引用标准: SHT 3137-2013《石油化工钢结构防火保护技术规范》;



**5. 重点项目有效工时统计:** 6月8日,按照厂领导安排,抽取部分重点项目,统计项目有效工时,情况如下表:

往复式压缩机联锁及可燃有毒气体检测器安全合规性整改项目(6.08)								
作业内容	开始时间	结束时间	有效作业时 间	出现窝工原因备注				
二制氢、安装往复机报警器配管穿线	8:45	5:20	6小时					
蜡油更换报警器	8:40	5:20	6小时					
重油桥架整改;配管、穿线报警器电缆铺设	8:20	6:30	7.5小时					
硫磺硫磺安装穿线管	8:50	5:30	6.5小时					
三焦化敷设电缆	8:40	5:20	6小时					
. 催化裂化搭设脚手架,敷设电缆	8:40	5:15	6小时					
一加氢机组施工	8:50	5:10	6小时					
北气柜,延伸电缆敷设、配管	9:00	5:20	6小时					
	·							

#### 炼油厂油品罐区安全隐患治理项目(06.08) 作业内容 开始时间 结束时间 有效作业时间 出现窝工原因备注 丙烯泵房不发火地面浇筑 8:30 16:40 6.5小时 G805~G806消防线安装 8:30 16:30 6.5小时 一油品 南区氮气线地面预制 无分值未施工 四罐区防火堤加厚施工 8:45 16:45 6.5小时 连续重整罐区管架基础破地面、挖基坑 三加氢罐区G4385~G4387罐池内破地面 17:00 6.5小时 二油品 无分值未施工 (接地) 三加氢罐区G4385~G4387卫生清理 9:00 16:30 6小时 G4354~4356防火堤加厚拆原砖墙、绑 8:36 16:40 6.5小时 扎钢筋、垃圾清理 4251~4353罐池防火堤加厚绑扎钢筋 8:25 16:25 6.5小时 G478泡沫线搭设脚手架、泡沫管线焊接 8:33 16:42 6.5小时 三油品 464~466罐池运垃圾、408管架基础钢 8:45 16:50 6.5小时 筋绑扎 408内浮盘板焊接作业、罐外搭设脚手 9: 00 18: 30 8小时 已开二级火票 (纸板) 架 7小时 033~035罐罐池防火堤加厚拆模板 8:00 17:00