

	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SYNAP	Version	1	Fecha	Enero 2025
		Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	Agitador De Plaquetas	MARCA	Helmer
MODELO	Pf15i	REFERENCIA	BBS-AGIPL-00013550
SERIAL	1017681	SERVICIO	Banco De Sangre

FRECUENCIA Y PROGRAMACION

Equipo Agitador De Plaquetas serial 1017681 del servicio Banco De Sangre. Frecuencia: SEMESTRAL.

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Mantenimiento 1	01-ene-2025	31-ene-2025	Ingeniero Biomedico SYNAP
Mantenimiento 2	01-jul-2025	31-jul-2025	Ingeniero Biomedico SYNAP

OBSERVACIONES

El mantenimiento se realizara conforme a los procedimientos establecidos. El tecnico de SYNAP se pondra en contacto para coordinar el servicio.

FIRMAS

Ingeniero Responsable

Ingeniero Biomedico - SYNAP

Aprobado por (Cliente)

Representante de la IPS