
vaschetta: per il lavaggio a umido triangolo: per il candeggio al cloro ferrodastiro: per la stiratura



per il lavaggio a secco

CANDEGGIO



possibilità di trattare con prodotti a base di cloro



il prodotto tessile non sopporta il trattamento con cloro

LAVAGGIO AD ACQUA



lavaggio a macchina:

- temperatura massima di lavaggio 60°
- azione meccanica normale
- risciacquo normale
- centrifugazione normale



lavaggio a macchina:

- temperatura massima di lavaggio 60°
- · azione meccanica ridotta
- risciacquo a temperatura gradualmente ridotta (per immissione graduale di acqua fredda)
- •centrifugazione ridotta



lavaggio a mano:

- non lavare a macchina
- temperatura max di lavaggio: 40°
- tempo di lavaggio breve
- comprimere e, se necessario, strofinare molto delicatamente
- risciacquare molto delicatamente
- non torcere



il prodotto tessile non sopporta il lavaggio in acqua

STIRATURA



il prodotto tessile non sopporta la stiratura



stiratura:

temperatura massima della suola del ferro*: 110°C, interporre panno umido



stiratura:

temperatura massima della suola del ferro: 150°C, interporre panno umido



stiratura:

temperatura massima della suola del ferro: 220°C, umidificare il tessuto

* La pubblicazione n.311 della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) fissa i metodi di controllo della temperatura dalla suola del ferro da stiro

ASCIUGATURA



asciugatura a temperatura moderata



non può essere asciugato a macchina



asciugatura su superficie piana

LAVAGGIO A SECCO



lavabile a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco



lavabile a secco con percloroetilene, monofluoro-triclorometano, idrocarburi, con i normali procedimenti (il tricloroetilene o trielina non deve essere impiegato)



lavabile a secco con i solventi indicati al punto precedente, ma con una severa limitazione di aggiunta d'acqua e alcune restrizioni per quanto riguarda l'azione meccanica o la temperatura di asciugatura, o entrambe le cose



lavabile a secco con idrocarburi e trifluoro-tricloroetano, con i normali procedimenti



lavabile a secco con solventi indicati al punto precedente, ma con una severa limitazione di aggiunta d'acqua e alcune restrizioni per quanto riguarda l'azione meccanica o la temperatura di asciugatura, o entrambe le cose



il prodotto tessile non sopporta il lavaggio a secco

Segno grafico

Segni grafici di base



Lavaggio ad umido: per il lavaggio ad umido il simbolo è una vaschetta



Candeggio al cloro: per il candeggio al cloro il simbolo è un triangolo



Stiratura: per la stiratura il simbolo è la sagoma di un ferro da stiro



Lavaggio a secco: per il lavaggio a secco il simbolo è un cerchio



Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo: per l'asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo dopo il lavaggio, il simbolo è un cerchio inscritto in un quadrato

Segno grafico

Segni grafici complementari



Trattamento non ammesso: oltre ai 5 segni grafici precedenti la croce di S.Andrea posta su uno di tali segni grafici indica che il trattamento espresso da quel particolare segno grafico non deve essere eseguito.

- Trattamento moderato: oltre ai primi 5 segni grafici , la barra sotto la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo moderato rispetto al trattamento corrispondente allo stesso segno grafico senza barra.
- Trattamento molto moderato: oltre ai primi 5 segni grafici , la barra interrotta sotto la vaschetta indica un trattamento di lavaggio molto moderato.

Segno grafico

Operazione di lavaggio

- temperatura massima. 95°C• azione meccanica normale • risciacquo normale • centrifugazione normale
- temperatura massima: 95°C• azione meccanica ridotta• risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) • centrifugazione ridotta
- temperatura massima: 70°C• azione meccanica normale • risciacquo normale • centrifugazione normale
- temperatura massima: 60°C• azione meccanica normale• risciacquo normale • centrifugazione normale
- temperatura massima: 60°C• azione meccanica ridotta• risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fradda) • centrifugazione ridotta
- temperatura massima: 50°C• azione meccanica ridotta• risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) • centrifugazione ridotta
- temperatura massima: 40°C• azione meccanica ridotta• risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) • centrifugazione ridotta
- risciacquo normale centrifugazione normale non torcere • temperatura massima: 40°C• azione meccanica molto ridotta• risciacquo normale • centrifugazione ridotta

• temperatura massima: 40°C• azione meccanica molto ridotta•

- lavaggio solo a mano• non lavare a macchina- temperatura massima 30°C• trattare con cura
- non lavare in acqua• allo stato umido trattare con cura

40

Segno grafico Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a cestello rotativo



- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa• programma di asciugatura normale
- asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa• programma di asciugatura a temperatura ridotta
 - non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo

Segno grafico

Candeggio



- ammesso il candeggio al cloro
- solo a freddo ed in soluzione diluita
- non candeggiare al cloro

Segno grafico

Stiratura



• temperatura massima della piastra stirante: 200°C



• temperatura massima della piastra stirante: 150°C



temperatura massima della piastra stirante: 110°C



a vapore può essere rischiosa la stiratura



- non stirare
- la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi

•	D	2	n		aı	J	••	7	
•		ч		u	ч	м		u	u

Lavaggio a secco



• lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, compresi i solventi indicati per li segno P nonchè il tricloroetilene e 1.1.1-tricloroetano



• lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclorometano nonchè tutti i solventi indicati per il segno F• trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni



• lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente• severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura• non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone



• lavaggio a secco con trifluorotricloroetano, idrocarburi (punto di ebollizione tra i 150°C ed i 200°C, punto di infiammabilità tra i 38°C ed i 60°C)• trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni



• lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente• severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura• non lavare a secco presso lavanderie automatiche gettone



• non lavare a secco• non smacchiare con solventi