
I-Q Plot
Raw Data
Fit
$Q_l = 1606.6$
$Q_i = 197002.7$
I
Q
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
−0.0125
−0.0150
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
Magnitude
$|S_{21}|$
$f[GHz]$
0.015
0.010
0.005
0.000
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
Raw Data
Fit
Phase
$\phi[rad]$
$f[GHz]$
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
Raw Data
Fit