


## ■ キット製作の前に

キット製作の前に、内容物の確認と工具の準備を行います。

## ◆必要な工具

・本キット・半田コテ・半田・ニッパー・ラジオペンチ以下の部品表を確認し不足がないか確認してください。

## ◆ADGH07K 基板



## ◆ADGH07K 部品表


部品名	数量	部品番号	備考
モータドライバIC TB6643KQ	2	IC1, IC2	取り付け向きあり
トランジスタアレイ ULN2003A	1	IC3	取り付け向きあり
マイコン ATMEGA328P-PU	1	IC4	取り付け向きあり
ICソケット28ピン	1	IC4	取り付け向きあり
LED3mm赤	4	LED1, LED2, LED3, LED4	取り付け向きあり
水晶振動子 HC49S 16MHz	1	XT	
CdSセル	1	CDS	
圧電スピーカ	1	SP	
カーボン抵抗 1kΩ	9	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9	茶黒赤金
カーボン抵抗 10kΩ	1	R10	茶黒橙金
カーボン抵抗 ΟΩ	2	R11, R12	黒
可変抵抗 10kΩ	1	VR	
電解コンデンサ 10uF	3	C1, C3, C9	取り付け向きあり
セラミックコンデンサ 0.1uF	5	C2, C4, C5, C10, C11	表記104
セラミックコンデンサ 0.33uF	1	C8	表記334
セラミックコンデンサ 22pF	2	C6, C7	表記220
タクトスイッチ	1	RESET	
DCジャック	3	POWER-CPU, POWER-M, POWER-S	
端子台2ピン	9	LED10UT, LED20UT, LED30UT,	
		LED40UT, MOTOR1_OUT,	
		MOTOR2_OUT, STEPPER_OUT	
		※STEPPER_OUTは3個連結	
ピンソケット1X4	3	MOTOR_IN, SERVO_IN, STEPPER_IN	
ピンソケット1X8	3	LEDIN, POWER, SPIN_ANALOG-OUT	
ピンソケット1X14	2	PH1, PH2	
ピンヘッダ1X3	1	SERVO_OUT	
ピンヘッダ1X6	1	USB-SERIAL	
ピンヘッダ2X3	1	ICSP	
基板	1		



- 各部品の取り付け注意点
- ◆トランジスタアレイ・マイコンソケット・マイコンの取り付け 部品番号IC3、IC4 シルクの凹みと、マイコンの凹みが一致するように取り付けてください。



◆LEDの取り付け 部品番号LED1, LED2, LED3, LED4 基板に印刷されているシルクとLEDの形が同じになるように取り付けます。



◆電解コンデンサーの取り付け 部品番号 C1, C3, C9 基板の印刷の+と書かれた個所にコンデンサーの足の長い方を差します。



◆モータドライバの取り付け 部品番号 IC1, IC2 画像の向きに取り付けてください。

