MATRIX5870 (C008X2) Repair Guide

Apr/20/2010
Jay li
CSC-GRMA

PCBA: C008X2

Power flow





Power sequence




PL4 +VDDC
PL23 +1.8V
PQ44 +12V_BUS
PQ44 +5V
C155 +3.3V_BUS
PU4 +1.1V
PL2 +MVDD