













































Note

2015/02/25	
page: 7	移除GPIO_0_PWRCNTL_4 / GPIO_13_VDDC_VID5 / GPIO_12_VDDC_VID4 預留線路
page:12	移除C317 poscap
page:14	移除VDDC out put cap*22pcs & add 330uFposcap*1 移除PWM VIDO pull low 電阻建立至page19散控制 MOS更换為dual N 物料
page:19	新增GPIO_0 High / LOW 控制 移除VDDCI VOLTAGE CONTROL GPIO_0 选择線路 更線L1082 footprint 更線POWER_HEADER footprint
page:20	移除2 PIN風扇綠路 / 增加螺絲孔*3
page:21	新增LED線路
page:22	移除CTF debug 線路 移除BACO MODE LED 線路 移除VDDC / VDDCI debug 測試點
2015/02/25	
page:20	修改4PIN FANCONNTER 接線
page:21	修改2PIN header 大小為2

