Relatório Técnico de Vistoria

Data da Vistoria: 2025-06-24

Localização do Imóvel: Rua das Margaridas Responsável Técnico: Paulo Eduardo Lima

- 1. **Estado de Conservação da Estrutura**
- **Descrição**: A estrutura geral do imóvel apresenta um estado de conservação considerado "ruim".
- **Implicações**: Estruturas em condições ruins podem gerar riscos à segurança dos ocupantes e à integridade do imóvel.
- 2. **Estado de Conservação da Pintura**
 - **Descrição**: A pintura do imóvel também se encontra em estado "ruim".
- **Implicações**: A deterioração da pintura pode indicar problemas subjacentes de umidade ou infiltração, além de comprometer a estética.
- 3. **Estado das Instalações Elétricas**
 - **Descrição**: As instalações elétricas foram avaliadas como "razoável".
- **Implicações**: Embora não apresentem riscos imediatos, é necessário realizar manutenções preventivas para garantir a segurança e funcionalidade.
- 4. **Estado das Instalações Hidráulicas**
 - **Descrição**: As instalações hidráulicas estão em "bom" estado de conservação.

VISTORIA

- **Implicações**: A boa condição das instalações hidráulicas minimiza o risco de vazamentos e danos relacionados à água.
- 5. **Estado do Telhado**
 - **Descrição**: O telhado apresenta um estado "razoável".
- **Implicações**: Monitoramento regular e possíveis reparos são recomendados para evitar infiltrações e danos estruturais.
- 6. **Estado do Piso**
 - **Descrição**: O piso se encontra em estado "razoável".
- **Implicações**: Embora não apresente problemas sérios, pode haver necessidade de reparos em áreas específicas ao longo do tempo.
- 7. **Segurança de Portas e Janelas**
 - **Descrição**: As portas e janelas não oferecem segurança adequada.
- **Implicações**: Isso representa um risco para a segurança dos ocupantes e requer ação imediata.
- 8. **Funcionamento do Sistema de Alarme**
 - **Descrição**: O sistema de alarme não está funcionando.

- **Implicações**: A falta de um sistema de alarme operacional aumenta a vulnerabilidade a furtos e invasões.

9. **Presença de Pragas**

- **Descrição**: Foi constatada a presença de pragas no imóvel.
- **Implicações**: A infestação por pragas pode comprometer a saúde dos ocupantes e necessitar de um controle imediato.

10. **Presença de Infiltrações**

- **Descrição**: Há evidências de infiltrações no imóvel.
- **Implicações**: As infiltrações podem causar danos estruturais severos e problemas de saúde, como mofo e bolor.

Conclusão

O imóvel se apresenta em condições gerais insatisfatórias, com áreas críticas a serem tratadas, especialmente em relação à estrutura, pintura, segurança e infestações. A identificação de infiltrações e pragas tem implicações severas para a habitabilidade e segurança do espaço.

Recomendações

- 1. **Intervenção Estrutural**: Realizar uma análise detalhada da integridade estrutural do imóvel e implementar as necessárias reformas corretivas.
- 2. **Reforma de Pintura**: Priorizar a pintura para evitar maiores danos.
- 3. **Manutenção Elétrica**: Realizar uma revisão completa das instalações elétricas, considerando atualizações se necessário.
- 4. **Reparos no Telhado**: Verificar e reparar eventuais falhas no telhado para evitar infiltrações.
- 5. **Melhoria de Segurança**: Reforçar a segurança de portas e janelas e reparar ou reinstalar o sistema de alarme.
- 6. **Controle de Pragas**: Implementar um plano de dedetização para controle de pragas.
- 7. **Monitoramento de Infiltrações**: Tratar as infiltrações identificadas imediatamente e realizar um monitoramento contínuo.

Observações Gerais

A presença de infiltrações e pragas, aliada ao baixo estado de conservação da estrutura e pintura, demanda atenção prioritária, uma vez que pode comprometer a segurança dos usuários e a valorização do imóvel. Sugere-se que intervenções sejam realizadas com urgência e o acompanhamento de um profissional qualificado para cada uma das áreas críticas.

Paulo Eduardo Lima Engenheiro Responsável