
3.2.2. Sabit Hacim (Otto) Çevrimi

Sabit hacim çevrimi, Otto motorlarının temel teorik çevrimi olarak kabul edilmektedir. Çevrimin p-v ve T-s diyagramları Şekil 3.5 de görülmektedir. İzantropik sıkıştırma, sabit hacimde ısı girişi, izantropik genişleme ve sabit hacimde egzoz safhalarından oluşan bu çevrimin analizi için aşağıdaki bağıntılar yazılabilir.



Şekil 3.5: Sabit hacim çevriminin p-v ve T-s diyagramları [9].

6-1 Havanın sabit basınçta (po) emilmesi:

Bu süreçte emme supabı açık, egzoz supabı ise kapalıdır.

$$p_1 = p_6 = p_o (3.35)$$

$$_{6}w_{1} = p_{o}(v_{1} - v_{6})$$
 (3.36)

1-2 İzantropik (Tersinir adyabatik) sıkıştırma:

Tüm supaplar kapalıdır.

$$T_2 = T_1 \left[\frac{v_1}{v_2} \right]^{k-1} = T_1 \left[\frac{V_1}{V_2} \right]^{k-1} = T_1(\varepsilon)^{k-1}$$
 (3.37)

$$p_2 = p_1 \left[\frac{v_1}{v_2} \right]^k = p_1 \left[\frac{V_1}{V_2} \right]^k = p_1(\varepsilon)^k$$
 (3.38)

 $_{1}q_{2} = 0$ (Sıkıştırma izantropik olduğu için ısı değişimi sıfırdır).

$$_{1}w_{2} = (p_{2}v_{2} - p_{1}v_{1})/(1-k) = R(T_{2} - T_{1})/(1-k)$$

$$= (u_{1} - u_{2}) = c_{v}(T_{1} - T_{2})$$
(3.39)

2-3 Sabit hacimde ısı girişi (yanma):

$$v_2 = v_3$$
 (3.40)

$$_{2}w_{3} = 0$$
 (Hacim değişimi olmadığı için yapılan iş sıfırdır). (3.41)

2-3 noktaları arasında çevrime verilen toplam ısı;

$$_{2}Q_{3} = Q_{giren} = m_{y}H_{u}\eta_{y} = m_{top}c_{v}(T_{3} - T_{2})$$

= $(m_{h} + m_{y})c_{v}(T_{3} - T_{2})$ (3.42)

$$H_u \eta_y = (\frac{H}{Y} + 1) c_v (T_3 - T_2) \tag{3.43}$$

Burada η_y= yanma verimi, H_u: yakıtın alt ısıl değeri, m_{top}: çevrime giren toplam kütle (yakıt+hava kütlesi), m_h: havanın kütlesi, m_y: yakıtın kütlesini temsil eder.

İş gazlarının birim kütlesi başına verilen ısı ise;

$$_{2}q_{3} = q_{giren} = c_{v}(T_{3} - T_{2}) = (u_{3} - u_{2})$$
 (3.44)

2 ve 3 noktaları için ideal gaz denklemleri yazılıp T3 sıcaklığı çekilirse;

$$p_2 v_2 = RT_2 \tag{3.45}$$

$$p_3 v_3 = RT_3$$
 (3.46)

$$T_3 = T_2 \frac{p_3}{p_2} \tag{3.47}$$

denklemi elde edilir. Burada ($p_3/p_2=r_p$) oranına basınç artış oranı denir.

3-4 İzantropik (Tersinir adyabatik) genişleme:

Tüm supaplar kapalıdır.

$$T_4 = T_3 \left[\frac{v_3}{v_4} \right]^{k-1} = T_3 \left[\frac{V_3}{V_4} \right]^{k-1} = T_3 \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]^{k-1}$$
 (3.48)

$$p_4 = p_3 \left[\frac{v_3}{v_4} \right]^k = p_3 \left[\frac{V_3}{V_4} \right]^k = p_3 \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]^k$$
 (3.49)

 $_3q_4 = 0$ (Genişleme izantropik olduğu için ısı değişimi sıfırdır).

$$_{3}w_{4} = (p_{4}v_{4} - p_{3}v_{3})/(1-k) = R(T_{4} - T_{3})/(1-k)$$

= $(u_{3} - u_{4}) = c_{v}(T_{3} - T_{4})$ (3.50)

4-5 Sabit hacimde ısı atılması (egzoz blowdown):

Egzoz supabı açık, emme supabı ise kapalıdır.

$$v_5 = v_4 = v_1$$
 (3.51)

$$_{4}w_{5} = 0$$
 (Hacim değişimi olmadığı için yapılan iş sıfırdır). (3.52)

4-5 noktaları arasında çevrimden atılan toplam ısı;

$$_{4}Q_{5} = Q_{cikan} = m_{top}c_{v}(T_{5} - T_{4}) = m_{top}c_{v}(T_{1} - T_{4})$$
 (3.53)

İş gazlarının birim kütlesi başına atılan ısı ise;

$$_{4}q_{5} = q_{cikan} = c_{v}(T_{5} - T_{4}) = (u_{5} - u_{4}) = c_{v}(T_{1} - T_{4})$$
 (3.54)

5-6 Egzoz gazlarının sabit basınçta (p_o) atılması:

$$p_5 = p_6 = p_o (3.55)$$

$$_{5}w_{6} = p_{o}(v_{6} - v_{5}) = p_{o}(v_{6} - v_{1})$$
 (3.56)

Cevrimin ısıl verimi:

$$\eta_{t} = \frac{\left| w_{net} \right|}{\left| q_{giren} \right|} = \frac{\left| q_{giren} - q_{\varphi ikan} \right|}{\left| q_{giren} \right|} = 1 - \frac{\left| q_{\varphi ikan} \right|}{\left| q_{giren} \right|} \\
= 1 - \frac{c_{\nu} \left(T_{4} - T_{1} \right)}{c_{\nu} \left(T_{3} - T_{2} \right)} = 1 - \frac{\left(T_{4} - T_{1} \right)}{\left(T_{3} - T_{2} \right)} \tag{3.57}$$

Görüldüğü gibi sadece sıcaklıkların bilinmesiyle ısıl verim hesaplanabilir. Bu ifade sıkıştırma ve genişleme süreçleri için ideal gaz denklemeleri kullanılarak daha da basitleştirilebilir. $v_1 = v_4$ ve $v_2 = v_3$ olduğuna göre;

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} = \left(\frac{v_4}{v_3}\right)^{k-1} = \frac{T_3}{T_4} \tag{3.58}$$

Sicaklık terimleri kendi aralarında yeniden düzenlenirlerse;

$$\frac{T_4}{T_1} = \frac{T_3}{T_2} \tag{3.59}$$

(3.57) eşitliği tekrar düzenlenirse;

$$\eta_{t} = 1 - \frac{T_{1}}{T_{2}} \left\{ \frac{T_{4}}{T_{1}} - 1 \atop \frac{T_{3}}{T_{2}} - 1 \right\}$$
(3.60)

(3.59) eşitliği kullanılırsa;

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_2} \tag{3.61}$$


olarak bulunur. (T_1/T_2) ifadesi (3.37) eşitliğine göre yazılırsa;

$$\eta_{t} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{\nu_{1}}{\nu_{2}}\right)^{k-1}} \tag{3.62}$$

 (v_1/v_2) oranı yerine sıkıştırma oranı (ε) yazılırsa;

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \tag{3.63}$$

(3.63) eşitliğine göre Ótto çevriminin ısıl verimini bulabilmek için sadece sıkıştırma oranı ve adyabatik üs katsayısı yeterli olmaktadır. Sıkıştırma oranı arttıkça ısıl verim de artar. Şekil 3.6 da sıkıştırma oranına bağlı olarak farklı adyabatik üs katsayılarında ısıl verimin değişimi gösterilmiştir.



Şekil 3.6: Otto çevrimi ısıl verimin sıkıştırma oranına bağlı olarak değişimi

Çevrim boyunca piston üzerine etki ettiği varsayılan ortalama indike basınç değeri ise aşağıda verilen formül ile hesaplanır.

$$p_{mi} = \frac{w_{mit}}{v_1 - v_2} = \frac{W_{mi}}{V_h}$$

$$Pmi = Mep = \frac{1}{k - 1} \frac{p_1 \cdot r_c^k}{r_c - 1} (r_p - 1) \left(1 - \frac{1}{r_c^{k - 1}} \right)$$

Problem 3.1:

Hava standart bir sabit hacim çevriminde, sıkıştırma oranı 8.8/1, sıkıştırma başlangıcındaki sıcaklık 20 °C ve basınç 1 bar'dır. Sisteme havanın her kilogramı ile sağlanan ısı 1600 kJ olduğuna göre;

- a) Çevrimin p-v ve T-s diyagramlarını çiziniz .
- Her hal noktasındaki p,v,T değerlerini içeren bir tablo düzenleyiniz .
- Çevrimin net işini, ortalama indike basıncını ve termik verimini hesaplayınız.

$$c_p = 1.004 \text{ kJ/kg K}$$
 $c_v = 0.716 \text{ kJ/kg K}$
 $R_{have} = 0.287 \text{ kJ/kg K}$ $k = 1.4$
 $1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$ $T = 273,15+20 = 293,15 \text{ K}$

Cözüm:

a) Tekrar çizilmedi.

b)

| Hal | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|----------|--------|-------|-------|
| p(kPa) | (100) | 2100.2 | 8771 | 420 |
| $v(m^3/kg)$ | 0.841 | 0.096 | 0.096 | 0.841 |
| T(K) | (293,15) | 702.5 | 2934 | 1230 |


1. hal;

$$p_1 v_1 = RT_1 \Rightarrow v_1 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{0.287.293.15}{100} = 0.841 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

2. hal:

$$\varepsilon = \frac{v_1}{v_2} \Longrightarrow v_2 = \frac{v_1}{\varepsilon} = \frac{0.841}{8.8} = 0.096 \ m^3 / kg$$

$$p_2 = p_1.\varepsilon^k = 100.8,8^{1.4} = 2100,2 \text{ kPa}$$



$$p_2 v_2 = RT_2 \implies T_2 = \frac{p_2 v_2}{R} = \frac{2100, 2.0, 096}{0, 287} = 702, 5 \text{ K}$$

3. hal;

$$q_{giren} = c_v (T_3 - T_2) \Rightarrow 1600 = 0,717 (T_3 - 702,5) \Rightarrow T_3 = 2934 \text{ K}$$

$$v_2 = v_3$$

$$p_3 v_3 = RT_3 \implies p_3 = \frac{RT_3}{v_3} = \frac{0.287.2938}{0.096} = 8771 \text{ kPa}$$

4. hal;

$$\frac{T_3}{T_4} = \varepsilon^{k-1} \implies T_4 = \frac{T_3}{\varepsilon^{k-1}} = \frac{2934}{8,8^{0.4}} = 1230 \text{ K}$$

$$v_4 = v_1$$

$$p_4 v_4 = RT_4 \implies p_4 = \frac{RT_4}{v_4} = \frac{0,287.1230}{0,841} = 420 \text{ kPa}$$

 $w_{net} = {}_{3}w_{4} - |_{1}w_{2}|$

$$w_{net} = \frac{R(T_4 - T_3) - R(T_2 - T_1)}{1 - k} = 928 \ kJ / kg$$


$$p_{mi} = \frac{w_{net}}{v_1 - v_2} = \frac{928}{0,745} = 1245,6 \ kPa^*$$

$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_{giren}} = \frac{928}{1600} = 0,58$$

Örnek:

ideal bir otto çevriminde sıkıştırma başlangıcında havanın sıcaklığı 37 °C ve basıncı 1 bar dır. Sıkıştırma oranı 8 ve çevrimin maksimum basıncı 90 bar olduğuna göre ,

- a) çevrimin P-v ve T-s diyagramlarını çiziniz.
- b) Çevrimin ısıl verimini bulunuz.
- c) Ortalama efektif basıncı bulunuz.



$$\frac{T_{4}}{T_{3}} = \frac{[Q_{3}]^{k-1}}{[Q_{4}]^{k}}, \quad Q_{2} = Q_{3}, \quad Q_{4} = Q_{4}$$

$$\frac{T_{4}}{T_{3}} = \frac{T_{3}}{[Q_{4}]^{k}} = T_{3}, \quad \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{3487.5 \cdot \frac{1}{8^{0.4}}}{8^{0.4}} = \frac{7}{8^{0.4}}$$

$$\frac{P_{4}}{P_{3}} = \frac{1}{8^{k}} \Rightarrow P_{4} = P_{3}, \quad \frac{1}{8^{4/4}} = \frac{489.6kP_{9}}{8^{0.4}} = \frac{2P_{1}}{2^{0.4}}$$

$$Q_{4} = \frac{P_{1}}{P_{1}} = \frac{O_{1}287.310}{1000} = O_{1}889. \quad m^{3}/kP_{1}$$

$$Q_{2} = \frac{P_{1}}{P_{2}} = \frac{O_{1}281.712}{1837} = O_{1}112m^{3}/kP_{2}$$

$$P_{mi} = \frac{W_{net}}{U_{4}-U_{5}} = \frac{2Q_{3}-Q_{1}}{U_{4}-U_{2}} = \frac{cv(T_{2}-T_{2})-cv(T_{4}-T_{1})}{U_{4}-U_{2}}$$

$$P_{mi} = \frac{W_{net}}{U_{4}-U_{5}} = \frac{2Q_{3}-Q_{1}}{U_{4}-U_{2}} = \frac{cv(T_{2}-T_{2})-cv(T_{4}-T_{1})}{T_{2}-T_{2}}$$

$$P_{mi} = \frac{2}{2}\frac{14U_{3}}{14V_{5}} + \frac{2}{2}\frac{2}{2}\frac{14U_{3}}{1-k} = \frac{14U_{3}}{1-k} - \frac{288.50}{1-k} = \frac{1124.5 ky}{1-k}$$

$$P_{mi} = \frac{W_{net}}{U_{4}-U_{5}} = \frac{16U_{3}}{1-k} + \frac{18}{2}\frac{14U_{3}}{1-k} = \frac{14U_{3}}{14U_{3}} - \frac{288.50}{1-k} = \frac{1124.5 ky}{1-k}$$

$$P_{mi} = \frac{W_{net}}{U_{4}-U_{5}} = \frac{16U_{3}}{1-k} + \frac{18}{2}\frac{14U_{3}}{1-k} + \frac{18}{2}\frac{14U_{3}}{1-k} = \frac{14U_{3}}{1-k} + \frac{18}{2}\frac{14U_{3}}{1-k} + \frac{18}$$

Ödev:

İdeal bir otto çevriminde yanma sonu maksimum sıcaklık 2820 K ve basınç 94 bar.

- a) Çevrimin T-s ve P-v diyagramlarını çiziniz.
- b) Sıkıştırma oranı 10 ve alt ısıl değeri 30000 kJ/kg olan yakıttan 0,05 kg yakılarak sabit hacimde ısı veriyor. C_p=1,05 kJ/kgK ve k=1,4 alarak bütün noktaların sıcaklık ve basınçları bulunuz. T-s ve P-v diyagramlar üzerinde gösteriniz.
- c) Termik verim ve ortalama efektif basıncı bulunuz.

Cevap termik verim = %60

P_{mi}=OEB=MEP= 11,16 bar