Brazilian Air Force - 1986 Occurrence Report

Bilingual working translation | Portuguese original / English translation | 8 original scanned pages

Source: BR_DFANBSB_ARX_0_0_0249_d0001de0001_ocr.pdf. Portuguese text has been normalised for OCR spacing and obvious typographical errors; it is not a diplomatic transcription. Where the scan is uncertain, consult the original. Times ending in Z are retained as printed. The original report records the Command's assessments; translation does not independently validate those assessments.

Original PDF - Page 1

PORTUGUÊS	ENGLISH
CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA COMANDO AÉREO DE DEFESA AÉREA	MINISTRY OF AERONAUTICS AIR DEFENCE COMMAND
OF Nº 008/CMDO/C-138. Brasília-DF, 02 de Junho de 1986.	Official letter No. 008/CMDO/C-138. Brasília, Federal District, 2 June 1986.
Do Comandante Ao Exmº Sr Comandante do Comando Geral do Ar	From: The Commander To: His Excellency the Commander of the General Air Command
Assunto: Relatório de Ocorrência Ref.: Nota Nº C 002/MIM/ADM, de 13 Abr 78 Anexo: 01 (um) Relatório	Subject: Occurrence Report Reference: Note No. C 002/MIM/ADM, dated 13 April 1978 Attachment: 01 (one) report
Encaminho a V Exª o documento constante do anexo, para vossa apreciação.	I forward to Your Excellency the document contained in the attachment for your consideration.
Brig do Ar JOSÉ PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Comandante Interino do COMDA	Air Brigadier JOSÉ PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Acting Commander of COMDA
NAC/GIN. Cópias: SPM 01; SEC 01; Total 02.	NAC/GIN. Copies: SPM 01; SEC 01; Total 02.

Original PDF - Page 2

PORTUGUÊS	ENGLISH
CONFIDENCIAL RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS	CONFIDENTIAL REPORT OF OCCURRENCES
I - INTRODUÇÃO	I - INTRODUCTION
Este Relatório tem por finalidade informar às autoridades do Ministério da Aeronáutica em especial ao Exmº Sr Ministro, dos fatos ocorridos na noite do dia 19 de maio de 1986, no que tange às informações dos órgãos de Controle de Tráfego Aéreo e de Defesa Aérea, bem como dos pilotos interceptadores envolvidos nos acontecimentos.	The purpose of this report is to inform the authorities of the Ministry of Aeronautics, particularly His Excellency the Minister, of the events that occurred on the night of 19 May 1986, concerning information from Air Traffic Control and Air Defence agencies, as well as from the interceptor pilots involved in the events.
Em virtude das limitações de tempo e de conhecimentos especializados em fatos desta natureza, este Comando houve por bem, dentro da esfera operacional, se limitar à narração simples dos fatos, de forma a não dar margem a especulações que envolvam o Ministério da Aeronáutica.	Because of limitations of time and specialised knowledge concerning events of this nature, this Command considered it appropriate, within the operational sphere, to limit itself to a straightforward account of the facts, so as not to give rise to speculation involving the Ministry of Aeronautics.
II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS	II - INITIAL CONSIDERATIONS
O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro no que concerne a RDA1, até o momento conta com equipamentos de detecção baseado em Radares cuja finalidade primária é destinado ao controle de tráfego aéreo, não sendo portanto, específico para emprego em Defesa Aérea.	The Brazilian Aerospace Defence System, with regard to RDA1 [designation as printed], currently has radar-based detection equipment whose primary purpose is air traffic control and which is therefore not specifically intended for air defence use.
Suas limitações técnicas torna a vigilância do espaço aéreo deficiente quanto às detecções de alvos, cuja inicialização se fez de modo manual, isto é, a ingerência do controlador se faz necessária constantemente, a fim de se manter o contato radar visualizado por períodos, em que seja passível uma avaliação aprofundada.	Its technical limitations make airspace surveillance deficient in target detection. Track initiation was performed manually; that is, constant controller intervention was necessary to keep radar contacts visible for periods long enough to allow more detailed evaluation.
Em consequência, o acompanhamento dos movimentos detectados na ocasião ficou bastante prejudicado, pelo fato de não se ter condições de manter a visualização, mesmo com o trabalho dos controladores, pois os contatos obtidos não eram suficientemente fortes para se firmar um trabalho de inicialização.	Consequently, tracking the movements detected on that occasion was seriously impaired because it was not possible to maintain their display, despite the controllers' efforts, since the contacts obtained were not sufficiently strong to establish track initiation.
As informações transmitidas aos pilotos pelo Centro de Operações Militares, foram efetuadas mediante avaliação e experiência dos Controladores de Defesa Aérea, até que os equipamentos de bordo oferecessem condições aos pilotos de prosseguirem nas interceptações.	The information transmitted to the pilots by the Military Operations Centre was based on the assessment and experience of the Air Defence Controllers, until the onboard equipment enabled the pilots to continue the interceptions.
Com relação às interceptações realizadas na área de Anápolis, em alguns momentos obteve-se contatos pelo radar da rede DACTA	Regarding the interceptions carried out in the Anápolis area, radar contacts were obtained at certain moments by the DACTA network radar [sentence continues on page 3].

Original PDF - Page 3

PORTUGUÊS	ENGLISH
(LP-23 DPV-DT 61) e as vetorações só foram possíveis em função das detecções efetuadas pelo radar de área da Base Aérea de Anápolis.	(LP-23 DPV-DT 61), and the vectoring was only possible because of detections made by the area radar at Anápolis Air Base.
III - DESCRIÇÃO DOS FATOS	III - DESCRIPTION OF EVENTS
Nesta parte serão descritos todos os fatos em ordem cronológica, com medidas ou providências adotadas pelo Comando Aéreo de Defesa Aérea.	This section describes all events in chronological order, together with the measures or actions taken by the Air Defence Command.
1 - 2315Z - O Centro de Controle de Área de Brasília informa ao COpM 1 que o operador da Torre de Controle de São José dos Campos havia avistado luzes se deslocando sobre a cidade.	1 - 2315Z - The Brasília Area Control Centre informed COpM 1 that the operator of the São José dos Campos Control Tower had sighted lights moving over the city.
As luzes, embora com predominância de cor vermelha apresentaram mudanças para o amarelo, verde e laranjada.	The lights, although predominantly red, changed to yellow, green and orange.
O operador da TWR SJ simultaneamente informa ao APP-SP, que confirma contatos radar na área de São José dos Campos.	The TWR SJ operator simultaneously informed APP-SP, which confirmed radar contacts in the São José dos Campos area.
0008Z - (20 MAI) - O piloto do PT-MBZ avista luzes na radial 150 do VOR de São José dos Campos deslocando-se de Este para Oeste. As luzes, segundo informações do próprio piloto pareciam estrelas grandes e vermelhas.	0008Z - (20 MAY) - The pilot of PT-MBZ sighted lights on radial 150 of the São José dos Campos VOR, moving from east to west. According to the pilot, the lights looked like large red stars.
O piloto por iniciativa própria, efetuou uma observação das referidas luzes não conseguindo aproximar-se das mesmas.	On his own initiative, the pilot attempted to observe the lights but was unable to approach them.
0014Z - Foi acionado o Oficial de Sobreaviso ao COpM.	0014Z - The COpM duty officer was called in.
0023Z - Foi acionado o Oficial de Sobreaviso do Centro de Operações de Defesa Aérea (CODA).	0023Z - The duty officer of the Air Defence Operations Centre (CODA) was called in.

Original PDF - Page 4

PORTUGUÊS	ENGLISH
0039Z - Por determinação do Chefe do CODA foi acionada a aeronave de alerta da Base Aérea de Stª Cruz.	0039Z - By order of the Chief of CODA, the alert aircraft at Santa Cruz Air Base was activated.
A determinação de acionamento da aeronave de alerta, se deu em virtude da detecção radar de alguns “PLOTS”, na área de S. José dos Campos.	The decision to activate the alert aircraft was made because of radar detection of several “PLOTS” in the São José dos Campos area.
Tais detecções embora não tendo se constituídos em ecos radar definidos, foram utilizados na vetoração das aeronaves de interceptação com o intuito de posicionar os vetores, para que os mesmos tivessem condições de prosseguir na interceptação, utilizando o radar de borda.	Although these detections did not constitute well-defined radar echoes, they were used to vector the interceptor aircraft into positions from which they could continue the interceptions using onboard radar.
0110Z - O APP-AN informa estar detectando alguns ecos no seu Radar.	0110Z - APP-AN reported detecting some echoes on its radar.
Os ecos Radar informado pelo APP-AN não estavam sendo visualizados pelos equipamentos do COpM.	The radar echoes reported by APP-AN were not visible on the COpM equipment.
0111Z - Acionado o alerta da Base Aérea de Anápolis.	0111Z - The alert at Anápolis Air Base was activated.
Este acionamento, determinado pelo CODA se deu em virtude da informação da operadora APP-AN da permanência dos ecos Radar, com definições de proa e velocidade.	This activation, ordered by CODA, followed the APP-AN operator’s report of persistent radar echoes with identifiable headings and speeds.
0118Z - O CODA solicita a Base Aérea de Stª Cruz que acione mais duas aeronaves em alerta.	0118Z - CODA requested Santa Cruz Air Base to activate two additional alert aircraft.
Esta solicitação foi efetuada, levando-se em conta que somente uma aeronave fica a disposição do Comando de Defesa Aérea para eventuais acionamentos, e a possível permanência em voo desta aeronave por um tempo superior à sua autonomia, o que mais tarde aconteceu, provocando o seu recolhimento, sendo substituída por um outro vetor.	This request took into account that only one aircraft was available to Air Defence Command for possible deployment, and that it might remain airborne beyond its endurance. This later occurred, requiring its return and replacement by another interceptor [sentence continues on page 5].

Original PDF - Page 5

PORTUGUÊS	ENGLISH
0134Z - Decolagem da primeira aeronave da Base Aérea de Stª Cruz.	0134Z - The first aircraft took off from Santa Cruz Air Base.
A partir deste momento, após as devidas transferências de controle, o Centro de Operações Militares passou a vetorar a referida aeronave para o setor W, onde se obtinha alguns ecos Radar na área de São José dos Campos.	From this point, after the appropriate transfers of control, the Military Operations Centre began vectoring the aircraft towards sector W, where some radar echoes were being obtained in the São José dos Campos area.
O piloto da aeronave informou quando estabilizado no FL 170 que estava avistando uma luz branca abaixo do seu nível e que posteriormente foi subindo mantendo-se 10º acima de sua aeronave. O acompanhamento foi feito até o FL 330. Informou ainda que por um momento a luz mudou de branca para vermelho, verde e novamente branca prevalecendo esta cor.	The aircraft's pilot reported that, while level at FL 170, he could see a white light below his altitude, which subsequently climbed and remained 10° above his aircraft. The pursuit continued up to FL 330. He also reported that the light briefly changed from white to red, then green, and back to white, which remained the predominant colour.
Durante o acompanhamento, obteve contato com o equipamento de bordo que indicava estar entre 10 e 12 milhas de distância, confirmando o contato visual.	During the pursuit, he obtained contact on the onboard equipment, which indicated a distance of between 10 and 12 miles, corroborating the visual contact.
O acompanhamento se deu em direção ao mar até aproximadamente 180 milhas de Stª Cruz, quando foi feito o abandono em virtude de não se ter uma razão positiva da aproximação das luzes e por estar perto do Combustível Mínimo para Abandono (CMA).	The pursuit continued towards the sea to approximately 180 miles from Santa Cruz, when it was abandoned because no positive result had been achieved in approaching the lights and the aircraft was nearing Minimum Fuel for Disengagement (CMA).
0148Z - Decolagem da Aeronave de Alerta da Base Aérea de Anápolis.	0148Z - The alert aircraft took off from Anápolis Air Base.

Original PDF - Page 6

PORTUGUÊS	ENGLISH
Após as devidas transferências de controle, a aeronave foi vetorada para um ponto, cuja detecção estavam sendo feita pelo radar do APP-AN, que transmitia as informações ao COpM o qual as transmitia ao piloto. Este procedimento foi adotado, em virtude de não estar sendo visualizado nenhum eco radar nos equipamentos do COpM.	After the appropriate transfers of control, the aircraft was vectored towards a point being detected by APP-AN radar. APP-AN relayed the information to COpM, which passed it on to the pilot. This procedure was adopted because no radar echo was visible on the COpM equipment.
O piloto efetuou cinco apresentações obtendo contato e aquisição com seu radar de borda, não conseguindo porém nenhum contato visual.	The pilot made five interception approaches, obtaining contacts and target acquisition with his onboard radar, but was unable to establish any visual contact.
De todas as apresentações chegou por uma vez a 2 milhas do contato radar cuja trajetória ora mantinha-se em zigue-zague, ora em curva acentuada pela direita.	During one of these approaches, he came within two miles of the radar contact, whose trajectory alternated between a zigzag path and a sharp right turn.
Sua velocidade variava de forma a permitir uma aproximação como também afastava-se repentinamente, mesmo estando o interceptador em velocidade supersônica, o que ocasionou a perda de contato, sendo então abandonada a perseguição.	Its speed varied so as to allow an approach, but it also moved away suddenly, even while the interceptor was travelling at supersonic speed. This caused loss of contact, and the pursuit was then abandoned.
0150Z - Decolagem da segunda aeronave da Base Aérea de Stª Cruz.	0150Z - The second aircraft took off from Santa Cruz Air Base.
Após os procedimentos normais de controle a aeronave foi vetorada para a mesma área ao sul de São José dos Campos.	Following normal control procedures, the aircraft was vectored to the same area south of São José dos Campos.
O piloto informou estar avistando uma luz vermelha na posição informada pelo COpM, confirmando assim a detecção radar de solo.	The pilot reported seeing a red light at the position indicated by COpM, thus corroborating the ground-radar detection.

Original PDF - Page 7

PORTUGUÊS	ENGLISH
Após alguns minutos constatou que a luz se aproximava e que em seguida apagou, ao mesmo tempo que se perdia o contato radar.	After a few minutes, he observed that the light was approaching and then went out, at the same time as radar contact was lost.
Um fato marcante durante esta vetoração foi o aparecimento por um momento de treze plotes a cauda da aeronave, a qual foi comandada uma curva de 180º não tendo porém obtido nenhum contato visual ou do radar de bordo.	A notable event during this vectoring was the momentary appearance of thirteen radar plots behind the aircraft. It was instructed to make a 180° turn, but obtained neither visual contact nor contact on its onboard radar.
0217Z - Decolagem da segunda aeronave da Base Aérea de Anápolis. Esta aeronave não obteve qualquer tipo de contato visual ou radar.	0217Z - The second aircraft took off from Anápolis Air Base. This aircraft obtained no visual or radar contact of any kind.
0236Z - Decolagem da terceira aeronave da Base Aérea de Anápolis. Também a exemplo da segunda não obteve nenhum contato.	0236Z - The third aircraft took off from Anápolis Air Base. Like the second, it obtained no contact.
0237Z - Pouso da primeira aeronave da BASC. 0246Z - Pouso da primeira aeronave da BAAN. 0305Z - Pouso da segunda aeronave da BASC. 0307Z - Pouso da segunda aeronave da BAAN. 0330Z - Pouso da terceira aeronave da BAAN.	0237Z - First BASC aircraft landed. 0246Z - First BAAN aircraft landed. 0305Z - Second BASC aircraft landed. 0307Z - Second BAAN aircraft landed. 0330Z - Third BAAN aircraft landed.
Todos os recolhimentos e pousos foram realizados normalmente.	All returns and landings were carried out normally.
IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS	IV - FINAL CONSIDERATIONS
1 - Da análise dos acontecimentos este Comando é de parecer, de acordo com as informações dos controladores, pilotos e relatórios anteriormente elaborados, pelo I CINDACTA, que alguns pontos são coincidentes no que tange ao eco radar, aceleração, iluminação, velocidades e comportamento, tanto pelas detecções técnicas como visualização efetuadas.	1 - Based on its analysis of the events, this Command is of the opinion, in accordance with information from controllers, pilots and reports previously prepared by I CINDACTA, that certain features coincide regarding radar echoes, acceleration, illumination, speeds and behaviour, in both technical detections and visual observations.
2 - Alguns que podemos citar são os fenômenos que apresentam certas características constantes e saber:	2 - Among the features that may be cited are the phenomena exhibiting certain recurring characteristics, namely:

Original PDF - Page 8

PORTUGUÊS	ENGLISH
a - Produzem ecos radar não só do Sistema de Defesa Aérea, como também das aeronaves interceptadoras simultaneamente, com comparação visual pelos pilotos.	a - They produce radar echoes not only on the Air Defence System but also simultaneously on the interceptor aircraft, with visual corroboration by the pilots.
b - Variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantêm-se em voo pairado.	b - Their speeds range from subsonic to supersonic, and they also remain in hovering flight.
c - Variam suas altitudes abaixo do FL-050 até altitudes superiores FL-400.	c - Their altitudes range from below FL-050 to above FL-400.
d - Às vezes são visualizados devido a luzes de cores brancas, verdes, vermelho, outras vezes não se tem indicação luminosa.	d - At times they are observed because of white, green or red lights; at other times there is no luminous indication.
e - Têm capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco.	e - They have the ability to accelerate and decelerate abruptly.
f - Capacidade de efetuar curvas com raios constantes e outras vezes com raios indefinidos.	f - They are capable of making turns with constant radii and, at other times, with undefined radii.
3 - Como conclusão dos fatos constantes observados, em quase todas as apresentações, este Comando é de parecer, que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores como também voar em formação, não forçosamente tripulados.	3 - As a conclusion drawn from the consistently observed facts in almost all the interception approaches, this Command is of the opinion that the phenomena are solid and reflect, in some way, intelligence, because of their ability to follow observers and maintain distance from them, as well as to fly in formation, though not necessarily crewed.
4 - Por oportuno, cabe ressaltar a eficiência das Unidades Aéreas engajadas na operação, pois de acordo com o previsto cada uma dessas unidades mantém uma aeronave de alerta à 45 minutos e com menos de 30 minutos após o acionamento, 7 (sete) vetores armados estavam disponíveis para emprego.	4 - It is appropriate to emphasise the effectiveness of the Air Units involved in the operation, since, as planned, each of these units maintains an aircraft on 45-minute alert, and in less than 30 minutes after activation, seven armed interceptor aircraft were available for deployment.
Brig do Ar JOSÉ PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Comandante Interino do COMDA/NuCOMDABRA	Air Brigadier JOSÉ PESSOA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Acting Commander of COMDA/NuCOMDABRA