



Z0 = horní plocha
Polotovar ofrézovat
na výšku 20
Boky 100 a 70 z polotovaru



POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		6.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: 100x70x22

MATERIÁL: S235JR (11 373)

HMOTNOST: 725,64

NÁZEV:

Frézovaný díl

Č. VÝKRESU: Výkres č.5

A4

MĚŘÍTKO: 1:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ