
대윤계기용 측정장비(이하"대윤장비") 와 YJ-300T(BT) 연결 시 Form Overlay 관련 설명서

날짜: 2019년12월24일

내용 : 블루투스를 이용 대윤장비 와 YJ-300T 프린터 통신 시 Form Overlay에 의한 통신 프로토 콜을 정리하여 상호 통신 시 데이터 사이즈를 줄이고 사선인쇄 등의 오류발생을 최소화하기 위함.

상세 설명

1) 대윤계기 진행 프로젝트 플랜 헨드폰 웹에의한 저울, 압력계, 프린터 블루투스 데이터 컨트롤, 전송, 인쇄 통합 장치



2) 블루투스 의한 대윤장비 와 YJ-300T간 통신시 데이터량이 많고 사선등을 인쇄하는데 번거로움을 해소하기 위한 방안으로 YJ-300T에 Form Overlay 기능을 추가하여고정데이터 및 사선을 프린터에 미리 저장시키고 대윤장비에서 펌오버레이 시작 명령어(RS S) 및 변동데이터만 전송하면 프린터에서 펌오버레이 데이터와 변동데이터를 동시에 인쇄하는 기능을 추가합니다.

1. 대윤장비에서 출력할 내용 정의

적색 마크 및 사선 = 고정데이터(프린터에서 미리 저장되어있는 펌오버레이 데이터) 파랑색 마크 = 대윤장비에서 보낼 변동 데이터

사업장:	삼성엔지	니어당	
계약자:	세종레미콘		
현장명:	P2-PJT		
메모	UT 가설!	도로 -1	
날 짜:	2018-06-	-28	
배합		25-24-	150(丑-
시방	배합	질량	밀도
	(W1)	170	1
물	(W2)	0	C
	(M3)	0	C
	(C1)	235	3.15
시멘트	(C2)	0	C
	(C3)	0	0
광물질		51	2.9
혼화재	(m.ad2)	51	2.2
	(m.ad3)	0	0.50
	(S1)	253	2.58
잔골재	(S2)	590	2.6
	(S3)	0	0.00
	(G1)	946	2.62
굵은골재	(G2)	0	(
	(G3)	0 50	1.00
	(AD1)	2.53	1.04
혼화제	(AD2)	0	0
	(AD3)	0	U
목표공기		4.5 0.2	
골재수정		3.21	
시멘트	습윤밀도 측정		
0 71712		5 N	10507
용기질링			17691
용기+물			7184
용기용적(째)			160
슬럼프(mm)			26.2
온도(˚C) 조스저진량(a)			25477
주수전질량(g) 조스흥진량(g)			25700
주수후질량(g) 조기아려(kPa)			101.8
초기압력(kPa)			41
평형압력(№)			1.019
이론용적(m) 단위용적질량(kg/m)			2150.8
27072000			
공기량(%) 단위수량(㎏/㎡) 175.6			
ピテイン	(/ 6/ /		

2. 펌오버레이 관련 명령어 정의

약어 HEX 코드 정의

RS = 0x1E, CR = 0x0D, LF = 0x0A

RS P [이름] 프린터에 저장된 펌오버레이 만 인쇄 [형식] ASCII RS P Hex 1E 50 Decimal 30 80

[설명] 프린터에 저장되어있는 펌오버레 만 인쇄하는 기능입니다.

RS E

[이름] 펌오버레이 끝 명령어

[형식] ASCII RS E Hex 1E 45 Decimal 30 69

[설명] 펌오버레이 끝 지정 명령어 입니다.

- 펌오버레이 시작 명령어(RS S) 와 변동 데이터를 보낸 이후 끝에 반드시 펌오버레이 끝 명령어(RS E)를 지정해야 합니다.
- 응답 코드 = 펌오버레이 끝 명령어 뒤에 프린터는 데이터 값에 대한 결과값을 대윤장비에 1Byte코드를 응답합니다.

응답코드 정의

응답 값(HEX)	정 의
0x06	정상 인쇄
0x05	변동 데이터 사이즈 오류

- ▶ 변동 데이터 오류 발생시 프린터는 인쇄하지 않습니다
- ▶ 만약 펌오버레이 끝 명령어(RS E)를 받지못하면 프린터는 일반 데이터로 인식하고 인쇄합니다.

RS S Dat	ta Size 변	동데이티	4		
[이름]	펌오버레	이 시작	명령어		
[형식]	ASCII	RS	S	Data Size	변동데이터
	Hex	1E	53	Data Size	변동데이터
	Decimal	30	83	Data Size	변동데이터
[설명]	펌오버레	이 시작	지정 명	병령어 입니다.	

[상세 설명]

위에서 정의한 대윤장비의 출력물을 인쇄하기 위해서는 대윤장비에서 반드시 펌오버레이 시작 명령어를 지정후 변동 데이터를 보내야 합니다.

● 펌데이터 시작 관련 형식 설명

[명령어 형식]

RS	'S'	DATA SIZE		변동 데이터
(0x1E)	(0x53)	High	Low	

2Bytes

- ✓ 데이터 사이즈는 변동데이터의 개수만을 계산하여 2바이트 형식으로 지정합니다.
 - 첫번째 바이트 = High 8 bits
 - 두번째 바이트 = Low 8bits
 - 변동 데이터 형식 설명
- ✓ 변동데이터는 인쇄하는 항목에 따라 보내는 데이터 사이즈 및 형식이 다릅니다.
- ✓ 모든 변동데이터의 항목 뒤에는 CR/LF를 보내야 합니다.

항목	데이터 형식 및 사이즈	항목 마지막
사업장, 현장명, 메 모	 ● 이 항목은 두 줄 까지 인쇄할 수 있으며 영문기준 42자(CR/LF 제외)까지 보낼 수 있으며, 한줄에 22자를 인쇄할 수 있습니다. ● 1라인에 22자가 넘으면 다음 라인에 인쇄합니다. ● 42자가 오버되면 이후 문자는 프린터에서 인쇄하지 않습니다. 	CR/LF (0x0D, 0x0A)
배합번호	● 이 항목은 한줄 만 인쇄하며 영문기준 23자(CR/LF 제외)까지 인쇄 가능합니다. ● 23자가 오버되면 이후 문자는 프린터에서 인쇄하지 않습니다.	CR/LF (0x0D, 0x0A)
물, 혼화제	 ● 믈에서 혼화제 까지는 질량 값 과 밀도 값으로 분류합니다. ● 질량 값은 6자리를 지정하며, 밀도 값은 7자리를 지정합니다. ● 자리수가 오버되면 이후 문자는 프린터에서 인쇄하지 않습니다. 	CR/LF (0x0D, 0x0A)
	예) 물(W1)의 질량 값 = 170, 밀도 1의 경우 스트링문 = " 170 1" CR/LF Hex = 0x20, 0x20, 0x20, 0x31, 0x37, 0x30, ; 질량 값 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x31, ; 밀도 값 0x0D, 0x0A	
목표공기량, 골재수정계수, 시멘트 습윤밀도	 목표공기량 에서 시멘트 습윤밀도 까지는 질량 값만 6자리를 지정합니다. 자리수가 오버되면 이후 문자는 프린터에서 인쇄하지 않습니다. 예) 목표공기량의 질량 값 = 4.5의 경우 스트링문 = " 4.5" CR/LF Hex = 0x20, 0x20, 0x20, 0x34, 0x2E, 0x35, 0x0D, 0x0A 	CR/LF (0x0D, 0x0A)
용기질량, 단위수량	 ● 용기질량 에서 단위수량 까지 밀도 값 7자리를 지정합니다. ● 자리수가 오버되면 이후 문자는 프린터에서 인쇄하지 않습니다. 예) 용기질량 값 = 10507의 경우 스트링문 = " 10570" CR/LF Hex = 0x20, 0x20, 0x31, 0x30, 0x35, 0x37, 0x30, 0x0D, 0x0A 	CR/LF (0x0D, 0x0A)

● 변동 데이터 형식 설명

- ✓ 변동데이터는 인쇄하는 항목에 따라 보내는 데이터 사이즈 및 형식이 다릅니다.
- ✓ 모든 변동데이터의 항목 뒤에는 CR/LF를 보내야 합니다.

3. 펌오버레이 와 변동데이터 인쇄 예제

[변동 데이터]

RS(0x1E) S(0x53) ; 펌오버보레이 시작 명령어

0x01, 0xE7, ; 변동데이터 사이(487Bytes)

/* 변동데이터 시작 */

"삼성엔지니어링", CR/LF ; 사업장 데이터

"세종레미콘", CR/LF ; 계약자 데이터

"P2-PJT", CR/LF ; 현장명 데이터

"UT 가설도로 - 1", CR/LF ; 메모 데이터

"2019-12-20", CR/LF ; 날짜 데이터

"25-24-150", CR/LF ; 배합번호 데이터

" 170 1", CR/LF ; 물(W1) 질량 및 밀도 데이터

/* 물(W1) 질량 및 밀도 데이터 HEX 값으로 표현 */

(0x20, 0x20, 0x20, 0x31, 0x37, 0x30, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x31, 0x0D, 0x0A)

" 0 0", CR/LF ; 물(W2) 질량 및 밀도 데이터

" 0 0", CR/LF ; 물(W3) 질량 및 밀도 데이터

" 235 3.15", CR/LF ; 시멘트(C1) 질량 및 밀도 데이터

" 0 0", CR/LF ; 시멘트(C2) 질량 및 밀도 데이터

" 0 0", CR/LF ; 시멘트(C3) 질량 및 밀도 데이터

" 51 2.9", CR/LF ; 광물질혼화재(m.ad1) 질량 및 밀도 데이터

" 51 2.9", CR/LF ; 광물질혼화재(m.ad2) 질량 및 밀도 데이터

" 0 0", CR/LF ; 광물질혼화재(m.ad3) 질량 및 밀도 데이터

" 253 2.58", CR/LF ; 잔골재(S1) 질량 및 밀도 데이터

" 590 2.6", CR/LF ; 잔골재(S2) 질량 및 밀도 데이터

" 0 0", CR/LF ; 잔골재(S3) 질량 및 밀도 데이터

"	946	2.62", CR/LF	; 굵은골재(G1) 질량 및 밀도 데이터
"	0	0", CR/LF	; 굵은골재(G2) 질량 및 밀도 데이터
"	0	0", CR/LF	; 굵은골재(G3) 질량 및 밀도 데이터
"	2.53	1.04", CR/LF	; 환화재(AD1) 질량 및 밀도 데이터
"	0	0", CR/LF	; 환화재(AD2) 질량 및 밀도 데이터
"	0	0", CR/LF	; 환화재(AD3) 질량 및 밀도 데이터
"	4.5",	CR/LF	; 목표공기량 데이터
"	0.2",	CR/LF	; 골재수정계수 데이터
"	3.21",	CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	10507	", CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	17691	", CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	7184	", CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	160	", CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	26.2"	, CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	25477	", CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	25700	", CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	101.8"	, CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	41′	', CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	1.019"	, CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
" '	2150.8″,	CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터
"	8.07"	, CR/LF	; 시맨트 습윤밀도 데이터

; 시맨트 습윤밀도 데이터

RS(0x1E), E(0x45) ; 펌오버레이 끝 명령어

" 175.6", CR/LF

[인쇄 내용물]

사업장:	삼성엔지	니니어링	
계약자:	세종레미	77	
게 극 시ㆍ	P2-PJT	-	
현장명:	12 131		
메모	UT 가설	도로 -1	
날 짜:	2018-06	-28	
배합	번호	25-24-	150(丑-
시방	배합	질량	밀도
	(W1)	170	1
물	(W2)	0	0
	(W3)	0	0
	(C1)	235	3.15
시멘트	(C2)	0	0
	(C3)	0	0
광물질	(m.ad1)	51	2.9
혼화재	(m.ad2)	51	2.2
	(m.ad3)	0	0
	(S1)	253	2.58
잔골재	(S2)	590	2.6
	(S3)	0	0
	(G1)	946	2.62
굵은골재	(G2)	0	0
	(G3)	0	0
	(AD1)	2.53	1.04
혼화제	(AD2)	0	0
	(AD3)	0	0
목표공기	량(%)	4.5	
골재수정		0.2	
시멘트	습윤밀도	3.21	
0.71713	측정	결과	10507
용기질링			17691
용기+물(g)			7184
용기용적(ᠬᢥ)			160
슬럼프(mm)			26.2
온도(♥)			25477
주수전질량(g)			25700
주수후질량(g)			101.8
초기압력(kPa)			41
평형압력(kPa)			1.019
이론용적(때)			2150.8
단위용적질량(㎏/㎡)			8.07
	공기량(%) 단위수량(㎏/㎡)		
			175.6