



Die Bauteile müssen zuerst ausgepackt werden! Bitte achte beim Löten auf die Ausrichtung der Bauteile.