

I、送纸 剪纸机构 II、卸糖传送带 II、推糖 压糖 顶糖 成型机构 IV、折纸机构 V、送糖传送带 VI、减速机构

		楮				糖				権	П	
	折纸1 2				折纸1 2			折纸1 2		2		
转向				转向				转向				转向
	压	压槽			压糖			压储				
滑块	进	进 滑块回		滑块进		滑块回 滑坊		滑块	进	滑块	囯	6
	剪				剪				剪			
送纸				送纸			5	送纸				送纸

机构名称	初始状态	目的
槽轮机构	拨盘与槽轮刚进入啮合	带动盘型转过 90°,开始
		一个周期运动
送纸凸轮	远休角开始处	转盘转过 T/4 时间内完成
		送纸
剪纸凸轮	近休角开始处	滞后盘型 T/4
推糖机构	滑块离铰链中心最近处	保证剪纸完成后压糖开
	转过 8/T	始前送糖
折纸机构 1	进休角转过 90°	优先折纸 2, T/4 滞后盘型
		T/4
折纸机构 2	近休角开始处	滞后折纸 1, T/4 滞后盘型
		T/2
压糖凸轮,顶糖凸轮	近休角开始处	滞后盘型 T/4
卸糖机构	卸糖后再转过 90°	滞后顶糖机构 5T/8