

图 10 粒状巧克力糖包装机传动系统

1-电动机 2-带式无级变速机构 3-链轮幅 4-盘车手轮 5-顶糖杆凸轮 6-剪纸导凸轮 7-拨糖杆凸轮 8-抄纸板凸轮

9-接糖杆凸轮

10-钳糖机械手 11-拨糖杆

12-槽轮机构

13-接糖杆

14-顶躺杆 15-送糖盘

16-齿轮副

17-供纸部件链轮 18-输送带链轮 19-螺旋齿轮副

20-分配轴

工作正常的情况下完成一个糖包装工作为一个周期 T。

推糖曲柄滑块机构与卸糖机构为匀速圆周运动,周期分别为 T, 2T

盘形机构: 转动时间 $T_z = \frac{T}{4}$ 停下时间 $T_r = \frac{3T}{4}$

送纸机构: 送纸时间 $T_s = \frac{T}{4}$ (送纸与盘形机构转动同步)

剪纸机构: 剪纸时间 $T_{j} = \frac{t}{8}$ (剪纸在送纸结束时执行)

压糖机构: 近休时间 $T_{C_1} = \frac{T}{4}$ 推程时间 $T_{D_1} = \frac{3T}{8}$

远休时间 $T_{E_1} = \frac{T}{8}$ 回程时间 $T_{U_1} = \frac{T}{4}$

折纸机构 1: 近休时间 $T_{c_2} = \frac{T}{2}$ 推程时间 $T_{D_2} = \frac{T}{4}$

远休时间 $T_{F_2} = \frac{T}{8}$ 回程时间 $T_{U_2} = \frac{T}{8}$

折纸机构 2: 近休时间 $T_{C3} = \frac{T}{2}$ 推程时间 $T_{D3} = \frac{T}{4}$

远休时间 $T_{F_3} = \frac{T}{8}$ 回程时间 $T_{\nu_3} = \frac{T}{8}$ (注: 折纸机构

1 先于折纸机构 2, 1/4 周期)

设置机构的初始状态是为了方便安装与调试,能够更好得了解机构各个时间段的分配 情况

机构名称	初始状态	目的
槽轮机构	拨盘与槽轮刚进入啮合	带动盘形转过 90°, 开始一
		个周期运动
送纸凸轮	远休角开始处	盘形转动 T/4 时间内,完成
		送纸
剪纸凸轮	近休角开始处	滞后盘形 T/4
推糖机构	滑块离铰链中心最近处转过	保证剪纸完成后压糖开始前
	T/8	送糖
折纸机构 1	近休角转过 90°	优先折纸 2, T/4 滞后盘形
		T/4
折纸机构 2	近休角开始处	滞后折纸 1, T/4 滞后盘形
		T/2
压糖凸轮,顶糖凸轮	近休角开始处	滞后盘形 T/4
卸糖机构	卸糖后再转过°	滞后顶糖机构 5T/8