


工作循环图

电动机带动轴以及其上的几个齿轮滚动,凸轮7通过变向带动推糖杆11,凸轮9间歇性滚动带动接糖杆13,凸轮6是带动刀做间歇性的剪纸运动,将其带到特定的工位,待糖到了锥面成型机构时,这时,顶糖凸轮将会带动顶糖杆14推动糖向上运动,凸轮8是抄纸板将会通过滑板将包装纸压迫成型,带包装完成后,滑板恢复运动,这时钳糖机械手将会把包装好的糖果通过输料带输送走。



1-电动机 2-带式无级变速机构 3-链轮辐 4-盘车手轮

5-顶糖杆凸轮 6-剪纸导凸轮 7-拨糖杆凸轮 8-抄纸板凸轮

9-接糖杆凸轮 10-钳糖机械手 11-拨糖杆 12-槽轮机构

13-接糖杆 14-顶躺杆 15-送糖盘 16-齿轮副

17-供纸部件链轮 18-输送带链轮 19-螺旋齿轮副 20-分配轴