

1-电动机 2-带式无级变速机构 3-链轮辐 4-盘车手轮

T				Т				Т			T		
T/4	3T/4		T/4	3T/4		1	T/4	3T/4		T/4			
送纸				送纸				送纸				送纸	
	剪				剪				剪				
滑块进		性 滑块回		滑块进 滑		滑垣	央回	滑块进		滑	央回	滑块进	
	压糖			压糖			压糖						
	托糖			托糖		<b>j</b>		托糖					
转向				转向				转向				转向	
	折纸			折纸			折纸						
	顶糖			顶糖			顶糖						
卸			卸		卸	卸							

基本功能	执行构件	工艺动作	执行机构			
卷筒纸拉平和	槽轮、摩擦滚轮	间歇转动及滚	1、摩擦滚轮—槽轮机			
间歇功能		动	构。			
			2、摩擦滚轮—不完全			
			齿轮机构。			
间歇剪纸功能	剪刀	间歇上下往复	1、凸轮机构。			
		直线运动。	2、连杆机构。			
推糖准确定位	定位杆、滑块	直线左右往复	1、凸轮机构。			
功能		运动。	2、连杆机构。			
锥面成型功能	冲压块	间歇上下往复	1、凸轮机构。			
		直线运动	2、连杆机构。			
折纸功能	挡板	旋转运动	1、凸轮机构。			
			2、连杆机构。			
卸糖功能	旋转臂	旋转运动	1、连杆机构			
工位换功能	工作台	间歇旋转运动	1、槽轮机构。2、不完			
			全齿轮机构。			