
工作原理图



根据工艺要求, 机构的运动循环分别包括下列一些区段:

- (1) 扫袋 1 前进的时间为 T1, 返回运动时间为 T3, 在初始位置上的停留时间为 T3-T1。
- (2)上袋的前进运动时间为 0--T1, 压紧时的停留时间为 T1--T3, 返回运动时间为 T3--T4。
- (3)吸盘初始位置停留时间为 T1,吸住的时间为 T1--T4.
- (4) 夹袋,初位置停留的时间为 T1/2,运动时间为 T1/2—T1,夹紧的停留时间为 T1—T2,松开时间为(T3—T2)/2.

这台自动机械采用凸轮分配轴作为集中时序控制系统,分配轴匀速旋转,每转完成一个工作循环。因此可用分配轴的转角表示各机构的运动循环。与工作循环时间 T。对应的分配轴总转角应为 Φ ,= 360°.

运动循坏图

