



Messtechnikplan v2.0 (WB301, WB303, WB304, WB306, WB309, WB312, WB315, WB316)









Bemerkungen

- Die vertikalen blauen und horizontalen roten Wegaufnehmer an den Seiten sind in einem Abstand von 3 cm von den Seiten einzusetzen.
- 2. Versuch ist weggesteuert (1 mm/min)

