

PROFESSIONAL REPORT

점검결과 보고서

국토교통부 「신축아파트 입주자 사전방문점검 대행 가이드 라인(25.11)」을 기준으로
객관적이고 신뢰할 수 있는 사전 점검 서비스를 제공하고 있습니다.



육안 점검

위치			
공종		하자내용	
특이사항			

위치			
공종		하자내용	
특이사항			

위치			
공종		하자내용	
특이사항			

위치			
공종		하자내용	
특이사항			



열화상 점검

위치			
공종		점검 내용	

위치			
공종		점검 내용	

위치			
공종		점검 내용	

위치			
공종		점검 내용	

공기질 측정

충분한 환기가 가장 경제적이고도 효과적 입니다.

위치	
결과	
유형	
메모	

TVOC (mg/m³)
휘발성유기화합물

포름알데히드
HCHO (mg/m³)

라돈 Radon (Bq/m³)

	TVOC (mg/m³)
	HCHO (mg/m³)
	Radon (Bq/m³)

위치	
결과	
유형	
메모	

TVOC (mg/m³)
휘발성유기화합물

포름알데히드
HCHO (mg/m³)

라돈 Radon (Bq/m³)

	TVOC (mg/m³)
	HCHO (mg/m³)
	Radon (Bq/m³)

위치	
결과	
유형	
메모	

TVOC (mg/m³)
휘발성유기화합물

포름알데히드
HCHO (mg/m³)

라돈 Radon (Bq/m³)

	TVOC (mg/m³)
	HCHO (mg/m³)
	Radon (Bq/m³)

위치	
결과	
유형	
메모	

TVOC (mg/m³)
휘발성유기화합물

포름알데히드
HCHO (mg/m³)

라돈 Radon (Bq/m³)

	TVOC (mg/m³)
	HCHO (mg/m³)
	Radon (Bq/m³)

위치	
결과	
유형	
메모	

TVOC (mg/m³)
휘발성유기화합물

포름알데히드
HCHO (mg/m³)


라돈 Radon (Bq/m³)

	TVOC (mg/m³)
	HCHO (mg/m³)
	Radon (Bq/m³)

신축 공동주택의 실내공기질 권고기준에 따른 농도를 비교 분석한 결과, 세대가실내공기질권고기준 확인 하였습니다.


레벨기 점검

위치	
결과	
유형	
메모	




(단위 : mm)	
1. 좌/상	
2. 좌/하	
3. 우/상	
4. 우/하	

위치	
결과	
유형	
메모	




(단위 : mm)	
1. 좌/상	
2. 좌/하	
3. 우/상	
4. 우/하	

위치	
결과	
유형	
메모	




(단위 : mm)	
1. 좌/상	
2. 좌/하	
3. 우/상	
4. 우/하	

위치	
결과	
유형	
메모	



(단위 : mm)	
1. 좌/상	
2. 좌/하	
3. 우/상	
4. 우/하	

위치	
결과	
유형	
메모	



(단위 : mm)	
1. 좌/상	
2. 좌/하	
3. 우/상	
4. 우/하	



입주를 축하 드립니다.

잠시 머무는 공간마다 정성과 책임을 다해 점검하고 있습니다.

규모보다 신뢰, 속도보다 완성도,

고객이 안심할 수 있는 공간의 시작을 함께 만드는 파트너가 되겠습니다.



고객 센터 1668-5343
일반전화 031-8042-2416


핸드 폰 010-8123-7793
FAX 031-8042-2417
Email insighteye01@naver.com

ADDRESS

(본사) 경기 시흥시 서울 대학로 59-20 빌텍까뮤 941

WEBSITE

<https://insighteye.co.kr>


(주)인사이트아이