

新、舊 QC 七大手法

教育訓練

Leadership
領導力 企業管理顧問有限公司

講師：陳信宏 Arthur

Leadership

Leadership

品質管理沿革

問題解決工具說明

新舊 QC 七大手法 概述

傳統 QC 七大手法

- 查檢表 (Check List)
- 層別法 (Stratification)
- 特性要因圖 (Causes & Effects Chart)
- 柏拉圖 (Pareto Diagram)
- 散佈圖 (Scattered Diagram)
- 直方圖 (Histogram)
- 管制圖 (Control Chart)

新版 QC 七大手法


- 親和圖 (Affinity Diagram)
- 關聯圖 (Relation Diagram)
- 系統圖 / 樹狀圖 (Systematic Diagram/Tree Diagram)
- 矩陣圖 (Matrix Diagram)
- 箭線圖 (Arrow Diagram)
- 過程決策計畫圖 (Process Decision Program Chart)
- 矩陣數據解析法 (Matrix Data Analysis)

課
綱

品質管理沿革

3

品質管理沿革



4

品質觀念發展

品質是「檢驗」出來的

- 設置專業檢驗員，藉由檢驗來維持產品的品質。

品質是「製造」出來的

- 管制圖，開啟「統計品質管制」的時代，強調產品檢驗結果，應反饋到製程改善，以預防不良品發生。

品質是「設計」出來的

- 為保證其他流程的產品是合格的，須在產品設計階段先考慮顧客需求並落實設計審查。

品質是「管理」出來的

- 產品品質不只是品管單位的責任，更是企業全體員工，需要全員共同參與，品質不再只存在於產品面上，已擴展到工作面及提供服務的層面上。

品質是「習慣」出來的

- 員工對品質的認知與價值觀都影響其工作績效。品質文化，從訓練到個人態度產生改變，再到個人行為的改變，最後，引起團體行為改變。此時期稱為「全面品質保證」時期。

5

問題在哪裡？

6

何謂問題？


- 所謂問題，乃是因為過去某個時間的某個原因，所造成現在顯現出來的負面影響。
- 換句話說，一旦績效表現沒有達到「應有的水準」時，就表示「問題」已存在。

7

問題解決工具說明

8

問題解決工具流程



9

問題解決方法與工具

方法	
8D Report	QC Story (品質改善履歷)
KT Rational Management (理性思考法)	QCC (品管圈)

分析工具			
(QC 7 tool)	魚骨圖	Yes/No 矩陣	奧斯本檢核表
5WHY	層別法	5W2H	DOE實驗設計
關聯圖	KJ法(親和圖)	系統圖法	矩陣圖法
SPC	FMEA	FTA故障樹	決策矩陣

10