CROQUI DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (21) DE-4378-01-030C-0O21-812_A INFORMAÇÕES GERAIS **DOCUMENTO** № DO CONTROLADOR Futuro Endereço IP Av. Braz Olaia Acosta X R. Engenheiro Guaraci Ribeiro Monteiro (Pça. Nadir Freitas Monteiro da Silva) Abril/2020 ART 28027230181266891 CARACTERIZAÇÃO DA INTERSEÇÃO N° CADASTRAL DA LOCALIDADE Nº REFERÊNCIA TRANSER REDE SEMAFÓRICA RESPONSÁVEL TÉCNICO 812 e 813 S1-2 Conjugado ao 811 Ver Especificação Técnica Carlean Batista SUB-1 PÇA. NADIR FREITAS M. DA SILVA ک G10 INTERSEÇÃO 812 G13 G13 AV. BRAZ OLAVA ACOSTA SUB-2 G10 AV. BRAZ OLAIA ACOSTA LEGENDA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA O Coluna Semafórica G14 O Coluna Semafórica C/ Braço Projetado ──► Grupo Focal Veicular Grupo Focal Veicular Direcional Grupo Focal Veicular p/ Ciclista Grupo Focal p/ Ciclista/Pedestre Grupo Focal p/ Pedestre Botoeira p/ Pedestre/Ciclista Regressivo em Grupo Focal Grupo Semafórico Controlador em Base de Concreto Controlador em Coluna Semafórica

INTERSEÇÃO 813

Sentido da Via