MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA 2017



































**Teck** 

#### **Equipo Consejo Minero:**

#### **Equipo Innovum Fundación Chile:**

Joaquín Villarino H.

Presidente Ejecutivo

Carlos Urenda A.

Gerente General

Christian Schnettler R. Gerente del Consejo de Competencias Mineras

José Tomás Morel L. *Gerente de Estudios*María Cecilia Valdés V.

Gerente de Comunicaciones

Sofía Moreno C. *Gerente de Comisiones* 

y Asuntos Internacionales

Christel Lindhorst F. *Jefe de Provectos* 

Hernán Araneda D.

Gerente

Diego Richard M.

Director del Programa Fuerza

Laboral Minera

Rafael Pizarro G. *Director de Proyectos* 

Consultor Senior
Ignacio Riffo C.
Consultor Senior

Eduardo Soto S.

Álvaro Aguilar H.

Consultor de Proyectos

Consuelo Montalva R.

Product Manager Comunicaciones

El presente documento es un producto del Consejo de Competencias Mineras, una iniciativa del Consejo Minero que cuenta con la asesoría experta de Innovum Fundación Chile.

Consejo Minero

Dirección: Apoquindo 3500, Piso 7, Las Condes, Santiago. Teléfono: (562) 2347 2200 www.ccm.cl

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. QUEDA AUTORIZADA SU REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CITANDO LA FUENTE.

Se prohíbe la reproducción o adaptación con fines comerciales.

El uso del género masculino en esta publicación no constituye discriminación; tiene el propósito de aligerar el texto cuando la redacción así lo exige.

En el ciclo de producción del cobre, oro y plata, la primera etapa consiste en la extracción del mineral, la cual se lleva a cabo una vez que se ha habilitado una reserva de mineral como faena productiva.

Se distinguen dos tipos de extracción de minerales: a rajo abierto y subterránea, dependiendo de la ubicación del mineral identificado y de las características de la roca que los hospeda. En ambos procesos se hacen tronaduras en los sectores de producción, y se habilitan zonas para el ingreso de equipos de carguío y transporte que luego trasladan el mineral para la siguiente fase productiva.


### **TENDENCIAS OCUPACIONALES**

Al consultar a especialistas del proceso (operadores, instructores, supervisores, superintendentes, entre otros) respecto a las tendencias identificadas a 5 años, sus principales respuestas y acuerdos son:

- Observan esfuerzos constantes por desarrollar equipos autónomos o semiautónomos, tanto en extracción subterránea como de rajo abierto.
- Identifican una tendencia al desarrollo de centros integrados de operaciones, que permitan controlar la operación a distancia y mejorar sinergias.
- Observan la búsqueda del concepto de minería continua como base para la planificación de procesos de extracción. Esto implica, entre otros esfuerzos, optimizar los procesos de conminución\* de los minerales.

<sup>\*</sup> Proceso de reducción del tamaño de los minerales.

### **INDICE**



### **EXPLORACIÓN Y SONDAJE** Página 7



**EXTRACCIÓN RAJO** Página 17



### **EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA** Página 27




## TRONADURA Página 37

### ÁREAS **TRANSVERSALES**

### **ENTRADA A LA MINERÍA** Página 47

**INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA** Página 51

**RIGGERS** Página 55



## **EXPLORACIÓN Y SONDAJE**



**EXTRACCIÓN RAJO** 




**EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA** 



**TRONADURA** 

**ENTRADA A LA MINERÍA** 

**INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA** 



### 1.

### **EXPLORACIÓN Y SONDAJE**

La exploración geológica y el sondaje minero buscan identificar la presencia de minerales, y el tipo, calidad y cantidad estimada de los mismos en áreas de exploración. En sus actividades se utilizan distintos equipos y participan diversas disciplinas (entre ellas, geólogos, geofísicos, geoquímicos, topógrafos y operadores de equipos de perforación) para identificar concentraciones de minerales de mena (sulfuros, óxidos), dando pie a la conformación de proyectos de extracción, los cuales pueden tomar la forma de faenas a rajo abierto o subterráneas.

El proceso de exploración y sondaje se realiza de manera continua y con gran planificación, para mantener el control del mineral presente en las faenas mineras y proveer información al modelo geológico del yacimiento. De esta forma, aporta valiosa información para la toma de decisiones y se convierte en uno de los procesos esenciales para el negocio.

### Algunos indicadores principales del desempeño del Proceso (KPIs)\*


- Exploración (Básica Avanzada):
  - · Metros explorados
- Sondaje:
  - · Metros perforados
  - · Calidad de las muestras obtenidas

### Indicadores de desempeño transversales a los procesos


- Disponibilidad y utilización de equipos
- · Rendimiento de equipos
- Costos operativos
- · Frecuencia y gravedad de accidentabilidad
- · Cumplimiento de normativas medioambientales

<sup>\*</sup> KPI = Key Performance Indicator


### 1. EXPLORACIÓN Y SONDAJE I MAPA DE PROCESO




Este diagrama busca ilustrar las principales etapas, equipos y perfiles ocupacionales presentes en el proceso, a fin de facilitar su comprensión por parte de personas que ingresan a la industria minera.



### 1. EXPLORACIÓN Y SONDAJE I RUTA DE APRENDIZAJE



- Para mayor detalle sobre el concepto de cualificación consultar el glosario general del cuadernillo introductorio.
- Para más información sobre las cualificaciones de esta ruta de aprendizaje: www.ccm.cl



### 1. EXPLORACIÓN Y SONDAJE I DETALLE DE CUALIFICACIONES

**NIVEL 2** I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
	Asistente Geológico P-0400-3117-008-V01	U-0400-3117-012-V01	Realizar posicionamiento geográfico por medio de mapas e instrumentos
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Asistente de	Asistente Geoquímico P-0400-3117-009-V01	U-0400-3117-013-V01	Realizar toma de muestras geoquímicas en terreno
Geología y Sondaje		U-0400-3117-014-V01	Realizar despacho de muestras geoquímicas
PFPS0-2-01/V.2		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Ayudante de Sondaje P-0400-8113-003-V02	U-0400-8113-006-V02	Colaborar en trabajos de sondaje
		U-0400-8113-007-V02	Mantener estado de herramientas de sondaje
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

NIVEL 3 | MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
	Asistente GIS P-0400-3117-010-V01	U-0400-3117-015-V01	Realizar mantención de información GIS
		U-0400-3117-016-V01	Alimentar base de datos y mapas
Analista de		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Geología PFPEX-3-01/V.1	Asistente Propiedad	U-0400-3117-017-V01	Realizar tramitación de propiedad minera ante entidades regulatorias
	Minera y Recursos Hídricos P-0400-3117-011-V01	U-0400-3117-018-V01	Realizar levantamiento de información de propiedades mineras y recursos hídricos
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Asistente Geológico	U-0400-3117-019-V01	Coordinar toma y traslado de muestras geológicas
Asistente Avanzado de	Avanzado P-0400-3117-012-V01	U-0400-3117-020-V01	Marcar puntos de exploración en terreno y realizar recopilación de datos
Geología PFPEX-3-02/V.1		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
FIFEX-3-02/V.1	Asistente Terreno Geoquímico	U-0400-3117-021-V01	Coordinar la toma de muestra geoquímica
	P-0400-3117-013-V01	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
0	Operario de Muestrera P-0400-4322-002-V02	U-0400-8113-009-V02	Codificar y fotografiar testigos
Operador de Muestreras		U-0400-8113-010-V02	Administrar testigos
PFPEX-3-03/V.1		U-0400-8113-011-V02	Administrar muestras
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador de Sondaje	U-0400-8113-005-V02	Perforar sondajes
	P-0400-8113-004-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Operador de Sondaje PFPSO-3-01/V.1	Controlador de Sondaje P-0400-8113-010-V01	U-0400-8113-012-V01	Controlar posicionamiento de equipos de sondaje
		U-0400-8113-013-V01	Controlar calidad de muestra de sondaje
00 0 01/ 0.1		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Medidor de Pozos	U-0400-8113-014-V01	Realizar mediciones y traspaso de datos de perforación
	P-0400-8113-011-V01	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

### 1. EXPLORACIÓN Y SONDAJE I DETALLE DE CUALIFICACIONES

NIVEL 4 1 MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
Operador		U-0400-3117-022-V01	Realizar aseguramiento de calidad de datos geofísicos
Especialista de Geología PFPEX-4-01/V.1	Operador Geofísico Especialista P-0400-3117-014-V01	U-0400-3117-023-V01	Coordinar operaciones geofísicas en terreno
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Operador Especialista de	Encargado de Muestrera	U-0400-8113-008-V02	Controlar proceso de muestreo
Muestreras PFPEX-4-02/V.1	Encargado de Muestrera P-0400-4322-001-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Operador Especialista de	Operador Especialista de Sondaje P-0400-3121-013-V02	U-0400-3121-024-V02	Supervisar operaciones de sondaje
Sondaje PFPSO-4-01/V.1		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

NIVEL 5 | MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
		U-0400-3121-023-V02	Coordinar abastecimiento de campamento
		U-0400-3121-025-V01	Coordinar operación de faena de sondaje
Gestión de Producción y Equipos de Trabajo Proceso	Jefe de Faena Sondaje	U-0400-3121-033-V01	Gestionar a las personas del equipo de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
Sondaje PFPS0-5-01/V.1	P-0400-3121-030-V02	U-0400-3121-034-V01	Gestionar los riesgos del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
		U-0400-3121-035-V01	Gestionar los resultados operacionales del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente



# **EXPLORACIÓN Y SONDAJE**



EXTRACCIÓN RAJO



**EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA** 



TRONADURA

**ENTRADA A LA MINERÍA** 

**INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA** 



## **2.** <u>EXTRACCIÓ</u>N RAJO


La extracción a rajo abierto se desarrolla cuando los yacimientos presentan una forma regular y están en la superficie o cerca de ésta. Éste es el proceso por el que actualmente se extrae la gran mayoría del mineral de cobre del país. Es ampliamente conocido por las grandes dimensiones de sus faenas y equipos, los que son utilizados principalmente en actividades de perforación, carguío y transporte de mineral.

### ► Algunos indicadores principales del desempeño del Proceso (KPIs)\*


- · Tonelaje de mineral extraído
- · Tonelaje de lastre removido de la mina
- · Disponibilidad y utilización de equipos
- · Rendimiento de equipos
- · Costos operativos
- · Frecuencia y gravedad de accidentabilidad
- · Cumplimiento de normativas medioambientales

<sup>\*</sup> KPI = Key Performance Indicator


### 2. EXTRACCIÓN RAJO I MAPA DE PROCESO




Este diagrama busca ilustrar las principales etapas, equipos y perfiles ocupacionales presentes en el proceso, a fin de facilitar su comprensión por parte de personas que ingresan a la industria minera.



### 2. EXTRACCIÓN RAJO I RUTA DE APRENDIZAJE



- Para mayor detalle sobre el concepto de cualificación consultar el glosario general del cuadernillo introductorio.
- Para más información sobre las cualificaciones de esta ruta de aprendizaje: www.ccm.cl





### 2. EXTRACCIÓN RAJO I DETALLE DE CUALIFICACIONES

NIVEL 2 1 MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
Operador Camión de Alto Tonelaje	Operador de Transporte	U-0400-8332-003-V02	Operar camión de alto tonelaje
Mina Rajo PFERA-2-01/V.1	de Materiales Rajo P-0400-8332-003-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador Base de Equipos Auxiliares Rajo P-0400-8111-007-V01	U-0400-8342-002-V02	Preparar y habilitar área de trabajo con tractor neumático
		U-0400-8342-004-V02	Operar excavadora de producción
Operador de		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Equipos Mina Rajo PFERA-2-02/V.1	Operador de Camión de Regadío P-0400-8111-008-V01	U-0400-8342-005-V02	Regar área de trabajo y asistir operaciones
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador de Reducción Secundaria Rajo P-0400-8121-003-V02	U-0400-8121-003-V02	Reducir bolones y pisos con martillo rompedor móvil
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

NIVEL 3 I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
	Operador de Transporte Equipos Rajo P-0400-8332-002-V02	U-0400-8332-004-V02	Trasladar equipos eléctricos con generador autónomo
Operador		U-0400-8332-005-V02	Trasladar equipos en instalaciones mina
Avanzado Equipos Mina		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Rajo PFERA-3-01/V.1	Operador de Equipos Auxiliares Rajo P-0400-8342-001-V02	U-0400-8342-001-V02	Perfilar y afinar área de trabajo mo
		U-0400-8342-003-V02	Preparar y habilitar área de trabajo con tractor oruga
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

### 2. EXTRACCIÓN RAJO I DETALLE DE CUALIFICACIONES

### NIVEL 4 1 MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
Operador	Operador de Carguío Rajo P-0400-8332-001-V02	U-0400-8332-001-V02	Cargar mineral con palas
Especialista Equipos Carguío Mina Rajo		U-0400-8332-002-V02	Cargar material mediante equipo móvil cargador frontal
PFERA-4-01/V.1		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Operador Especialista	Operador de Perforación Raio	U-0400-8113-001-V02	Realizar perforaciones en rajo abierto
Equipos Perforación Mina Rajo		U-0400-8113-002-V02	Perforar bolones
PFERA-4-02/V.1		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

NIVEL 5 I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA


Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
	Jefe de Turno Extracción Rajo Abierto P-0400-3121-002-V03	U-0400-3121-002-V02	Supervisar el proceso de extracción a rajo abierto
		U-0400-3121-033-V01	Gestionar a las personas del equipo de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
Gestión de Producción y Equipos de Trabajo Mina		U-0400-3121-034-V01	Gestionar los riesgos del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
Rajo Abierto PFERA-5-01/V.1		U-0400-3121-035-V01	Gestionar los resultados operacionales del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
	Coordinador de Despacho Minero P-0400-4323-001-V02	U-0400-4323-001-V02	Coordinar sistema de despacho minero
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad



# **EXPLORACIÓN Y SONDAJE**



**EXTRACCIÓN RAJO** 



**EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA** 



**TRONADURA** 

**ENTRADA A LA MINERÍA** 

**INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA** 




# **3.** EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA

La extracción subterránea combina distintas técnicas que permiten que el proceso ocurra a grandes niveles de profundidad. Las principales labores dentro del proceso tienen relación con tronar y avanzar en zonas de producción, fortificando y habilitando zonas de trabajo que, bajo altos estándares de seguridad, permitan extraer el mineral desde el yacimiento.


- Algunos indicadores principales del desempeño del Proceso (KPIs)\*
  - Preparación y Desarrollo Mina:
    - · Metraje de avance construido
  - Explotación Mina:
    - · Tonelaje de mineral extraído
- Indicadores de desempeño transversales a los procesos
  - · Disponibilidad y utilización de equipos
  - · Rendimiento de equipos
  - · Costos operativos
  - · Frecuencia y gravedad de accidentabilidad
  - · Cumplimiento de normativas medioambientales

<sup>\*</sup> KPI = Key Performance Indicator


### 3. EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA I MAPA DE PROCESO




Este diagrama busca ilustrar las principales etapas, equipos y perfiles ocupacionales presentes en el proceso, a fin de facilitar su comprensión por parte de personas que ingresan a la industria minera.



### 3. EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA I RUTA DE APRENDIZAJE



- Para mayor detalle sobre el concepto de cualificación consultar el glosario general del cuadernillo introductorio.
- Para más información sobre las cualificaciones de esta ruta de aprendizaje: www.ccm.cl



### 3. EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA I DETALLE DE CUALIFICACIONES

NIVEL 2 1 MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
	Operador - Manipulador	U-0400-8111-008-V01	Operar equipo telescópico
	Telescopico P-0400-8111-011-V01	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador Base de	U-0400-8111-015-V01	Realizar acuñadura
Operador de	Fortificación Mina Subterránea	U-0400-8111-016-V01	Realizar reparación básica de piping
Fortificación e Infraestructura	P-0400-8111-014-V01	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Mina Subterránea PFESU-2-01/V.1		U-0400-8111-021-V01	Ejecutar perforación manual de rocas en mina subterránea
PFE5U-2-U1/V.1	Operario Base de Desarrollo Mina Subterránea P-0400-8111-020-V01	U-0400-8111-033-V01	Instalar servicios de ventilación, drenaje, redes de aire comprimido y de agua en mina subterránea de acuerdo a normativa legal vigente
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Muestrero P-0400-3117-001-V02	U-0400-3117-001-V02	Muestrear puntos de extracción
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador Mina Subterranea P-0400-8111-012-V01	U-0400-8111-009-V01	Operar equipo jumbo (r.Secundaria)
On avaday Mina		U-0400-8111-010-V01	Operar martillo rompedor fijo
Operador Mina Subterránea		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
PFESU-2-02/V.1	Operador de Equipo de	U-0400-8112-006-V02	Operar buzón de traspaso
	Traspaso P-0400-8112-003-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador de Harneros y Alimentadores	U-0400-8112-004-V02	Operar sistemas de harneros y alimentadores
	P-0400-8112-006-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

NIVEL 3 I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
	Tele-Operador Mina Subterránea P-0400-8111-013-V01	U-0400-8111-002-V02	Operar LHD por vía remota
		U-0400-8111-005-V02	Regular traspaso de mineral vía remota
Operador	F-0400-0111-013-V01	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Avanzado Mina Subterránea	Operador Equipos de Chancado Mina Subterránea	U-0400-8112-003-V02	Operar sistema de chancado de mineral interior mina
PFESU-3-01/V.1	P-0400-8112-005-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador de Martillo	U-0400-8342-007-V02	Operar martillo rompedor móvil
	Rompedor Móvil P-0400-8342-002-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Mantenedor de Puntos	U-0400-8111-003-V02	Reparar calles de producción
	de Extracción	U-0400-8111-006-V02	Reparar parrilla de producción
	P-0400-8111-002-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador de Fortificación Mina Subterránea P-0400-8111-015-V01	U-0400-8111-011-V01	Instalar fortificaciones pernos, cables y mallas
		U-0400-8111-012-V01	Operar equipo de fortificación (shotcrete)
Operador de		U-0400-8111-013-V01	Realizar soldadura y oxicorte
Fortificación e Infraestructura		U-0400-8111-014-V01	Realizar transporte de explosivos interior mina
Avanzado Mina		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Subterránea PFESU-3-02/V.1	Operador de Equipos de Desarrollo y Preparación Mina Subterránea P-0400-8111-021-V01	U-0400-8111-034-V01	Operar acuñador mecanizado de acuerdo a normativa legal vigente
		U-0400-8111-035-V01	Operar bomba de hormigón de acuerdo a normativa legal vigente
		U-0400-8111-036-V01	Operar equipo mixer de bajo perfil de acuerdo a normativa legal vigente
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Operador de	Operador de Tronadura	U-0400-7542-001-V02	Realizar tronadura secundaria
Tronadura Mina Subterránea	Subterranea	U-0400-7542-019-V01	Preparar tronadura de desarrollo
PFESU-3-03/V.1	P-0400-7542-001-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

### 3. EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA I DETALLE DE CUALIFICACIONES

NIVEL 4 1 MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
Guainicación	Terni ocupacionai	Coulgo OCL	
	Monitor Insumos y Servicios P-0400-3121-004-V02	U-0400-3121-003-V02 U-0400-3121-004-V02 U-0400-8111-032-V02	Controlar servicio de apoyo a la producción agua y aire Controlar ventilación interior mina Trabajar con seguridad
Operador Especialista de	Operador de Perforación Subterránea P-0400-8113-002-V02	U-0400-8113-003-V02 U-0400-8111-032-V02	Operar equipo jumbo Trabajar con seguridad
Fortificación, Infraestructura	Operador de Transporte Mina Subterránea	U-0400-8342-008-V02	Transportar mineral con camiones de alto tonelaje en mina
y Servicios Mina Subterránea	P-0400-8342-003-V02 Operador LHD Mina	U-0400-8111-032-V02 U-0400-8342-006-V02	Trabajar con seguridad Operar LHD en producción
PFESU-4-01/V.1	Subterránea P-0400-8342-004-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operario Especialista de Preparación Mina Subterránea	U-0400-8111-037-V01	Instalar marcos de fortificación de acuerdo a normativa legal vigente
	P-0400-8111-022-V01	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador de Perforación Subterránea	U-0400-8113-003-V02	Operar equipo jumbo
Operador	P-0400-8113-002-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Especialista Mina Subterránea	Operador de Transporte Mina Subterránea	U-0400-8342-008-V02	Transportar mineral con camiones de alto tonelaje en mina
PFESU-4-02/V.1	P-0400-8342-003-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador LHD Mina Subterránea P-0400-8342-004-V02	U-0400-8342-006-V02 U-0400-8111-032-V02	Operar LHD en producción Trabajar con seguridad
	Monitor de Producción P-0400-3121-003-V02	U-0400-3121-005-V02 U-0400-8111-032-V02	Registrar el estado productivo y operacional de puntos de operación Trabajar con seguridad
Operador Especialista Sala de Control Mina	Controlador de Producción Mina	U-0400-8111-004-V02	Monitorear proceso de extracción subterránea
Subterránea PFESU-4-03/V.1	Subterránea P-0400-8111-003-V02	U-0400-8111-007-V02	Controlar planta de chancado desde sala de control
FFE3U-4-U3/V.1	Operador de Correas Transportadoras	U-0400-8111-032-V02 U-0400-8112-005-V02	Trabajar con seguridad  Operar correas de transporte de mineral
	P-0400-8112-004-V02	U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Operador Especialista	Operador Especialista de	U-0400-8111-017-V01	Destrancar con explosivos vías de traspaso
Tronadura Mina Subterránea	Tronadura Subterranea P-0400-8111-016-V01	U-0400-8111-018-V01	Preparar y realizar tronadura de hundimiento
PFESU-4-04/V.1		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

NIVEL 5 I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
		U-0400-3121-006-V02	Supervisar el proceso de extracción subterránea Gestionar a las personas del
Gestión de Producción	Jefe de Turno Extracción	U-0400-3121-033-V01	equipo de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
y Equipos de Trabajo Mina Subterránea PFESU-5-01/V.1	Subterránea P-0400-3121-005-V03	U-0400-3121-034-V01	Gestionar los riesgos del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
FFL30-3-01/V.1		U-0400-3121-035-V01	Gestionar los resultados operacionales del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
		U-0400-3121-033-V01	Gestionar a las personas del equipo de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
	Capataz de Preparación Mina Subterránea P-0400-3121-031-V01	U-0400-3121-034-V01	Gestionar los riesgos del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
		U-0400-3121-035-V01	Gestionar los resultados operacionales del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
Gestión de Producción y Equipos de Trabajo		U-0400-3121-036-V01	Coordinar procesos de preparación mina subterránea de acuerdo a normativa legal vigente
Desarrollo y Preparación Mina Subterránea PFESU-5-02/V.1	Capataz de Desarrollo y Servicios Mina Subterránea P-0400-3121-032-V01	U-0400-3121-033-V01	Gestionar a las personas del equipo de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
F1 L30-3-02/ V. 1		U-0400-3121-034-V01	Gestionar los riesgos del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
		U-0400-3121-035-V01	Gestionar los resultados operacionales del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
		U-0400-3121-037-V01	Coordinar procesos de desarrollo y servicios mina subterránea de acuerdo a normativa legal vigente





**EXTRACCIÓN RAJO** 



**EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA** 



**TRONADURA** 

**ENTRADA A LA MINERÍA** 

**INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA** 



### **4.** Tronadura

Los procesos de tronadura son parte de la operación productiva de las empresas mineras, tanto en minas rajo abierto como en subterráneas. Se utiliza tanto en procesos de desarrollo minero como en extracción de mineral.

Consiste en la fragmentación instantánea que se produce en la roca por efecto de la detonación de explosivos depositados en su interior. Es la primera etapa del proceso de conminución de la roca y tiene como misión el pre-acondicionamiento o preparación de ésta para su posterior procesamiento.



#### Algunos indicadores principales del desempeño del Proceso (KPIs)

### Voladura de Rocas:

- · Toneladas de mineral tronado
- · Tiros quedados
- · Granulometría promedio
- · Alineamiento a control geomecánico del macizo rocoso
- · Presencia de gases (NOx)

### Control de Existencia en Polvorines:


- · Ajustes de inventario
  - · Pérdidas de explosivos
  - · Quiebre de stock

### Indicadores de desempeño transversales a los procesos


- Disponibilidad y utilización de equipos
- · Rendimiento de equipos
- · Costos operativos
- · Frecuencia y gravedad de accidentabilidad
- · Cumplimiento de normativas medioambientales y legales

<sup>\*</sup> KPI = Key Performance Indicator


### 4. TRONADURA I MAPA DE PROCESO




Este diagrama busca ilustrar las principales etapas, equipos y perfiles ocupacionales presentes en el proceso, a fin de facilitar su comprensión por parte de personas que ingresan a la industria minera.



### 4. TRONADURA I RUTA DE APRENDIZAJE



- Para mayor detalle sobre el concepto de cualificación consultar el glosario general del cuadernillo introductorio.
- Para más información sobre las cualificaciones de esta ruta de aprendizaje: www.ccm.cl



### 4. TRONADURA I DETALLE DE CUALIFICACIONES

NIVEL 2 1 MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral	
Operador Base de Tronadura Mina a Rajo Abierto y Mina Subterránea PFTRO-2-01/V.1	Cargador de Tiro Proceso de Tronadura en Mina a Rajo Abierto y Mina Subterránea P-0400-7542-003-V01	U-0400-7542-001-V01	Asegurar condiciones de tiro en proceso de tronadura en mina de rajo abierto y mina subterránea, de acuerdo a normativas vigentes de seguridad	
		Cargador de Tiro	U-0400-7542-002-V01	Preparar tiro en proceso de tronadura en mina de rajo abierto y mina subterránea, de acuerdo a normativas vigentes de seguridad
		U-0400-7542-003-V01	Realizar carguío de tiro a mano en proceso de tronadura en mina de rajo abierto y mina subterránea, de acuerdo a normativas vigentes de seguridad	
		U-0400-7542-004-V01	Cargar tiro con equipo autónomo, en proceso de tronadura en mina de rajo abierto y mina subterránea, de acuerdo a normativas vigentes de seguridad	
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad	

NIVEL 3 I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
	Operador Equipos Auxiliares Proceso de Tronadura en Mina Rajo Abierto y Mina Subterránea P-0400-7542-004-V01	U-0400-7542-005-V01	Operar mini cargador frontal en proceso de tronadura, de acuerdo a normas vigentes de seguridad
		U-0400-7542-006-V01	Operar equipo tapapozos en proceso de tronadura, de acuerdo a normas vigentes de seguridad
Operador Avanzado de Tronadura		U-0400-7542-007-V01	Operar camión pluma en proceso de tronadura en mina a rajo abierto y mina subterránea, de acuerdo a normativas vigentes de seguridad
Mina a Rajo Abierto y Mina		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Subterránea PFTRO-3-01/V.1	Polvorinero Proceso de Tronadura en Mina Rajo Abierto y Mina Subterránea P-0400-7542-005-V01	U-0400-7542-008-V01	Administrar abastecimiento y distribución de explosivos en polvorín en mina a rajo abierto y mina subterránea, de acuerdo a normativas vigentes de seguridad
		U-0400-7542-009-V01	Operar camión polvorín en proceso de tronadura en mina a rajo abierto y mina subterránea, de acuerdo a normativas vigentes de seguridad
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

### 4. TRONADURA I DETALLE DE CUALIFICACIONES

NIVEL 4 1 MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
Operador Especialista de Tronadura Mina	Operador Carguío Subterráneo en Proceso	U-0400-7542-010-V01	Operar camión carguío subterráneo manual, en proceso de tronadura en mina subterránea, de acuerdo a normativas vigentes de seguridad
	de Tronadura en Mina Subterránea P-0400-7542-006-V01	U-0400-7542-011-V01	Operar camión carguío subterráneo automatizado, en proceso de tronadura en mina subterránea, de acuerdo a normativas vigentes de seguridad
Subterránea		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
PFTR0-4-01/V.1	Programador de la Secuencia de Tronadura en Minas de Rajo Abierto y Minas Subterráneas P-0400-7542-008-V01	U-0400-7542-014-V01	Diseñar secuencia de tronadura, en mina a rajo abierto y mina subterránea, de acuerdo a normativa vigente de seguridad
		U-0400-7542-015-V01	Programar la secuencia de tronadura en mina a rajo abierto y mina subterránea de acuerdo a normativa vigente de seguridad
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
	Operador Camión Fábrica Proceso de	U-0400-7542-012-V01	Preparar condiciones para carguío de pozo con camión fábrica, en proceso de tronadura en mina a rajo abierto
Operador	Tronadura en Mina Rajo Abierto P-0400-7542-007-V01	U-0400-7542-013-V01	Operar camión fábrica, en proceso de tronadura en mina a rajo abierto
Especialista de		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad
Tronadura Mina a Rajo Abierto PFTRO-4-02/V.1	Programador de la Secuencia de Tronadura en Minas de Rajo Abierto y Minas Subterráneas P-0400-7542-008-V01	U-0400-7542-014-V01	Diseñar secuencia de tronadura, en mina a rajo abierto y mina subterránea, de acuerdo a normativa vigente de seguridad
		U-0400-7542-015-V01	Programar la secuencia de tronadura en mina a rajo abierto y mina subterránea de acuerdo a normativa vigente de seguridad
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

NIVEL 5 | MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
		U-0400-3121-033-V01	Gestionar a las personas del equipo de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
Gestión de Producción y	Supervisor Proceso de	U-0400-3121-034-V01	Gestionar los riesgos del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
Equipo de Trabajo Tronadura Mina A Rajo Abierto PFTRO-5-01/V.1		U-0400-3121-035-V01	Gestionar los resultados operacionales del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
		U-0400-7542-016-V01	Supervisar proceso de tronadura en mina a rajo abierto de acuerdo a normativas vigentes de seguridad
	Supervisor Proceso de Tronadura en Mina Subterránea P-0400-7542-010-V02	U-0400-3121-033-V01	Gestionar a las personas del equipo de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
Gestión de Producción y		U-0400-3121-034-V01	Gestionar los riesgos del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
Equipo de Trabajo Tronadura Mina Subterránea PFTRO-5-02/V.1		U-0400-3121-035-V01	Gestionar los resultados operacionales del área de trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente
		U-0400-7542-017-V01	Supervisar proceso de tronadura en mina subterránea de acuerdo a normativas vigentes de seguridad





**EXTRACCIÓN RAJO** 



**EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA** 



**TRONADURA** 

### **ÁREAS TRANSVERSALES**

**ENTRADA A LA MINERÍA** 

**INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA** 



# **5.** ENTRADA A LA MINERÍA

El MCM considera un nivel 1 de entrada a la minería, que es común a todos los procesos y rutas definidas. Este nivel no busca desarrollar oficios requeridos en la industria, sino preparar las bases necesarias para la incorporación de nuevos trabajadores al sector. Las competencias definidas aquí tienen su origen en el catálogo de la industria minera australiana para el nivel 1 y pueden ser consultadas en la cualificación de este nivel, denominada "Certificate I in Resources and Infrastructure Operations" (Código RII01109, disponible en www. training.gov.au).

Complementariamente fueron consideradas las competencias de empleabilidad del Programa Preparado, de Innovum Fundación Chile, que agrupa a aquellas necesarias para insertarse, mantenerse y desarrollarse en el ámbito laboral.

El CCM ha desarrollado un Paquete para Entrenamiento que considera módulos de formación para cada una de las 9 competencias definidas para este nivel del MCM, el que puede ser consultado y descargado desde nuestra web: www.ccm.cl

### 5. ENTRADA A LA MINERÍA I NIVEL 1

### **Competencias definidas:**



### 1. Trabajar con seguridad

Identificar condiciones de seguridad

Resguardar condiciones de seguridad



### 2. Medir y calcular con exactitud

Planificar y preparar el trabajo de medición

Realizar diferentes tipos de mediciones para determinar la magnitud de un objeto



### 3. Identificar el uso adecuado de herramientas y equipos

Identificar las herramientas y equipos que se requieren para llevar a cabo el trabajo

Utilizar las herramientas y equipos de manera segura, según se indica en los procedimientos de seguridad establecidos



### 4. Aplicar buenas prácticas medioambientales

Distinguir las operaciones mineras y sus efectos ambientales

Reconocer el marco medioambiental legal vigente de la actividad minera



### 5. Identificar procedimientos de emergencias y primeros auxilios

Identificar procedimientos básicos de toda emergencia

Identificar procedimientos de primeros auxilios básicos



#### 6. Organizar el trabajo diario

Preparar el trabajo para la realización de una tarea

Realizar las tareas encomendadas, considerando la contingencia



### 7. Actuar con compromiso y responsabilidad

Identificar características personales para el trabajo

Enfrentar desafíos en el mundo del trabajo



### 8. Comunicarse efectivamente en el lugar de trabajo

Comunicar adecuadamente en forma oral y escrita

Ejecutar tareas utilizando medios de comunicación establecidos por la industria de la minería



### 9. Trabajar colaborativamente con los miembros del equipo

Contribuir al logro de las actividades del equipo de trabajo

Tratar en forma efectiva los problemas y conflictos del equipo de trabajo





**EXTRACCIÓN RAJO** 



**EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA** 



**TRONADURA** 

### **ÁREAS TRANSVERSALES**

**ENTRADA A LA MINERÍA** 

**INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA** 




## 6. INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA

Los instructores tienen un rol relevante en cualquier proceso de entrenamiento, y por tanto, en toda estrategia que busque asegurar altos estándares de calidad en el capital humano de la industria. Su rol guarda relación con el diseño, la implementación y la evaluación de programas formativos.

Los instructores deben facilitar el aprendizaje activo de los participantes, aprovechando sus experiencias y generando las condiciones necesarias para el desarrollo de nuevas competencias alineadas a los resultados de aprendizaje de cada programa de formación.

En este contexto, presentamos a continuación los Perfiles Ocupacionales, Rutas de Aprendizaje y Programas de Formación, correspondientes a Tutor, Instructor e Instructor Senior.

### 6. INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA I RUTA DE APRENDIZAJE



A partir de cualificaciones de nivel 2 logradas en otras rutas de aprendizaje y/o el desarrollo demostrable de competencias asociadas a estas cualificaciones del MCM, el operador y/o mantenedor puede optar a la especialización en programas de la ruta de aprendizaje de instructores.

Para más información sobre las cualificaciones de esta ruta de aprendizaje: www.ccm.cl

### **6. INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA** I DETALLE DE CUALIFICACIONES

### **NIVEL 3** I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
Tutores PFINST-3-01/V.1	Tutor P-8549-2359-003-V01	U-8549-2359-011-V01	Evaluar proceso de formación del participante
		U-8549-2359-012-V01	Realizar actividades de formación en el lugar de trabajo
		U-8549-2359-013-V01	Registrar información sobre la formación del participante

### **NIVEL 4** I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
Instructores PFINST-4-01/V.1	Instructor P-8549-2359-004-V01	U-8549-2359-014-V01	Planificar, organizar y facilitar el aprendizaje grupal
		U-8549-2359-015-V01	Evaluar competencias adquiridas en el proceso de formación
		U-8549-2359-016-V01	Registrar y mantener información sobre el proceso de formación

### NIVEL 5 I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral	
Instructores Senior PFINST-5-01/V.1	Instructor Senior P-8549-2359-005-V01	U-8549-2359-017-V01	Analizar requerimientos de formación	
		U-8549-2359-018-V01	Elaborar y desarrollar estrategias y recursos de aprendizaje	
		U-8549-2359-019-V01	Elaborar y desarrollar herramientas de evaluación	





**EXTRACCIÓN RAJO** 



**EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA** 



**TRONADURA** 

### **ÁREAS TRANSVERSALES**

**ENTRADA A LA MINERÍA** 

**INSTRUCTORES PARA LA INDUSTRIA** 

**RIGGERS** 



# 7. RIGGERS

En el sector minero, así como en otras industrias del país, se identifican roles de alta relevancia y transversalidad. Uno de estos roles corresponde al Rigger, cuyas funciones están relacionadas con la preparación, guía y/o supervisión en actividades de traslado, posicionamiento, montaje y desmontaje de cargas y/o componentes de equipos, maquinarias o instalaciones.

Entre las labores del Rigger están planificar la maniobra, preparar la carga, guiar al operador del equipo de levante, coordinar al equipo de trabajo involucrado en la actividad y supervisar el área de la maniobra.

Estas actividades involucran en general alto riesgo y requieren de gran precisión; pueden implicar el trabajo con uno o más operadores de equipos de levante, trabajo con cargas simétricas y/o asimétricas de distintas dimensiones, la ejecución de maniobras con dominio visual total o parcial, o bajo distintas condiciones climáticas, entre otros.

### 7. RIGGERS I RUTA DE APRENDIZAJE



Para más información sobre las cualificaciones de esta ruta de aprendizaje: www.ccm.cl

### 7. RIGGERS I DETALLE DE CUALIFICACIONES

### NIVEL 3 I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral
Rigger Baja PFRIG-3-01/V.1		_	Preparar maniobras de traslado y posicionamiento de cargas, de acuerdo a permiso de levante, especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente.
	Rigger en Baja	_	Guiar maniobras de traslado y posicionamiento de cargas, de acuerdo a permiso de levante, especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente.
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad

### **NIVEL 4** I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

	THE TENNISOR OF SOME TOMOROUS TAILS EX MINICELLIA				
Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral		
Rigger Media PFRIG-4-01/V.1		_	Controlar la preparación de maniobras de desplazamiento, posicionamiento, montaje y/o desmontaje de cargas, de acuerdo a permiso de levante, planes rigging, especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente.		
	_	Conducir maniobras de traslado, posicionamiento, montaje y/o desmontaje de cargas, de acuerdo a permiso de levante, planes rigging, normas específicas del proyecto y normativa legal vigente.			
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad		

### NIVEL 5 I MARCO DE CUALIFICACIONES PARA LA MINERÍA

THE THE THIRD BE CONCENTRATION OF THE PROPERTY				
Cualificación	Perfil Ocupacional	Código UCL	Unidad de Competencia Laboral	
Rigger Alta PFRIG-5-01/V.1	Rigger en Alta	_	Dirigir la preparación de maniobras de traslado, posicionamiento, volteo, montaje y/o desmontaje en altura, de piezas simetricas o asimétricas, de acuerdo a planes rigging o planes especiales de levante, especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente.	
		-	Dirigir maniobras de traslado, posicionamiento, volteo, montaje y/o desmontaje en altura, de piezas simétricas o asimétricas, de acuerdo a planes rigging o planes especiales de levante, especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente.	
		U-0400-8111-032-V02	Trabajar con seguridad	

Los códigos de los perfiles ocupacionales y unidades de competencias laborales de Riggers, se encuentran en etapa de definición por parte de la Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales – ChileValora.



























GLENCORE

KGHM POLSKA MIEDŽ S.A.

KINROSS

**KOMATSU**®

lundin mining

Teck

