固定绑带 工序作业指导书

工序：GDBD 固定绑带 · 华煜伞业 晴雨伞标准线 · 版本 V1.0

一、工序概述

本工序为三折晴雨伞「固定绑带」作业环节，编号 GDBD。

二、作业步骤

- 缝制伞面绑带
- 检查绑带位置牢固
- 转装配

三、设备/工具

平缝机

四、质量要求

绑带位置正、缝线牢固

五、常见不良品项

绑带歪斜

六、安全提示

- 按设备操作规程作业，注意防护；
- 发现异常立即上报班组长，不停机带病作业。