装伞柄 工序作业指导书

工序：ZSB 装伞柄 · 华煜伞业 晴雨伞标准线 · 版本 V1.0

一、工序概述

本工序为三折晴雨伞「装伞柄」作业环节，编号 ZSB。

二、作业步骤

- 安装伞柄/手柄
- 打紧/锁固
- 检查安装到位

三、设备/工具

螺丝刀 / 打螺丝机

四、质量要求

伞柄牢固、安装到位、不松动

五、常见不良品项

伞柄松动

六、安全提示

- 按设备操作规程作业，注意防护；
- 发现异常立即上报班组长，不停机带病作业。