车缝 工序作业指导书

工序：CF 车缝 · 华煜伞业 晴雨伞标准线 · 版本 V1.0

一、工序概述

本工序为三折晴雨伞「车缝」作业环节，编号 CF。

二、作业步骤

- 将三角片依序拼缝
- 检查针距/线迹
- 转绑带

三、设备/工具

平缝机

四、质量要求

针距均匀、无线歪斜、无跳线脱线

五、常见不良品项

跳线脱线

六、安全提示

- 按设备操作规程作业，注意防护；
- 发现异常立即上报班组长，不停机带病作业。