三角片裁切 工序作业指导书

工序：SJP 三角片裁切 · 华煜伞业 晴雨伞标准线 · 版本 V1.0

一、工序概述

本工序为三折晴雨伞「三角片裁切」作业环节，编号 SJP。

二、作业步骤

- 按模板裁切伞面三角片
- 点数核片数
- 转车缝

三、设备/工具

裁片机 / 模板冲裁

四、质量要求

三角片尺寸符版、片数齐全

五、常见不良品项

尺寸不符

六、安全提示

- 按设备操作规程作业，注意防护；
- 发现异常立即上报班组长，不停机带病作业。