上伞帽 工序作业指导书

工序：SYM 上伞帽 · 华煜伞业 晴雨伞标准线 · 版本 V1.0

一、工序概述

本工序为三折晴雨伞「上伞帽」作业环节，编号 SYM。

二、作业步骤

- 安装伞顶帽
- 压紧/锁固
- 检查不松动

三、设备/工具

压帽机 / 手工

四、质量要求

伞帽牢固、不松动、不脱落

五、常见不良品项

伞帽松动

六、安全提示

- 按设备操作规程作业，注意防护；
- 发现异常立即上报班组长，不停机带病作业。