# 包装 工序作业指导书

工序：BZ 包装 · 华煜伞业 晴雨伞标准线 · 版本 V1.0

## 一、工序概述

本工序为三折晴雨伞「包装」作业环节，编号 BZ。

## 二、作业步骤

- 折叠装伞套
- 放说明书
- 封箱
- 贴标

## 三、设备/工具

包装台 / 封箱机

## 四、质量要求

包装完好、附件齐全、封箱牢固

## 五、常见不良品项

包装破损、附件缺失

## 六、安全提示

- 按设备操作规程作业，注意防护；
- 发现异常立即上报班组长，不停机带病作业。