装伞头珠 工序作业指导书

工序：ZSYZ 装伞头珠 · 华煜伞业 晴雨伞标准线 · 版本 V1.0

一、工序概述

本工序为三折晴雨伞「装伞头珠」作业环节，编号 ZSYZ。

二、作业步骤

- 在伞骨末端装伞头珠
- 铆接/固定
- 检查

三、设备/工具

铆接工具 / 手工

四、质量要求

伞珠牢固、不错装

五、常见不良品项

伞珠脱落

六、安全提示

- 按设备操作规程作业，注意防护；
- 发现异常立即上报班组长，不停机带病作业。