6-mavzu. Ochiq tizimlar termodinamikasi

Reja:

- 1.0'zgarmas me'yorda oqish.
- 2.Gaz va bug'larning soplodan oqib o'tishi.
- 3.Bosimlarning kritik nisbati. Kritik tezlik.
- 4.Gaz (bug')ning maksimum sarfi. Gaz (bug')larni drossellash yoki ezish.
- 5.Kompressorlarning sikllari.

1.O'zgarmas me'yorda oqish.

Texnikaning turli sohalarida uzluksiz gaz yoki bugʻ oqimlari bilan ishlashga keladi. Masalan, bug' mashinalarida, turbinalarida. to'g'ri gaz turbokompressorlarda, reaktiv dvigatel va qurilmalarda gaz va bug'larning uzluksiz oqimli termodinamikada muvoza natlashgan, bunda quvurning koʻndalang kesimi bo'yicha gaz teng tarqalgan, quvur ko'ndalang kesimi o'zgargani bilan undan o'tayotgan gaz miqdori vaqt davomida o'zgarmas va gaz oqimi bo'yicha asosiy koʻrsatkichlari oʻzgarmay qoladi. Bundan tashqari gaz (yoki bugʻ) tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydi, ya'ni adiabatik oqim deb qaraladi. Yuqorida qabul qilingan shartlarga koʻra oʻzgaruvchan koʻndalang kesimli quvur (truba)dan 1 sekundda oqib oʻtayotgan gaz massasi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$m = \frac{f_1 \cdot c_1}{v_1} = \frac{f_2 \cdot c_2}{v_2} = \frac{f_3 \cdot c_3}{v_3} = \frac{f \cdot c}{v} = const, mv = f \cdot C, \tag{6.1}$$

m-1 sekundda quvurdan oqib oʻtayotgan gaz massasi, kg/s;

 f_1, f_2, f_3 – quvur(lar)ning koʻndalang kesim yuzalari, m²;


 v_1, v_2, v_3 — ko'ndalang kesimlarda gaz solishtirma hajmlari, m³/kg;

 C_1 , C_2 , C_3 — bu ko'ndalang kesimlarda gaz tezligi, m/s.

Yuqoridagi (5.1) tenglik gaz oqimining uzluksizlik yoki sidirgʻalik shartining analitik ifodasi hisoblanadi. Soddalashtirish uchun 1- rasmdagi quvurning 2 ta kesmasini tahlil qilamiz. Ma'lumki, gazning toʻliq energiyasi uning ichki energiyasi va kinetik energiyalarining yigʻindisiga teng:

$$u_1 + p_1 v_1 + \frac{C_1^2}{2} = u_2 + p_2 v_2 + \frac{C_2^2}{2}$$

bunda, u_1 , va u_2 — quvurning mos qirqimlarida gazning ichki energiyasi;



1- rasm. Gaz oqimining

 p_1v_1 va p_2v_2 mos qirqimlardagi gaz bosimi va solishtirma hajmkoʻpaytmalari boʻlib, gazning itarish ishi deb yuritiladi.

Gaz entalpiyasi **h=u+pv** boiganligi uchun

$$h_1 + \frac{c_1^2}{2} = h_2 + \frac{c_2^2}{2} \tag{6.2}$$

Demak, gaz oqimi quvurda oʻzgarmas va adiabatik boʻlganda gaz entalpiyasi hamda kinetik energiyasining yigʻindisi oʻzgarmay qoladi.

(5.2) tenglikni biroz oʻzgartirsak, quyidagi ifoda hosil boʻladi:

$$\frac{C_2^2 - C_1^2}{2} = h_1 - h_2 \tag{6.3}$$

bunda, $\frac{C_2^2 - C_1^2}{2} = l_0$ mavjud ish yoki quvurda harakat

lanayotgan gaz kinetik energiyasining ortishi;


 $h_1 - h_2 = h_0 - issiqlikning pasayishini mavjudligi.$

Demak, yozish mumkinki $l_0 = -Q$, ya'ni issiqlik dinamikasi birinchi qonuniga ko'ra ish issiqlikka teng.

5.2. Gaz va bug'larníng soplodan oqib o'tishi

Koʻndalang kesimi oʻzgaruvchan quvurda oqayotgan gaz (kengayishi hisobiga) tezli-**p** gining ortish nuqtasi soplo deyiladi. Gaz oqimining soplo (teshigi) orqali oʻtish jarayoni 2- rasmda ifodalangan, (**pV** koordinatalarida)

Rasmdan koʻrinib turibdiki $\mathbf{v}_2>\mathbf{v}_1$ bolganligi uchun ham $\mathbf{p}_2<\mathbf{p}_1$ boiadi. Gaz **2—3** adiabatik chizigʻi boʻylab kengayish jarayonini bajaradi. Shuning uchun gaz oqimi kinetik energiyasining ortishi tashqi ishlarning farqi hisobiga va kengayish ishi hisobiga boʻladi. Toʻla ish miqdori:



2- rasm

$$l = yuza(1 - 2 - 2^{1} - 0) + yuza(2 - 3 - 3^{1} - 2^{1} - 2)$$
$$-yuza(4 - 3 - 3^{1} - 0 - 4) = p_{1}v_{1} + \int_{v_{1}}^{s} pdv - p_{2}v_{2}.$$

Adiabatik jarayon boʻlganligi uchun: yoki

$$\int_{v_1}^{v_2} p dv = \frac{1}{k-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2).$$

yo'k

$$l = p_1 v_1 + \frac{1}{k-1} (p_1 v_1 - p_2 v_2) - p_2 v_2.$$

Matematik oʻzgartishlar kiritib, quyidagi formulani hosil qilamiz:

$$l = \frac{k}{k-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k}{k-1}} \right] = \frac{k}{k-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} \right]$$
 (6.4)

Gaz kinematik energiyasining ortishi $l = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}$ dan foydalanib,

 $C_2 = \sqrt{2l + C_2^2}$ ni hosil qilamiz. Agar gazning dastlabki (boshlangʻich) tezligi $C_1=0$ bo'lsa, $C_2=\sqrt{2l}$ bo'ladi.

l— ning qiymatini (5.4) tenglikdan keltirib qoʻyamiz:

$$C_2 = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k}{k-1}} \right]}$$
 (6.5)

Boshqa tomondan (5.3) tenglikni C₂, ga nisbatan yechsak:

$$C_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2)} = 1.415\sqrt{h_0}$$
. (6.6)

Suv bugʻi uchun issiqlikning pasayishini mavjudligi (h_o) ni tayyor «hs» diagrammasidan foydalanib osongina topish mumkin.

(3- rasm). Soplodagi bug'ning kengayishih adiabatik (izoentropiya) deb qaralganda $S_1=S_2$ Bug'ning boshlang'ich (p_2v_2) va keyingi (p_1v_1) holati nuqtalarini grafikdan topib vertikal tushirilsa, ho ning miqdorini o'lchab, masshtabga koʻpaytiriladi.


Endi soplodan otilib chiqayotgan gaz (bugʻ) ning 1 sekunddagi sarflanish miqdorini aniqlaymiz. Buning uchun (5.1)tenglikdan foydalanamiz:

$$m = \frac{f \cdot c_2}{v_2}; \frac{kg}{sek}.$$
 (6.7)
Bunda: F — soplo uchining koʻndalang kesim

yuzasi, m³;

C₂ — soplo uchidan chiqayotgan gaz tezligi, m/sek;

V₂— chiqayotgan gaz solishtirma hajmi, m³/kg;.



3- rasm

Soplodagi gazning kengayish jarayoni adiabatik bo'lganligi uchun haim va bosim orasidagi bogianishdan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$v_2 = v_1 \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{k}}.$$


(6.7)tenglikka C_2 va v_2 ning qiymatlarini (6.4) va (6.5) tenglik- lardan keltirib qo'shib, biroz matematik o'zgartishlar kiritamiz:

$$m = F \sqrt{2 \frac{k}{k-1} \frac{p_1}{p_2} \left[\left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]}.$$
 (6.8)

(6.8) dan koʻrinib turibdiki, soplodan otilib chiqayotgan gazning sekundlik sarfi gaz (bug') ning boshlang'ich va keyingi ko'rsatkichlariga hamda soplo (teshik) yuzasining sathiga bogʻliq.

5.3. Bosimlarning kritik nisbati. Kritik tezlik. Gaz (bugʻ) ning maksimum sarfi

Gaz oqimining nazariyasida tovushnin shu muhitda tarqalish tezligi katta ahamiyatga ega boʻlib, quyidagi ifala yozd&midti aniqlanadi:



$$a = \sqrt{kRT}$$
.

Muhitdagi tovush tezligi gaz (bugʻ) turiga. bosimi, haroratiga va zjchliklanga bogʻliq

Gazning torayib boruvchi soplodan oqib chiqayotgan holati bilan tanishib chiqamiz.

Gazning otilib chiqishida uning harorati

pasayganligi uchun bu gaz oqimi ichidagi tovush tezligi ham kamayadi.

4- rasm

Bosimlar $\mathbf{p_1}$ va $\mathbf{p_2}$ ning nisbatlari ortib borishi bilan gazning oqib chiqish tezligi ortadi, bu muhitdagi tovush tezligi esa kamayib boradi. Bosimlar nisbatining ma'lum qiymatida ikkala tezlik tenglashadi (4- rasmdagi K nuqta). Bosimlar nisbatining bunday qiymatini shu soplo uchun bosimlarning kritik nisbati $\mathbf{P_{kr}}$ deyiladi.

Shu muhiida, shu g ieziigi s'naroiiiria tovush tarqalish tezligiga teng bo'lgan gazning otilib chiqish tezligini kritik tezlik (C_{kg}) deyiladi.

Torayib boruvchi soploda gazning otilib chiqish tezligi, shu sharoitdagi tovush tezligidan ortiq boʻlishi mumkin emas, shuning uchun gazning boshlangʻich koʻrsatkichlari sharoitida gaz oqimining maksimal qiymati C_{kg} boʻladi. Demak, kritik tezlik miqdori gazning boshlangich \mathbf{p}_1 va oxirgi \mathbf{p}_2 bosimlariga bogʻliq. Shunday qilib, soplodan chiqayotgandagi gazning chiqish tezligi \mathbf{P}_Γ tovush tezligiga teng boʻlib: $\frac{P_2}{P_1}$ bosimlar nisbatining qiymatiga bogʻliq. $C_{kr} = a$, ya'ni gazning otilib chiqish tezligi shu sharoit (muhit) uchun tovush

 $C_{kr} = a$, ya'ni gazning otilib chiqish tezligi shu sharoit (muhit) uchun tovush tezligiga teng bo'lgandagi bosimlar nisbatining qiymati **bosimlarning kritik nisbati** deyilib, " γ_{kr} " harfi bilan ifodalanadi. Bosimlaming kritik nisbatining son qiymati $C_{kg} = a$, tenglik shartidan kelib chiqadi. (6.5) tenglik va «m» ning tengliklarni hisobga oigan holda, biroz matematik o'zgartish kiritib yozish mumkin:

$$\gamma_{kr} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}.\tag{6.9}$$

Tenglikdan koʻrinib turibdiki, bosimlarning kritik nisbati faqat adiabata koʻrsatkich «K» ga bogʻliq.

Demak, bosimlar kritik nisbatining son qiymati har xil atomli gazlar uchun ma'lum aniq qiymatlarga ega bo'lib, ular quyidagicha:

Bir atomli gazlar uchun:bogʻliq.

$$K = 1,67;$$
 $\gamma_{kr} = 0,482.$
 $\gamma_{kr} = 0,528.$

Ikki atomli gazlar uchun K = 1,4;

Uch atomli gazlar va oʻta qizigan suv bugʻlari, quruq toʻyingan bug uchun:

$$K = 1,135;$$
 $\gamma_{kr} = 0,577.$

(6.7) tenglikni va adiabatik jarayondagi gaz holati koʻrsatkichlari orasidagi bogʻlanishni hisobga oigan holda kritik harorat formulasi keltirib chiqariladi:

$$\frac{T_{kr}}{T_1} = \left(\frac{P_{kr}}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \left[\left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k+1}}\right]^{\frac{k-1}{k}}.$$
(6.10)

Gaz oqimining torayib boruvchi soplodagi kritik tezligini aniqlaymiz. Buning uchun $C_{kg} = a$ tenglikdan va (5.10) tenglikdan foydalanamiz:

$$C_{kr} = a = \sqrt{kRT_{kr}} = \sqrt{2\frac{k}{k+1}RT_1} = \sqrt{2\frac{k}{k+1}p_1v_1}.$$
 (6.11)

«K» ning ma'lum qiymatlarida:

$$K = 1,4;$$
 $C_{kr} = 1,08\sqrt{p_1v_1}$
 $K = 1,3;$ $C_{kr} = 1,06\sqrt{p_1v_1}$
 $K = 1,135;$ $C_{kr} = 1,03\sqrt{p_1v_1}$

Endi gaz massasi oqimining maksimal qiymatini hisoblaymiz, buning uchun (6.7) tenglikdan foydalanamiz:

$$m_{max} = F \sqrt{2 \frac{K}{k+1} \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{2}{k-1}} \frac{p_1}{v_1}}.$$
 (6.12)

«K» ning ma'lum qiymatlari uchun ifoda yechimlari:

$$K = 1,4;$$
 $m_{max} = 0,688 \cdot F \sqrt{\frac{p_1}{v_1}}.$ $K = 1,3;$ $m_{max} = 0,668 \cdot F \sqrt{\frac{p_1}{v_1}}.$ $K = 1,135;$ $m_{max} = 0,638 \cdot F \sqrt{\frac{p_1}{v_1}}.$

Gaz otilib chiqish tezligini tovush tezligidan orttirish uchun kombinatsiyalashgan (omuxta) soplo ishlatilishi kerak. Bunday soplo 2 ta soplo birikmasi boʻlib, awal torayib boruvchi soploda tovush tezligigacha tezlik bo'lib, ikkinchi bosqich kengayib boruvchi soplo qismida gazning oqim tezligi tovush tezligidan yuqori bo'ladi.

Gaz va bugʻlaming otilib chiqishida qanday turdagi soplo ishlatilishi asosan bosimlarning nisbatiga bogʻliq. Agar $\frac{p_2}{v_1} < \gamma_{kr}$ boʻlsa, torayib boruvchi soplo orqali, aksincha $\frac{p_2}{v_1} > \gamma_{kr}$ bo'isa, kengayib boruvchi soplo orqali otilib chiqadi.

5.3. Gaz (bugʻ) larni drossellash yoki ezish


Gaz harakatlanayotgan quvur yoʻlida kanal koʻndalang kesimining keskin kamayishi (torayishi) amaliyotda tez-tez uchrab turadi. Quvuming bu joyida gaz bosimining kamayishi sodir bo'ladi, lekin gaz tashqi ish bajarmaydi. Gaz va

bugʻlar quvuming toraygan joylaridan oʻtayotganda bosimining kamayish hodisasi **drossellash** yoki **gazni ezish** deyiladi. Gaz oqayotgan quvur yo'lidagi har bir

joʻmrak (kran), diafragma yoki boshqacha usulda quvuming torayishi drossellashga olib keladi. Gaz oqimining toraya boshlashi diafragmaga yetmasdan awalroq boshlanadi. Oqimning torayishi diafragmadan biroz oʻtguncha davom etadi, undan keyin gaz oqimi kengaya borib, quvur kengligini toʻla egallaydi. Diafragma oldida va orqasida gaz oqimi boʻlmagan «oʻlik zona» hosil boʻlib, u yerda gaz (bugʻ) ning uyurmali harakati hosil qiladi. Diafragma orqasida quvur keskin kengayganligi va uyurmali harakat zonasining ta'sirida \mathbf{p}_2 bosim \mathbf{p}_1 bosimdan biroz kamroq boʻlib, ularning farqi Δp boʻladi:

$$p_1 - p_2 = \Delta p \qquad (6.13)$$


Gaz oqimining tezligi diafragma orqasida ham biroz kamayadi (C_2) , keyinchalik quvuming kengligi boʻylab oqim yoyilib tezlik awalgi holatiga yetadi; ya'ni $C_1 = C_2$ boʻladi. Diafragma teshigi oldida gaz bosimining kamayishi uning



kinetik energiyasining ortishiga olib keladi (5- rasm).

5- rasm. Gaz (bugʻ) larni drossellash yoki ezish

kuchi va zarb kuchini yengishga hamda uyurmali harakatdan oʻzishga sarf boʻladi. Ma'lumki: sarflangan ish, oqibat natijada issiqlikka aylanadi va demak, gaz oqimiga qoʻshilib ketadi.



Agar quvurdan tashqariga biroz issiqlik chiqishini hisobga olmasak, kinetik energiyaning oʻzgarishi: 6-

rasm

$$\frac{C_1^2}{2} - \frac{C_2^2}{2} = h_1 - h_2$$

 C_1 ,= C_2 ekanligini hisobga olsak:

$$h_1 \approx h_2 \tag{6.14}$$

Quvurda oqayotgan gazni drossellanishida issiqlikning entalpiyasi o'zgarishsiz qoladi, ya'ni drossellash jarayoni — izoentalpiya hisoblanadi. Ideal sharoitda gazni drossellashda harorat o'zgarmaydi, chunki gazning entalpiyasi o'zgarmas. Suv bugʻi drossellanganda uning harorati pasayadi. Suv bugʻi quvur ichida drossellanganda entalpiya va haroratning pasayishini suv bugʻi uchun «hs» diag rammasida qurish mumkin (6-rasm). Agar nam bugʻ drossellansa, namligi biroz kamayadi, ya'ni quriydi. Kuchliroq drosselanganda quruq bug1, hatto oʻta qizigan bugʻ hosil bolishi ham mumkin . Drossellanganda bugʻning ish qobiliyati pasayadi. Agar drossel oldida p_1 bosimli bugʻda issiqlikning pasayishi A, bolsa, drossel ortida p_2 bosimli bugʻda issiqlikning pasayishi h_2 boʻladi, ya'ni

$$h_2 < h_1$$

Drosselda bug'ning ishlash qobilyatining pasayishi bugʻ turbinalarini boshqarishda keng qoʻllaniladi.

5.4. Kompressorlarning sikllari

Texnikada gazsimon modda (gaz va bug') larni siqib quvurga yoki idishga hsydash(yig'ish) uchun ishlatiiadigan mashinaiarm *kompressorlar* deb aytiladi. Ko'pincha porshenli yoki markazdan qochma asosda ishlaydigan kompressorlar ishlatiladi. I.YO.D.laridagi gazning issiqlik ta'sirida mexanik ish olinsa, kompressorlarda gazni siqish uchun mexanik ish sarflanadi. Bu ish (energiya) gazga tashqaridan beriladi, ya'ni kompressor siklini bajarishda manfiy ish bajariladi.

Bir pogʻonali porshenli kompressor.

Sikl quyidagi jarayonlardan iborat (7- rasm):

4—1— gazni kompressor silindriga so'rish.

1—2— gazni izotermik (politropik, adiabatik) qisish jarayoni.


2—3— kompressor silindridan qisilgan gazni itarib chiqarish (izobara) jarayoni.

3—4— gaz haydab chiqarilgandan soʻng kompressor porshenining qayta boshlashi (kengayish) natijasida bosimning (izoxorik) pasayish jarayoni.

pv koordinatalar tizimida siklni bajarish uchun (1 kg qisilgan gaz uchun).

7- rasmdagi shtrixlangan yuza

 $\ell = S_{1-2-3-4-1}$ bilan ifodalangan mexanik ish sarflanadi.



a) agar gazni qisish izotermik bo'lsa, kompressomi harakatlantirishga sarflanadigan ish: 7- rasm

$$\ell = p_2 v_2 + \int_{v_2}^{v_1} p v - p_1 v_1$$

Izotermada $p_1v_1=p_2v_2$ bo'lganligi uchun: $\ell=2,3RT\ell g\frac{v_1}{v_2}$

$$\ell = 2,3RT\ell g \frac{v_1}{v_2} \tag{6.15}$$

Ya'ni, kompressorda qisish jarayoni izotermik bo'lsa, siklga sarflanadigan ish faqat izotermik qisishga sarflanadi (8-, 9- rasmlar).

b) agar qisish jarayoni adiabatik boʻlsa, qisishga sarflanadigan ish miqdori:

$$\ell = p_2 v_2 + \frac{k}{k-1} (p_2 v_2 - p_1 v_1)$$

Natijada ish uchun:

$$\ell = \frac{K}{k-1}(p_2v_2 - p_1v_1) \tag{6.16}$$

Siklga sarflanadigan ish adiabatik qisish jarayonidagi ishga qaraganda «K» marta ko'proq bo'ladi. Ish miqdorini entalpiya orqali ifodalash ham mumkin. Adiabatik jarayonda q=0 boʻlganligi uchun issiqlik dinamikasi birinchi qonunining matematik ifodasi:

$$\ell = \Delta u$$
 yoki $\ell = u_2 - u_1$

Demak

$$\ell = p_2 v_2 + (u_2 - u_1) - p_1 v_1$$
 yoki $\ell = (p_2 v_2 + u_2) - (p_1 v_1 + u_1)$

Bundan:

$$\ell = h_2 - h_1$$

Kompressorda qisish adiabatik bo'lganda sarflanadigan ish miqdori gazning qisishdan keyingi va oldingi entalpiyalarining ayirmasidan iborat.


d) agar qisish jarayoni politropik bo'lsa, sarflanadigan ish miqdori:

$$\ell = \frac{n}{n-1}(p_2v_2 - p_1v_1). \tag{6.17}$$

(6.17) ifodani keltirib chiqarish (5.16) tenglikni keltirib chiqarish kabi bo'ladi, faqat koʻrsatkich «K» emas «n» boʻladi.

Ishlayotgan porshenli kompressorlarning koʻpchiligi politropik bo'lib, daraja ko'rsatkichi n = 1,20...1,25 oralig'ida o'zgaradi.

Koʻp pogʻonali kompressorlar. Biz yuqorida koʻrib chiqqan bir pogʻonali porshenli kompressorning ish unumi juda yaxshi, lekin yuqori bosimda ishlaganda tez qizib ketadi. Odatda 10 atmosferagacha bosim hosil qilinganda, gazni uzatish bir pogʻonali kompressorlar bilan amalga oshiriladi. Kattaroq bosimlar bilan ishlashga toʻgʻri



kelganda ikki yoki koʻp pogʻonali kompressorlar (har bir pogʻanada taxminan 10 atm) bilan bosim hosil qilinadi. Bunda har bir pogʻanadan soʻng soʻng gaz sovitiladi.

Qisish jarayonining izotermik boʻlishi maqsadga muvofiq boʻladi, lekin amalda bajarilishi qiyin boʻlganligi uchun shu jarayonga yaqinlashtiriladi.

Har bir pogʻonadan soʻng izobarik sharoitda gaz dastlabki haroratgacha sovitiladi. Agar kompressorda gazning qisilishi polit ropik boʻlib, koʻrsatkichi «n» boʻlsa:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{k}{k-1}}.$$

Ikkinchi pog'ona uchun:

$$\frac{p_4}{p_3} = \left(\frac{T_4}{T_3}\right)^{\frac{k}{k-1}}.$$

Kompressorning ishlash sharoitiga qarab, $T_1 = T_2$ va $T_2 = T_4$ bo'lganligi uchun:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_4}{p_3}.$$

Kompressorda qisish pogʻonalari «z» marta boʻlganda

$$n = \sqrt[z]{\frac{P_{oxir}}{P_{boshl}}}$$

bo'ladi.

Kompressorda sarflanadigan ish miqdori quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$\ell = z \frac{n}{n-1} p_1 v_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]. \tag{6.18}$$

Bunda: z- pogʻonalar soni.

Nazorat savollari va topshiriqlar

- 1. Ochiq termodinamik tizimlarining aniqlanishini ifodalang va amali- yotdan misollar keltiring.
- 2. Oqim uchun termodinamikaning birinchi qonuni tenglamasini keltirib chiqaring va uning har xil yozilishlarini keltiring.
- 3. Texnikaviy va keitirilgan ish nima? Keltirilgan ishning geometrik interpretatsiyasini bering va bu ishning politmpik va adiabatik jarayonlar uchun qanday aniqlanishini koʻrsating.
- 4. Qisqa kanallarda ishchi jism oqishida uning massaviy sarfi tezligi uchun ifodani keltirib chiqaring. Bu tenglamalar tahlilini bajaring.
- 5. Bosimlar kritik nisbati, kritik tezlik, ishchi jismning maksimal massaviy sarfi nimani bildiradi? Torayuvchi soplodan oqayotgan ishchi jismning kritik tezligi va maksimal sarfi uchun ifodalami yozing.
- 6. Kritik tezlik chiqish joyidagi tovush tezligiga teng ekanligini koʻrsating. Tezlik tovush tezligidan past boʻlganda kanal torayuvchi boʻlishi kerakligini, tezlik tovush tezligidan yuqori boʻlganda kanal kengayuvchi boʻlishligini isbotlang.
- 7. Adiabatik to 'xtalish harorati nimani bildiradi?
- 8. Oqimning haqiqiy tezligi qanday aniqlanadi? *hs* diagramma yordamida adiabatik qaytar va qaytmas oqimlar jarayonini tahlil qiling. Energiya yo'qotish koeffitsiyenti nimani bildiradi va uning qiymati qanday aniqlanadi?
- 9. $p_2/p_1 < \beta_{kp}$ nisbatda bugʻ oqimi uchun aniq masalani hs diagramma

yordamida yeching. Kanalning eng tor va chiqish kesimida oqim jarayonini hisoblash tavsiflarini aniqlang.

- 10. Drossellanish va adiabatik drossellanish koeffitsiyenti aniqlanishini keltiring. Joul-Tomson samarasi nimani bildiradi? Inversiya egri chizig'ini tahlil qiling. Texnikada drossellanish ishlatilishiga misollar keltiring.
- 11. Kompressor nima? Uning tavsiflarini keltiring. Politmpik, adiabatik va izotermik siqishda kompressor ishi uchun ifodalami keltiring.
- 12. *pV—Ts* diagrammalarda ko'p bosqichli kompressoming siqish jarayonini tahlil qiling. Ko'p bosqichli siqishntng bir bosqichligiga nisbatan ajzalliklarini ko 'rsating.