## **4-AMALIY TOPSHIRIQ**

## Mavzu: Suv bug'i kuch qurilmalarining sikllari

#### 1-masala

Renkin siklida ishlayotgan bug' mashinasiga kirayotgan bug'ning bosimi  $P_1$  = 1,5 MPa va harorati  $t_1$  = 300 °S, turbinadan chiqayotgan bug'ning bosimi  $P_2$  = 0,01 MPa. Bug'ning sarfi M = 940 kg/soat.

qurilmaning foydali ish koeffitsiyenti va quvvatini aniqlang.

#### Yechish.

qurilmaning foydali ish koeffitsiyenti:

$$\eta_{t} = \frac{h_{1} - h_{2}}{h_{1} - h_{2}^{t}}$$

bu tenglamada  ${\bf h_1}$  va  ${\bf h_2}$  bug'ning kengayishidan avvalgi va keyingi entalpiyalari, kj/kg;  $h_2^t$  - bosimi  ${\bf R_2}$  ga teng bo'lgan kondensatning

entalpiyasi, kJ/kg (  $h_2^t = c_p \cdot t_k$  ,  $s_r = 4,19$  kJ/kg  $^0$ S,  $t_k$  - kondensat harorati).


Bug'ning  $\mathbf{h_1}$ ,  $\mathbf{h_2}$  va  $h_2^t$  entalpiyalari va  $\mathbf{t_k}$  lar  $\mathbf{h}$  -  $\mathbf{s}$  diagramasidan aniqlanadi (rasm 1).  $\mathbf{h_1} = \mathbf{3040}$  kJ/kg,  $\mathbf{h_2} = \mathbf{2190}$  kJ/kg,  $h_2^t = \mathbf{47}$  kJ/kg.

U holda 
$$\eta_t = \frac{3040 - 2190}{3040 - 47} = 0.3$$

Bug' qurilmas ining quvvati

$$N = M \cdot (h_2 - h_1) = \frac{940}{3600} \cdot (3040 - 2190) = 222 \text{ kVt}$$

bu tenglamada M - bug'ning sarfi, kg/sek.



Rasm 1. h-S diagrammasidan foydalanish sxemasi

## 2-masala

Uchta bug' qurilmasi Renkin siklida ishlamoqda. Uchta siklga ham boshlang'ich bosim  $P_1=2$  MPa, keyingi bosim  $P_2=0,02$  MPa.

Birinchi siklda ishchi jism - quruqlik darajasi x=0,9 bo'lgan nam bug'; ikkinchi siklda - quruq to'yingan bug' va uchinchi siklda xarorati  $t_1=300$   $^0S$  bo'lgan qizdirilgan bug'.

Sikllarning foydali ish koeffitsiyentlarini aniqlang va bir-biri bilan solishtiring.

## Yechish.

Uchala sikl uchun ham foydali ish koeffitsiyentlari quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$\eta_t = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_2'}$$

h-S diagrammasidan:

a) birinchi sikl uchun

$$h_1{=}2620\;kJ/kg,\;h_2{=}1960\;kJ/kg,\;h_2^{/}\;=\;60\;\;kJ/kg$$

b) ikkinchi sikl uchun

$$h_1$$
=2800 kJ/kg,  $h_2$ =2090 kJ/kg,  $h_2'$  = 60 kJ/kg

v) uchunchi sikl uchun

$$h_1$$
=3020 kJ/kg,  $h_2$ =2230 kJ/kg,  $h_2'$  = 60 kJ/kg

U holda

a) 
$$\eta_t = \frac{2620 - 1960}{2620 - 60} = 0.257$$

b) 
$$\eta_t = \frac{2800 - 2090}{2800 - 60} = 0.259$$

v) 
$$\eta_t = \frac{3020 - 2230}{3020 - 60} = 0,267$$

## 3-masala

Renkin siklida ishlayotgan bug' qurilmasiga qizdirilgan bug' kiritilagan. Bosimi  $P_1 = 9$  MPa va harorati  $t_1 = 450$  °S bo'lgan bug' trubinada bosimi P' = 2,9 MPa gacha kengaygandan keyin uning bosimi o'zgartirilmay t' = 350 °S gacha qayta qizdiriladi va yana turbinada bosimi  $P_2 = 0,004$  MPa gacha kengayadi.

Siklning foydali ish koeffitsiyentini aniqlang.

# Yechish

Sikldagi bug'ning kengayishi va qayta qizdirilishi 2- rasmda ifodalangan. Bu rasmda 1 - 2 bug'ning dastlabki kengayishi, 2 - 3 bug'ni qayta qizdirish, 3 - 4 bug'ning keyingi kengayishi.

Bug' qayta qizdiriluvchi Renkin siklining foydali ish koeffitsiyenti quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$\eta_t = \frac{(h_1 - h_2) + (h_3 - h_4)}{(h_1 - h_k) + (h_3 - h_2)}$$


bu yerda  $\mathbf{h_1}$ ,  $\mathbf{h_2}$ ,  $\mathbf{h_3}$ ,  $\mathbf{h_4}$  - bug'ning 1,2,3 va 4 -holatlardagi (rasm 6) entalpiyasi,  $\mathbf{kJ/kg}$ ;

 $\mathbf{h}_{k}$  - kondensatning entalpiyasi,  $\mathbf{kJ/kg}$  (  $\mathbf{h}_{k} = \mathbf{c}_{r.} \mathbf{t}_{k}$ ).

h - S diagrammasidan:  $h_1 = 3260 \text{ kJ/kg}$ ,  $h_2 = 2960 \text{ kJ/kg}$ ,

 $h_3 = 3100 \text{ kJ/kg}, h_4 = 2030 \text{ kJ/kg}, h_k = 121 \text{ kJ/kg}.$ 

U holda 
$$\eta_t = \frac{(3260 - 2960) + (3100 - 2030)}{(3260 - 121) + (3100 - 2960)} = 0,42$$



Rasm 2. Bug'ni qayta qizdirishning h - S diagrammada ko'rinishi.

#### 5-vazifa

Bug' qizdirgichga kirayotgan bug'ning bosimi  $P_1$  va quruqlik darajasi  $X_1$ . qizdirgichdan chiqqan bug' turbinada bosimi  $P_2$  gacha adiabatik jarayonda kengayadi. Turbinadan kondensatorga kirayotgan bug'ning quruqlik darajasi  $X_2$ .

- 1) Bug' qizdirgichda 1 kg bug'ga berilgan issiqlik miqdorini (kJ/kg hisobida) va Renkin siklining issiqlik foydali ish koeffitsiyentini aniqlang.
- 2) Agarda bug' qizdirgichda bug' qo'shimcha  $\Delta$  t ga qizdirilgach yana  $P_2$  bosimgacha kengaytirilsa ( $X_2$  bu holatda o'zgaradi) Renkin siklining foydali ish koeffitsiyenti qancha bo'ladi?
- 3) Bug'ni qizdirish va kengayish jarayonlarini **h S** diagrammasida chizib ko'rsating (masshtabsiz chizish mumkin).

Masalani yechish uchun ma'lumotlar 1 jadvalda keltirilgan.

Jadval 1

Shifrning oxirgi	P <sub>1</sub> ,	$X_1$ ,	Shifrning oxirgidan	P <sub>2</sub> ,	$X_2$ ,	Δt,
soni	MPa		oldingi soni	MPa		°S
0	6	0,87	0	0,12	0,98	110
1	4,7	0,85	1	0,15	0,99	120
2	6,9	0,91	2	0,09	0,95	100
3	3,1	0,94	3	0,08	0,97	90
4	4,3	0,89	4	0,14	0,96	130
5	2.5	0,9	5	0,05	0,98	185
6	5,7	0,92	6	0,07	0,95	160
7	3,5	0,88	7	0,035	0,94	105

8	4,5	0,86	8	0,02	0,96	140
9	5,0	0,89	9	0,025	0,98	115

# Nazorat savoolari va topshiriqlar

1. Bugʻ kuch qurilmalari sxemalarini tasvirlang va ularning bir biridan farq qiluvchi xususiyatlarini koʻrsating. 2.Bugʻ kuch qurilmasi siklining FIK ni oshirish yoʻllarini koʻrsating. Siklning Ts — koordinatalardagi tasvirlanishidan foydalanib, sikl tahlilini bajaring