Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy)

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Bartłomiej Boczek, Aleksander Piotrowski, Łukasz Śmigielski

Spis treści

1.	Punkt 1												 											•	2
2.	Punkt 2												 												4
3.	Punkt 3												 												5
4.	Punkt 5												 												8
5.	Punkt 7												 												9

Udało nam się skomunikować sterownik z obiektem grzejąco-chłodzącym oraz oprogramowanie GxWorks3. Opis rejestrów sterownika:

Grzałki:

D100 (temperatura T1: sygnał Y1) - pomiar temperatury na grzałce G1 (np wartość 2300 oznacza 23°C)

D102 (temperatura T3: sygnał Y2) - pomiar temperatury na grzałce G3

D114 (sygnał U1) - sygnał sterujący grzałką G1 (zakres 0-1000 czyli 0-100%) D115 (sygnał U2) - sygnał sterujący grzałką G2

Wiatraczki:

D110 - sygnał sterujący wiatraczka W1 (zakres 0-1000 czyli 0-100%)


D111 - sygnał sterujący wiatraczka W2

Aby ustalić punkt pracy wyprowadziliśmy obiekt z równowagi a następnie podaliśmy mu stałe sterowanie na obie grzałki, przy wiatraczkach ustawionych na 50% mocy. Wartości sterowania:

G1 = 35 %

G2 = 40 %

Poniżej przedstawiony jest przebieg eksperymentu:



Rys. 1.1. Sygnały wyjściowe i wejściowe procesu

Jak widać wartości temperatur w punkcie pracy prezentują się następująco:

 $Y1=42{,}5^{\circ}C$

 $Y2 = 39^{\circ}C$

Na sterowniku zaimplementowaliśmy zabezpieczenie obiektu przed uszkodzeniem. Jeśli odczyt z czujnika T1 >150°C (czyli w rejestrze D100 >15000) wyłączana jest grzałka 1, czyli do rejestru D114 jest wpisywane 0. Analogicznie dla czujnika T1 oraz grzałki G2.

```
Nastawy PID: (takie jak na labolatorium 3) K1=1,228\,038; T_i1=11,602\,531; T_d1=1,166\,250; T_s=0,5 K2=0,851\,927; T_i2=9,777\,445; T_d2=0,842\,038; T_s=0,5
```


W algorytmie zostały użyte wcześniej wyliczone w Matlabie paramtry RR12, RR10, RR10 RR22, RR21, RR20, tak aby zwolnić sterownik z obliczeń i prościć implementację.

Implementacja na sterowniku wraz z zabezpieczeniem opisanym w zadaniu 2.

```
AWARIAY1 := FALSE;
AWARIAY2 := FALSE;
YZAD1 := 4000;
YZAD2 := 4000;
YY1 := INT_TO_REAL(D100);
YY2 := INT\_TO\_REAL(D102);
IF (YY1 >15000.0) THEN
        AWARIAY1 := TRUE;
END_IF;
IF (YY2 > 15000.0) THEN
        AWARIAY2 := TRUE;
END_IF;
IF (NOT AWARIAY1 AND NOT AWARIAY2) THEN
        YY1 := YY1-Y1pp;
        YY2 := YY2-Y2pp;
        EE1 := YZAD1-YY1;
        EE2 := YZAD2-YY2;
        du1 := (RR12*e1_2) + (RR11*e1_1) + (RR10*EE1);
        du2 := (RR22*e2_2) + (RR21*e2_1) + (RR20*EE2);
        UU1 := UU1+du1+U1pp;
        UU2 := UU2+du2+U2pp;
        e1_{-2} := e1_{-1};
        e2_2 := e2_1;
```

```
e1_1 := EE1;
        e2_1 := EE2;
        D110 := 500;
        D111 := 500;
        IF (UU1>1000.0) THEN
                 UU1 := 1000.0;
        END_IF;
        IF (UU1<0.0) THEN
                 UU1 := 0.0;
        END_IF;
END_IF;
IF (UU2>1000.0) THEN
        UU2 := 1000.0;
END_IF;
IF (UU2<0.0) THEN
        UU2 := 0.0;
END_IF;
//ZACHOWANIE W PRZYPADKU AWARII
IF (AWARIAY1) THEN
        UU1 := 0.0;
END_IF;
IF (AWARIAY2) THEN
        UU2 := 0.0;
END_IF;
D114 := REAL\_TO\_INT(UU1);
D115 := REAL\_TO\_INT(UU2);
```

Na poniższych wykresach możemy zaobserwować działanie regulatora dla wartości zadanej dla obu temperatur, T1 oraz T3 = 50°C. Początkowy stan wynosił ok. T1 = T3 = 25°C.



Rys. 3.1. Sygnały wyjściowe i wejściowe procesu



Zaprojektowaliśmy prosty interfejs użytkownika do monitorowania stanowiska grzejąco chłodzącego.

Od lewej:

Kolor różowy Y1 - pomiar temperatury T1, zakres: (0°C - pusty słupek, 100°C - pełny słupek) Kolor różowy Y1ZAD - wartość zadana temperatury T1, zakres j.w.

Kolor zielony Y2 - pomiar temperatury T3, zakres: (0°C - pusty słupek, 100°C - pełny słupek) Kolor zileony Y2ZAD - wartość zadana temperatury T2, zakres j.w.

Kolor żółty U1 - wartośc sterowania podana na grzałkę G1, zakres (0 % - pusty słupek, 100 % - pełny słupek)

Kolor żółty U2 - wartośc sterowania podana na grzałkę G2, zakres (0 % - pusty słupek, 100 % - pełny słupek)

Panel jest dostępny po wciśnięcu po prawej stronie przycisku MENU, a następnie przycisku PID.

Udało nam się skonfigurować połączenie obiektu Inteco - serwomechanizmu ze sterwonikiem.

Konfigurację oparliśmy o tabelkę wejść i wyjśc zamieszczoną na stronie przedmiotu jak i przedstawioną poniżej:

AIN1 - potencjometr analogowy - sygnał pomiarowy z potencjometru (zadajnik położenia, prędkości kątowej itp.).

AIN2 - Tacho Analogowy - sygnał pomiarowy prędkości obrotowej z tachoprądnicy.

X2 - (Therm) Flaga limitu temperatury.

X1 - (EncB1) Enkoder inkrementalny, fala B, oś pozioma.

X0 - (EncA1) Enkoder inkrementalny, fala A, oś pozioma.

PWM - Sygnał sterujący typu PWM dla silnika DC.

Y0 - Zalecana częstotliwość tego sygnału mieści się w przedziale (5-15) kHz.

Y1 - (Brake) Sygnał zatrzymujący pracę silnika DC.

Y2 - (Dir0) Sygnał zmiany kierunku obrotów silnika DC.

Wymagane było również dodanie wejścia analogowego w zakładce Module Configuration. Postępując zgodnie z punktem 3.9 pliku "Laboratorium 5 – instrukcja do obiektów Inteco" udało nam się podłączyć obiekt.

Następnie skonfigurowaliśmy wejście licznikowe - pomiar czestotliwości oraz PWM dla wejść Y0 - sterowanie tachoprądnicy, Y1 - sygnał hamujący, również w sposób opisany w instrukcji.

Wyłączając hamowanie (podanie 0 na pole EN bloczka PWM dla Y1) oraz manipulując wartością parametru K100 bloczka PWM dla Y0 udało nam się wprawić w ruch elementy obrotowe serwa.

Dowodem na ten fakt jest załączony do sprawozdanie film.