
## Techniki mikroprocesorowe, laboratorium 2 Autorzy: Konrad Soboloweski, Bartłomiej Boczek

## Treść zadania

Należy zaprojektować i zrealizować licznik 4-bitowy — ładowanie, zliczanie w górę — kod Graya

## SCHEMAT POŁĄCZENIA ZADANIA Z LABORATORIUM NR 2



Komentarz- jako że na płytce laboratoryjnej , dostępne są jedynie wejścia OEc, OEb i CLKa, to na schemacie zaznaczyliśmy tylko te wejścia, pamiętając, że aby układ działał LE dla 573 musi być wysoki, i OE dla 574 niski (ponieważ, OE jest aktywowany sygnałem niskim)

```
1
     # File lab2.asm
     org 1800h
 3
     ;program do ładownia i zwiększania licznkia w kodzie Gray'a.
     ;Rejestr D - licznik w binary; F - licznik w Gray;
;E - słuzy do rozpoznawania czy inkrementujemy podczas przerwania wywołanego przez przyciski 1 (wczytujący z hexów na lampki);
 4
     ;H i B - czekanie podczas drgań styków
      ;C - adres lampek;
     START:
 8
          LD SP, 1900h
10
          jr INITIALIZATION
11
     ds 0x1838-$.0
12
13
                   ;przerwanie: wciśiety klawisz nr 2, użytkownik wcytuje cyfrę z hex
14
          EX AF, AF
IN A,(01)
15
16
                            :wczvtuiemv weiścia do A
          LD D,A
17
                         ;poczatek procedury zamiany binary -> gray
18
          SRL A
                        ;przesuwa bity A o jeden w prawo bez przeniesienia
19
          AND 7
                        ;upewniamy się że pierwszy bit jest zerem
                        ;xor A z D, zapis do A, teraz już powinen być w A w gray
          XOR D
20
21
          AND 15
22
          LD L,A
                         ;wynik w gray przechowujemy w L
                          ;wyświetlanie na lampkach stanu 01
          OUT (01). A
23
24
          IN A, (01)
25
          BIT 4, A
                          ;sprawdzamy, czy klawisz inkrementacji jest wciśnięty (rejesrt 573->wejście numer 4, czyli 5 z kolei) BIT ->
     testuj bit
          LD E, 0 ;zerujemy flagę ;LD nie wybływa na zmianę znacznika flag
JR NZ, KONIEC_INT ;jeśli instrukcja BIT dała 1-guzik nie jest wciśnięty (w rejestrze A na 4 bicie jest 1) wykonuje się skok
26
27
     warunkowy
28
          LD E, 1
                            ;jeżeli jump (JR) się nie wykona to ustawiamy flagę na 1
29
     KONIEC_INT:
                          ;wychodzimy z INT
30
          EX AF, AF' ;wymień ze sobą pary rejstrów
31
32
          FT
                            ;włączamy przerwania
33
          RETI
                         ;powrót ze śladu na stosie
34
35
     ds 0x1860 - $,0
36
37
     INITIALIZATION:
38
                     ;tryb 1 przerwań
          IM 1
39
40
          IN A,(01) ; ładujemy to co jest w hexie na lampki
41
          LD D,A
42
                       :zamiana w grav
43
          SRL A
44
          AND 7
45
          XOR D
46
          AND 15
47
          LD L,A
                       ;koniec zamiany, w L jest liczba z pokręteł hex
48
          LD E, 0
                         ;zerujemy rejestr E, inicjalizujemy flagę E na 0, czyli nie jesteśmy w przerwaniu
49
                      :przerwania właczone
           ΕI
50
     GLOWNA_PETLA:
LD A,L
OUT (01), A
51
52
                              ;wyswietla na lampkach zawartosc L
53
54
          IN A, (01)
                            ;ładujemy do A stan przycisków
55
                         ;sprawdzamy, czy został wciśnięty przycisk od inkremetnacji
          JR NZ, GLOWNA_PETLA ; jeśli nie, powtarzamy pętle
LD H, 270 ; licznik prób
LD B, 230 ; licznik udanych prób
56
57
58
59
     DRGANIA_STYKOW:
60
                                         ;zmniejsza H i ustawia znacznik Z na 1 jeśli wynikiem dekrementacji jest 0
          DEC H
61
          JR Z, GLOWNA_PETLA
                                           ; jeśli H = 0 - klawisz nie wciśnięty i wracamy do głównej pętli
62
63
          IN A, (01)
                                          ;wczytujemy guzik
          BIT 4, A
JR NZ, TMP
                              ;sprawdzenie czy guzik 2(od inkrementacji) jest wciśnięty ustawiamy znaczik Z
;jeśli not Z switch w tym momencie niewciśnięty, DRGANIA_STYKOW od początku wraz
64
65
66
                                ;inicjalizacją licznika
          DEC B ;klawisz wciśnięty, dekremenmtuje B i ustawia znacznik Z JR Z, INKREMENTUJ_LICZNIK ;jeśli B = 0 -> klawis NAPRAWDĘ wciśniety i idź do etykiety INKREMENTUJ_LICZNIK
67
68
          JR DRGANIA STYKOW;
69
70
71
     TMP:
72
          ID B. 230
                              ;ponowna inicjalizacja licznika
73
          JR DRGANIA STYKOW
74
75
     INKREMENTUJ_LICZNIK:
76
          DT
77
          BIT 0, E
                         ;sprawdzam, czy wciśniety podczas przerwania
          LD E, 0
JR NZ, DDD
78
                         ;zeruje flage
79
                           ;jeśli flaga = 1, nie inkrementuj i wyjdz do głwonej petli
80
          INC D
          LD A,D
                      ;poczatek zamiany w gray : kopiuje D do A ;przesuwa bity A o jeden w prawo bez przeniesienia
81
          SRL A
82
83
          AND 7
          XOR D
84
85
          AND 15
86
          LD L.A
87
          OUT (01), A
                               ;wyswietla na lampkach zawartosc L
88
          LD A,D
          CP 16
                      ;gdy D==16, Z=1 ładuj na nowo sprawdzamy czy w A i 16 (CP) jest to samo
89
90
          JR NZ, DDD
                           ;gdy nie ma potrzeby ładowania wróć do głównej pętli
91
          LD D,0
92
          LD A,0
93
          LD L,A
94
          OUT (01), A
95
     DDD:
96
97
                   ;aby po wcisnieciu klawisza nie zliaczlalo
          IN A,(01) ;pobranie tego co jest w latchu
98
```

BIT 4,A 99

100 101

JR Z, DDD JP GLOWNA\_PETLA ;wracamy do głównej pętli