
Techniki mikroprocesorowe, laboratorium 2 Autorzy: Konrad Soboloweski, Bartłomiej Boczek

Treść zadania

Należy zaprojektować i zrealizować licznik 4-bitowy — ładowanie, zliczanie w górę — kod Graya

SCHEMAT POŁĄCZENIA ZADANIA Z LABORATORIUM NR 2



Komentarz- jako że na płytce laboratoryjnej , dostępne są jedynie wejścia OEc, OEb i CLKa, to na schemacie zaznaczyliśmy tylko te wejścia, pamiętając, że aby układ działał LE dla 573 musi być wysoki, i OE dla 574 niski (ponieważ, OE jest aktywowany sygnałem niskim)

```
1
    # File lab2.asm
2
     org 1800h
     ;program do ładownia i zwiększania licznkia w kodzie Gray'a.
3
     ;Rejestr D - licznik w binary; F - licznik w Gray;
;E - słuzy do rozpoznawania czy inkrementujemy podczas przerwania wywołanego przez przyciski 1 (wczytujący z hexów na lampki);
 5
     ;H i B - czekanie podczas drgań styków
 6
      :C - adres lampek:
 8
 9
         LD SP, 1900h
         jr INITIALIZATION
10
11
12
     ds 0x1838-$.0
13
         : ;przerwanie: wciśiety klawisz nr 2, użytkownik wcytuje cyfrę z hex EX AF, AF'
14
15
          IN A,(01)
16
                            ;wczytujemy wejścia do A
          LD D,A
17
                         ;poczatek procedury zamiany binary -> gray
                       ;przesuwa bity A o jeden w prawo bez przeniesienia
;upewniamy się że pierwszy bit jest zerem
;xor A z D, zapis do A, teraz już powinen być w A w gray
18
          SRI A
          AND 7
19
20
          XOR D
21
          AND 15
22
         IDI.A
                         ;wynik w gray przechowujemy w L
                           ;wyświetlanie na lampkach stanu 01
23
          OUT (01), A
          IN A, (01)
24
25
         BIT 4, A
                          ;sprawdzamy, czy klawisz inkrementacji jest wciśnięty (rejesrt 573->wejście numer 4, czyli 5 z kolei) BIT ->
     testuj bit
LD E, 0
26
                              ;zerujemy flagę ;LD nie wybływa na zmianę znacznika flag
27
         JR NZ, KONIEC_INT ;jeśli instrukcja BIT dała 1-guzik nie jest wciśnięty (w rejestrze A na 4 bicie jest 1) wykonuje się skok
     warunkowy
         LD E, 1
28
                            ;jeżeli jump (JR) się nie wykona to ustawiamy flagę na 1
29
     KONIEC_INT:
30
                          ;wychodzimy z INT
         EX AF, AF' ;wymień ze sobą pary rejstrów
31
32
          FT
                        ;włączamy przerwania
;powrót ze śladu na stosie
33
34
35
     ds 0x1860-$.0
36
37
     INITIALIZATION:
38
                    ;tryb 1 przerwań
         IM 1
39
         FT
                     ;przerwania włączone
          IN A,(01) ;ładujemy to co jest w hexie na lampki
40
41
42
         LD D,A
                        ;zamiana w gray
         SRL A
43
44
45
          XOR D
46
          AND 15
47
         LD L,A
                        ;koniec zamiany, w L jest liczba z pokręteł hex
                         ;zerujemy rejestr E, inicjalizujemy flagę E na 0, czyli nie jesteśmy w przerwaniu
48
         LD E. 0
49
50
     GLOWNA_PETLA:
51
         LD A,L
                           ;wyswietla na lampkach zawartosc L
;ładujemy do A stan przycisków
52
          OUT (01). A
53
          IN A, (01)
         JR NZ, GLOWNA_PETLA ; jeśli nie, powtarzamy petle
LD H, 250 ; licznik prób
LD B, 200 ; licznik udanych prób
54
          BIT 4, A
                         ;sprawdzamy, czy został wciśnięty przycisk od inkremetnacji
55
56
57
58
59
    DRGANIA_STYKOW:
DEC H
                                        ;zmniejsza H i ustawia znacznik Z na 1 jeśli wynikiem dekrementacji jest 0
60
          JR Z, GLOWNA_PETLA
                                          ; jeśli H = 0 - klawisz nie wciśnięty i wracamy do głównej pętli
61
62
          IN A, (01)
                                         ;wczytujemy guzik
                                   ;sprawdzenie czy guzik 2(od inkrementacji) jest wciśnięty ustawiamy znaczik Z
;jeśli not Z switch w tym momencie niewciśnięty, DRGANIA_STYKOW od początku
         BIT 4, A
JR NZ, DRGANIA STYKOW
63
64
                                        ;klawisz wciśnięty, dekremenmtuje B i ustawia znacznik Z
65
          JR Z, INKREMENTUJ_LICZNIK ;jeśli B = 0 -> klawis NAPRAWDĘ́ wciśniety i idź do etykiety INKREMENTUJ_LICZNIK
66
67
         LD A.40
     CZEKAJ:
                    ;pętla w pętli - okazalo się, że 200 zliczeń na 250 to stanowczo za malo
68
69
         DEC A
70
          JR NZ, CZEKAJ
          JR DRGANIA STYKOW
71
                                    :B jeszcze różne od zera, od poczatku ta etykieta
72
73
     INKREMENTUJ_LICZNIK:
74
         BIT 0, E
75
                         ;sprawdzam, czy wciśniety podczas przerwania
         LD E, 0
JR NZ, DDD
76
                        ;zeruje flage
77
                           ;jeśli flaga = 1, nie inkrementuj i wyjdz do głwonej petli
78
          INC D
79
          LD A.D
                        ;poczatek zamiany w gray : kopiuje D do A
          SRL A
80
                      ;przesuwa bity A o jeden w prawo bez przeniesienia
          AND 7
81
82
          XOR D
83
          AND 15
          LD L,A
84
85
          OUT (01), A
                              ;wyswietla na lampkach zawartosc L
          CP 16 ;gdy D==16, Z=1 ładuj na nowo sprawdzamy czy w A i 16 (CP) jest to samo JR NZ, DDD ;gdy nie ma potrzeby ładowania wróć do alicente.
86
87
88
89
          LD D,0
90
         LD A.0
91
         LD L,A
92
         OUT (01), A
93
94
     DDD:
95
         ΕI
                   ;aby po wcisnieciu klawisza nie zliaczlalo
96
          IN A,(01) ;pobranie tego co jest w latchu
97
          BIT 4,A
          JR Z. DDD
98
          JP GLOWNA_PETLA
                               ;wracamy do głównej petli
```