## Techniki mikroprocesorowe, laboratorium 3 Autorzy: Konrad Soboloweski, Bartłomiej Boczek

Treść zadania: Korzystając z modułu mikrokontrolera MSP430 oraz innych modułów systemu SML-3 należy zaprojektować i zrealizować licznik 8-bitowy – ładowanie, zliczanie w górę – kod NKB

## Podłączone moduły

Do mikrokontrolera MSP430 zostały podłączone mastępujące moduły:

- Port 1 => Moduł z pokrętłami hex
- Post 2 => Moduł z przyciskami monostabilnymi
- Port 3 => Moduł z dwusegmantowym wyświatlaczem liczb hex

```
1
     : MSP430 Assembler Code Template for use with TI Code Composer Studio
 4
 6
                 .cdecls C ,LIST,"msp430.h"
                                                    ; Include device header file
 8
                  .def
                        RESET
 g
                                                      ; Export program entry-point to
10
                                                     ; make it known to linker.
11
                                                    ; Assemble into program memory.
: Override ELF conditional linking
13
                  .retain
14
                                                     ; and retain current section.
                                                      ; And retain any sections that have
16
                                                     ; references to current section.
17
18
               mov.w #__STACK_END , SP ; Initialize stackpoir
mov.w #WDTPW|WDTHOLD , &WDTCTL ; Stop watchdog timer
19
                                                      ; Initialize stackpointer
20
     StopWDT
21
22
23
24
     ; Main loop here
25
26
27
     INITALIZATION:
                                      # 0FFh, &P3DIR
28
29
                           RTS.R
                                                         ;okreslamy kierunek przeplywu => port P3 jest podlaczony do modulu z wyswietlaczem
                           CLR.B
                                      &P30UT
                                                         ;wyzeruj wyjscia
30
31
                            MOV.B
                                       #003h, &P2IE
                                                         ;wlaczanie przerwan dla pinów 1 i 2 nalezacych do portu 2
                                      #003h, &P2IES
# 000h, &P2DIR
32
                           MOV.B
                                                         ;flaga przerwania (xIFG) ustawiana zboczem opadajacym
33
                           BIS.B
                                                          ;port P2 ustawiony jako wejsciowy => post podlaczony do modulu z przyciskami
34
                                                         ;pirt P1 ustawiony jako wejsciowy => post podlaczony do modulu z pokretlami hex
                                      # 000h, &P1DIR
35
36
                           MOV.B
                                      &P1IN . R9
                                                            ;wczytuje wektor z hexa, rejestr R9 przechowuje liczbe która bedziemy chcieli
     wyswiatlic
37
                           MOV.B
                                      R9, &P30UT
                                                          ;inicjalizacja wyswietlacza
38
39
40
                           MOV.B
                                      #000h , R10
41
                                                             ;inicjalizacja flagi mówiacej czy przerwanie nastapilo poprzez przycisk
     ladowania
42
                           MOV.B
                                       R9. &P30UT
                                                          :wyswietlenie zawartosci rejestu R9 na wyswietlaczu
43
                                                         ;wlaczanie przerwan dla pinów 1 i 2 nalezacych do portu 2
                            MOV.B
                                      #GIE +CPUOFF+OSCOFF+SCG1+SCG0,SR ; wprowadzenie procesowa w tryb energooszczedny => LPM4
44
                           BIS.W
45
46
                            MOV.W
                                     #00D00h, R15
                                                        ;inicjalizacja licznika potrzebnego do niwelacji drgan styków
48
                           MOV.W
                                    #00800h, R14
                                                       ;inicjalizacja drugiego z liczników potrzebnych do niwelacji drgan styków
49
                                                         ;sprawdzenie czy przewanie bylo spowodowanie przyciskiem ladowania ;jezeli tak, to nie musimy unikac drgan styków
                           BIT.B
                                      # 001h, R10
50
51
52
53
     PREVENT VIBRATIONS:
                                                         ;zdekrementuj zawartosc R15 => licznika
;jezeli R15 == 0 skocz do MAIN
54
                           DEC.W
55
                                       MAIN
56
57
                           BIT.B
                                    # 001h, &P2IN
                                                         ;sprawdz czy wcisniety jest przycisk numer 1
58
                                                         ;zdekrementuj zawartosc w rejestrze R14, odczekiwana w naciniciu bez drgan
59
                           DEC.W
                           JNZ PREV
JZ INCREMENT
                                    PREVENT_VIBRATIONS
60
61
62
                           MOV.W #00800h, R14
63
                            JMP PREVENT_VIBRATIONS
65
     INCREMENT:
                           BIC.W
                                      #GIE . SR
                                                          ;nie przyjmuj przerwan
```

```
BIT.B
                                # 001h, R6
                                                        ;czy oba klawisze sa wcisniete na raz
                        MOV.B
                                    #000h, R6
                                                         ;wyzeruj flage
                                                      ;jesli 2 guziki sa wcisniete to nie inkrementujemy
;inkrementuj R9
                                 MAIN
                        JNZ
                        INC.B
                                  R9
                        MOV.B
                                  R9, &P30UT
                                                     ;wyswietl aktualna liczbe (rejestr R9) na wyswietlacz
                        JMP MAIN
INTERRUPT:
                        MOV.B
                                    #000h , R10
                                                           ;ustaw flage mówiaca, ze zostalo wykonane ladowanie
                                 # 002h, &P2IN
INT_LOAD
                                                       ;czy drugi przycik (ladowania) jest wcisniety
;jezeli tak, to rozpocznik operacje ladowania
                        BIT.B
                        JZ
                       CLR.B
                                   &P2IFG
                                   #CPU0FF , 0(SP)
                       BIC.W
                                                          ;jezeli nie, to powróc z przerwania po sladzie na stosie
                       RETI
INT_LOAD:
                        MOV.B
                                    #000h, R6
                                                           ;wyzeruj R6
                       BIT.B
                                # 001h, &P2IN
                                                      ;czy pierwszy przycisk jest wcisniety
                                                      ;jezeli nie to skacz do INT_END
;jezeli tak to ustaw flage ze dwa wcisniete
                        JNZ
                                 INT END
                        MOV.B
                                   #001h, R6
INT_END:
                                                        ;wczytaj wartosc z pokretel do rejestru R9
;a nastepnie wyswietl ta wartosc na wyswietlaczu
;ustaw flage mówiaca, ze zostalo wykonane ladowanie
                        MOV.B
                                    &P1IN, R9
                        MOV.B
                                  R9, &P30UT
                                    #001h, R10
                        MOV.B
                       ;wczytywanie asynchroniczne => podczas trzymania przycisku ladowania zmiany na pokretlach
                        ;sa od razu wyswietlane na wyswietlaczu
BIT.B # 002h, &P2IN
JZ INT_END
                       BIT.B
                        JZ
                       CLR.B
BIC.W
                                   &P2TFG
                                   #CPUOFF +GIE, O(SF); powróc z przerwania po sladzie na stosie
                       RETI
; Stack Pointer definition
;-----
             .global __STACK_END .sect .stack
; Interrupt Vectors
                        ".reset"
              .sect
                                                   ; MSP430 RESET Vector
              .short
                      RESET
                         ".int01"
              .sect
                                                     ;przypisanie przerwan odpowiednim portom
              .short
                         TNTFRRUPT
```

## **Podsumowanie**

67

68

69

70

71

72 73

74

75

76 77

78

79

80

81

82

83

84 85

86

87

88 89

90

91 92

93

94

95

96 97

104

110

111

112

114

115 116

W powyższym projekcie użyty został system oszczędzania energii przez mikrokontroler MSP430. Kontroler po wstępnej inicjalizacji, wyłączeniu watchdoga i ustawieniu odpowiednich rejestrów, przechodzi w stan oszczędzenia energii z włączonymi przerwaniami. Port 2 ustawiony jest jako wejściowy z dwoma pierwszymi pinami ustawionymi jako zgłaszającymi przerwania. Do owych dwóch pinów podpięte są dwa przyciski monostabilne ( zerowy to dekrementacja, pierwszy odpowiedzialny jest za resetowanie ) Przy naciśnięciu jednego z przycisków, a co za tym idzie zgłoszeniu przerwania, procesor wychodzi ze stanu uśpienia i realizowana jest odpowiednia procedura obsługi przerwań INTERRUPT odpowiadającemu przerwaniom zgłaszanym przez port 2 wedle specyfikacji urządzenia. Jeżeli wciśnięty jest przycisk ładowania(1), realizowane jest ładowania licznika. W przeciwnym przypadku badany jest stan przycisku odpowiedzialnego za inkrementacje licznika, co dzieje się już w pętli głównej programu, aby zniwelować możliwość nie zarejestrowania wciśnięcia w tym czasie przycisku reset. Dodatkowo wprowadzona została flaga, która sprawdza czy w przypadku wciśnięcia przycisku reset, nie został także wciśnięty przycisk dekrementacji co mogłoby spowodować niekorzystny efekt natychmiastowej dekrementacji zaraz po puszczeniu