DESPIECE TECNICO

Lavavajillas arrastre de cinta Lave-vaisselle entrainement à bande Belt conveyor dishwasher Transportband Geschirrspüler Lavastoviglie con avanzamento a nastro


Modelos:

FI-2700 FI-4000 FI-6000 ECO-2700 ECO-4000 ECO-6000

Julio 2004 July



Fagor Industrial




MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		MOD	ULO DE	ENTRA	DA		Р	LANO	C-1545
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 I	4000 D	6000 I	6000 D			NOTAS
1	7510408	Entrada izquierda soldada	Welded left inlet	1	1	1	1	1	1			
2		Fondo entrada completa	Complete inlet back	<u>'</u>	1	1	1	1	1			
3		Entrada derecha soldada	Welded right inlet	1	1	1	1	1	1			
4		Cantonera recogedor	Pick up corner protector	2	2	2	2	2	2			
-		Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2	2	2	2	2	2			
5		Armazón entrada soldado	Welded inlet framework	1	1	1	1	1	1			
6		Amarre superior panel	Upper panel anchoring	1	1	1	1	1	1			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	1	1	1	1	1	1			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	1	1	1	1	1	1			
		Remache hexagonal M-5	Hexagonal rivet M-5	1	1	1	1	1	1			
7		Panel portamandos entrada	Inlet control panel	1		1	<u> </u>	1	-			
7		Panel portamandos entrada	Inlet control panel	<u> </u>	1	-	1	-	1			
		Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2	2	2	2	2	2			
8		Protector inf. fugas entrada	Lower protector escape inlet	2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
9		Etiqueta circular amarillo	Round yellow label	1	1	1	1	1	1			
10		Interruptor de seta rojo	Round mushroom switch	1	1	1	1	1	1			
11		Pulsador rojo completo	Complete red push button	1	1	1	1	1	1			
12		Pulsador verde completo	Complete green push button	1	1	1	1	1	1			
13		Conjunto cierre	Closure set	2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
14		Enganche cierre	Closure hook	2	2	2	2	2	2			
		Remache hexagonal M-5	Hexagonal rivet M-5	1	1	1	1	1	1			
15	Z448703		Handle	2	2	2	2	2	2			
		Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	4	4	4	4	4	4			


	ı	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		MOD	ULO DE	ENTRA	ADA		PL	ANO	C-1545
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 ا	4000 D	1 0009	6000 D			NOTAS
	Q221342	Remache hexagonal M-5	Hexagonal rivet M-5	4	4	4	4	4	4			
16		Panel superior recogedor comp.	Complete pick up upper panel	2	2	2	2	2	2			
17		Sujeción inferior panel	Lower panel fastening		1	1	1	1	1			
<u> </u>		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	<u>.</u> 1	1	1	1	1	1			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	<u> </u>	1	1	1	1	1			
		Remache redondo M-5	Round rivet M-5	<u> </u>	1	1	1	1	1			
18		Panel inferior recogedor	Pick up lower panel	2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
19		Guía bandeja recogedor	Pick up tray guide	2	2	2	2	2	2			
		Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2	2	2	2	2	2			
20		Fondo recogedor soldado	Back welded pick up	1	1	1	1	1	1			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
		Remache monobolt Ø4,8	Monobolt rivet Ø40.8	4	4	4	4	4	4			
21	Z510420	Cantonera	Corner protector	2	2	2	2	2	2			
	Q412004	Remache monobolt Ø4,8	Monobolt rivet Ø40.8	12	12	12	12	12	12			
22	Z102104	Válvula desagüe	Drainage valve	1	1	1	1	1	1			
23	Q307009	Arandela junta Ø70xØ48x1,5	Joint washer Ø70xØ48x10.5	1	1	1	1	1	1			
24		Junta especial	Special joint	1	1	1	1	1	1			
25		Tuerca rosca 1 1/2"	Screw thread 1 1/2"	1	1	1	1	1	1			
26	Q307027	Arandela junta Ø45xØ35x2	Joint washer Ø45xØ35x2	1	1	1	1	1	1			
27		Codo desagüe	Drainage elbow	1	1	1	1	1	1			
28	Z602102	Tuerca	Nut	1	1	1	1	1	1			
29	X260151	Pata regulable	Adjustable leg	4	4	4	4	4	4			
		Tornillo hexagonal M-6x20	Hexagonal screw M-6x20	16	16	16	16	16	16			
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	32	32	32	32	32	32			

MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		MOD	ULO DE	ENTRA	\DA		P	LANO	C-1545
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	G 0009			NOTAS
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	16	16	16	16	16	16			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	16	16	16	16	16	16			
30		Soporte giro derecho completo	Complete right turn support	1	1	1	1	1	1			
s/n		Soporte giro izquierdo completo	Complete left turn support	1	1	1	1	1	1			
0/11		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
31		Panel lateral inferior completo	Complete lower side panel	1	1	1	1	1	1			
<u> </u>		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2	2	2	2			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2	2	2	2			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2	2	2	2			
32		Panel lateral superior	Upper side panel	1	1	1	1	1	1			
33		Perfil tensor completo	Complete profile turnbuckle	1	1	1	1	1	1			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
34		Protección superior fugas entrada	Upper protection escape inlet	1	1	1	1	1	1			
		Tornillo hexagonal M-6x20	Hexagonal screw M-6x20	2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2	2	2	2			
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2	2	2	2			
35	Z512962	Sujeción inferior panel	Lower panel fastening	1	1	1	1	1	1			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	1	1	1	1	1	1			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	1	1	1	1	1	1			
		Remache redondo M-5	Round rivet M-5	1	1	1	1	1	1			
36	Z512961	Amarre superior panel	Upper panel anchoring	1	1	1	1	1	1			
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	1	1	1	1	1	1			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	1	1	1	1	1	1			
	Q221342	Remache hexagonal M-5	Hexagonal rivet M-5	1	1	1	1	1	1			
37	Z512911	Panel posterior entrada izquierda	Left inlet rear panel	 1	-	1	-	1	-		_	

MOD.	l	_AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		MOD	OULO DE	E ENTR	ADA		P	LANO	C-1545
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	2700 1	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	G 0009			NOTAS
s/n	Z512909	Panel posterior entrada derecha	Left inlet rear panel	-	1	-	1	-	1			
		Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2	2	2	2	2	2			
38		Soporte panel	Panel support	2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
39		Tapa entrada	Inlet lid	1	1	1	1	1	1			
		Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6	2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tornillo hexagonal M-6x20	Hexagonal screw M-6x20	2	2	2	2	2	2			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2	2	2	2			
40	Z510421	Guía entrada izquierda soldada	Welded left inlet guide	1	1	1	1	1	1			
s/n		Guía entrada derecha soldada	Welded right inlet guide	1	1	1	1	1	1			
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	8	8	8	8	8	8			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	8	8	8	8	8	8			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8	8	8	8	8	8			
41		Sujeción guía	Guide fastening	2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
		<u> </u>										



MOD.	l	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		ASPI	RADOR	DE VAI	HOS		PLA	ANO	C-1546
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	G 0009			NOTAS
1	7516201	Cubierta aspirador vahos comp.	Complete steam extractor cover	2	2	2	2	2	2			
		Tornillo hexagonal M-8x20	Hexagonal screw M-8x20	22	22	22	22	22	22		Amarr	e entre modulos
		Arandela plana A-8	Flat washer A-8	44	44	44	44	44	44			e entre modulos
		Arandela muelle A-8	Spring A-8 washer	22	22	22	22	22	22			e entre modulos
	Q162050	Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8	22	22	22	22	22	22			e entre modulos
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	8	8	8	8	8	8			a entrada-salida
		Arandela muelle A-6	Spring A-6 washer	8	8	8	8	8	8			a entrada-salida
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8	8	8	8	8	8			a entrada-salida
2		Protector entrada-salida comp.	Complete inlet-outlet protector	4	4	4	4	4	4			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	8	8	8	8	8	8		Ama	arre a cubierta
		Arandela muelle A-6	Spring A-6 washer	8	8	8	8	8	8			arre a cubierta
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8	8	8	8	8	8			arre a cubierta
3		Cortina exterior completa	Complete outer curtain	2	2	2	2	2	2			
4		Sujeción cortina	Curtain fastening	2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	4	4	4	4	4	4		Ama	arre a cubierta
		Arandela muelle A-6	Spring A-6 washer	4	4	4	4	4	4		Ama	arre a cubierta
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4		Ama	arre a cubierta
		•										




MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	M	ODULO	DE LAV	/ADO (Mueble)	Р	PLANO	C-1547
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	6000 D			NOTAS
1	7510101	Armazón soldado (Lavadaclarad.)	Welded framework (Wash-rinse)	1	1	1	1	1	1			
1		Armazón soldado (Lavado)	Welded framework (Wash)		-	1	1	2	2			
		Tornillo hexagonal M-8x20	Hexagonal screw M-8x20	8	8	12	12	16	16			
		Arandela plana A-8	Flat washer A-8	8	8	12	12	16	16			
		Arandela muelle A-8	Spring A-8 washer	8	8	12	12	16	16			
		Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8	8	8	12	12	16	16			
2		Pata regulable	Ajustable leg	4	4	8	8	12	12			
		Tornillo hexagonal M-6x20	Hexagonal screw M-6x20	16	16	32	32	48	48			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	32	32	64	64	96	96			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	16	16	32	32	48	48			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	16	16	32	32	48	48			
3		Panel frontal lavado y preaclarado	Washing and rinsing front panel	1	1	1	1	1	1			
3		Panel frontal lavado	Washing front panel	-	-	1	1	2	2			
4	Z510321	Guía lavado completa	Complete washing guide	2	2	4	4	6	6			
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	12	12	24	24	36	36			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	12	12	24	24	36	36			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	12	12	24	24	36	36			
5	Z510811	Bandeja retenedor "B"	Retaining plate "B"	1	1	2	2	3	3			
	Q012042	Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	4	4	8	8	12	12			
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	8	8	12	12			
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	8	8	12	12			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	8	8	12	12			
6	Z510812	Bandeja retenedor "A"	Retaining plate "A"	1	1	1	1	1	1			
	Q012042	Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	4	4	8	8	12	12			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	8	8	12	12			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	8	8	12	12			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	8	8	12	12			
7		Cortina interior completa	Complete inner curtain	 2	2	3	3	4	4			
8	Z510344	Sujeción cortina	Curtain fastening	2	2	3	3	4	4			

MOD.	ı	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	М	ODULO	DE LA	/ADO (I	Mueble))	 PLANO	C-1547
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	27001	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	6000 D		NOTAS
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6	4	4	6	6	8	8		
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	6	6	8	8		
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	6	6	8	8		
9		Amarre cuba lavado	Washing drum support	4	4	8	8	12	12		
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	8	8	16	16	24	24		
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	24	24	48	48	72	72		
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	16	16	32	32	48	48		
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	16	16	32	32	48	48		
10		Perfil anterior izquierdo	Front left profile	1	2	3	1	4	1		
s/n		Perfil anterior derecho	Front right profile	2	1	1	3	1	4		
11	Z510332	Perfil inferior	Lower profile	3	3	4	4	5	5		
12		Protector	Protector	2	2	3	3	4	4		
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	6	6	8	8		
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	6	6	8	8		
13	Z510336	Perfil posterior izquierdo	Rear left profile	1	2	3	1	4	1		
s/n	Z510335	Perfil posterior derecho	Rear right profile	2	1	1	3	1	4		
14		Perfil superior izquierdo	Upper left profile	1	2	3	1	4	1		
s/n	Z510338	Perfil superior derecho	Upper right profile	2	1	1	3	1	4		
15	Z512927	Panel posterior lavado izquierdo	Left wash rear panel	1	-	-	-	-	-		
15	Z512926	Panel posterior lavado derecho	Right wash rear panel	-	1	-	-	-	-		
15	Z512930	Panel poster. lavado central decho.	Rear panel. right centre wash	-	-	1	1	1	1		
15	Z512931	Panel posterior lavado central	Rear panel centre wash	-	-	-	-	1	1		
15	Z512933	Panel poster. prelavado izquierdo	Rear panel. Left pre-wash	 -	-	1	-	1	-		
15	Z512932	Panel poster. prelavado derecho	Rear panel. Right pre-wash	-	-	-	1	-	1		
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2	2	4	4	6	6		
	Q221342	Remache hexagonal M-5	Hexagonal rivet M-5	2	2	4	4	6	6		
16		Soporte panel posterior	Rear panel support	2	2	4	4	6	6		
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	8	8	12	12		
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	 4	4	8	8	12	12		

MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	M	IODULO	DE LA	/ADO (I	Mueble))	PLANO	C-1547
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 1	4000 D	1 0009	9000 D		NOTAS
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	8	8	12	12		
17		Sujeción resorte	Rivet support	2	2	4	4	6	6		
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	4	4	8	8	12	12		
		Arandela muelle A-5	Spring washer A-5	4	4	8	8	12	12		
		Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5	4	4	8	8	12	12		
18		Resorte fuerza constante	Constant force spring	2	2	4	4	6	6		
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2	2	4	4	6	6		
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	2	2	4	4	6	6		
		Arandela muelle A-5	Spring washer A-5	2	2	4	4	6	6		
		Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5	2	2	4	4	6	6		
19	Q352001	Pasador de aletas Ø2x15	Cotter pin Ø2x15	4	4	8	8	12	12		
20	Z270514	Eje resorte	Spindle spring	2	2	4	4	6	6		
21	Z510514	Soporte resorte	Spring support	2	2	4	4	6	6		
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	4	4	8	8	12	12		
		Arandela muelle A-5	Spring washer A-5	4	4	8	8	12	12		
	Q212031	Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5	4	4	8	8	12	12		
22	Z270512	Encaje resorte puerta	Door socket spring	4	4	8	8	12	12		
23		Sujeción puerta	Door fastening	1	1	2	2	3	3		
	Q152047	Tornillo cilíndrico con cuello M-5	Cylindrical screw with neck M-5	2	2	4	4	6	6		
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	4	4	6	6		
	Q262030	Arandela muelle A-5	Spring washer A-5	2	2	4	4	6	6		
	Q212031	Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5	2	2	4	4	6	6		
24		Puerta lavado completa	Complete wash door	1	1	2	2	3	3		
25	Z200506	Imán puerta	Door magnet	1	1	2	2	3	3		
26	Z200550	Asa puerta completa	Complete door handle	1	1	2	2	3	3		
27		Caja-cuba lavado soldada	Welded wash box-tub	1	1	2	2	3	3		
28	Z510308	Suplemento caja lavado completo	Complete wash box supplement	1	1	2	2	3	3		
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	8	8	12	12		
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	8	8	12	12		

MOD.	L	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	M	ODULO	DE LAV	/ADO (I	Mueble))	PLANO	C-1547
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	2700	2700 D	4000 1	4000 D	1 0009	6000 D		NOTAS
	0162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	8	8	12	12		
29		Guía puerta	Door guide	2	2	4	4	6	6		
29		Tornillo amarre M-6x25	Anchoring screw M-6x25	16	16	16	16	16	16		
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	16	16	16	16	16	16		
	Q232040 Q232012	Tuerca autoblocante M-6	Autolock nut M-6	16	16	16	16	16	16		
30		Interruptor magnético (puerta)	Magnetic switch (door)	10	10	2	2	3	3		
- 50	O242020	Arandela abanico A-4	Fan shaped washer A-4	2	2	4	4	6	6		
		Tuerca hexagonal M-4	Hexagonal nut M-4	2	2	4	4	6	6		
31		Bandeja lavado "A" completa	Complete wash plate "A"	2	2	4	4	6	6		
32		Bandeja lavado "B" completa	Complete wash plate "B"	1	1	2	2	3	3		
- 02	2010001	Banaoja lavado B completa	Complete wash plate B								




MOD.	I	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	MODU	JLO DE	LAVAD	O (Parte	e funcio	onal)	P	LANO	C-1548
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	G 0009			NOTAS
1	Z330906	Manguera comunicación	Connection pipe			1	1	2	2	Comu	nicación	cubas de lavado
2		Abrazadera 50 -70	Clamp 50-70	-		2	2	4	4			cubas de lavado
3		Tuerca R-1 1/2"	Nut R-1 1/2"	_	_	2	2	4	4			cubas de lavado
4		Arandela junta Ø70xØ48x1,5	Joint washer Ø70xØ48x10.5	_	_	2	2	4	4			cubas de lavado
5		Pasamuros comunicación	Connection wire protection	-	_	2	2	4	4			cubas de lavado
6		Filtro aspiración	Extractor filter	1	1	2	2	3	3	Coma	modolon	Cabac de lavade
7		Pasamuros aspiración	Extractor wire protection	1	1	2	2	3	3			
8		Arandela junta Ø92xØ66x2	Joint washer Ø92xØ66x2	1	1	2	2	3	3			
9		Tuerca pasamuros M-65X2,5	Wire protection nut M-65X20.5	1	1	2	2	3	3			
10		Abrazadera 70 - 90	Clamp 70 - 90	3	3	6	6	9	9			
11		Codo aspiración	Extractor elbow	1	1	2	2	3	3			
12		Sujeción motobomba lavado	Wash motor pump fastener	2	2	4	4	6	6			
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	4	4	8	8	12	12			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	8	8	16	16	24	24			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	8	8	12	12			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	8	8	12	12			
13		Soporte motobomba	Motor pump support	1	1	2	2	3	3			
	Q012042	Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	2	2	4	4	6	6			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	8	8	12	12			
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	4	4	6	6			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	4	4	6	6			
14	Z511001	Motobomba (220/380, 50 Hz.)	Motor pump (220/380, 50 Hz.)	1	1	2	2	3	3			
14	Z514101	Motobomba (220/380, 60 Hz.)	Motor pump (220/380, 60 Hz.)	1	1	2	2	3	3			
	Q012055	Tornillo hexagonal M-8x30	Hexagonal screw M-8x30	4	4	8	8	12	12			
	Q232050	Arandela plana A-8	Flat washer A-8	8	8	16	16	24	24			
	Q262050	Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	4	4	8	8	12	12			
		Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8	4	4	8	8	12	12			
15	Z510902	Codo impulsión	Impulse elbow	1	1	2	2	3	3			_
16	Z510910	Codo empalme impulsión comp.	Complete impulse elbow joint	 1	1	2	2	3	3	 		

MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	MOD	ULO DE	LAVAD	O (Part	e funcio	nal)	PLAN	O C-1548
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	27001	2700 D	4000 1	4000 D	1 0009	6000 D		NOTAS
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	4	4	6	6		
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	4	4	6	6		
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	4	4	6	6		
17		Reducción caudal lavado	Wash flow reduction	1	1	2	2	3	3		
18		Soporte suplemento soldado	Welded supplement support	1	1	2	2	3	3		
		Tornillo hexagonal M-8x30	Hexagonal screw M-8x30	4	4	8	8	12	12		
19		Junta pasamuros	Wire protection joint	2	2	4	4	6	6		
20		Empalme inferior impulsión	Lower impulse joint	1	1	2	2	3	3		
21		Pasamuros lavado inferior	Lower wash wire protection	1	1	2	2	3	3		
		Arandela plana A-8	Flat washer A-8	4	4	8	8	12	12		
		Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	4	4	8	8	12	12		
		Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8	4	4	8	8	12	12		
22		Rama lavado lateral superior	Upper side wash branch	2	2	4	4	6	6		
23		Suplemento rama lateral	Side branch supplement	2	2	4	4	6	6		
		Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	4	4	8	8	12	12		
24		Empalme superior impulsión	Upper impulse joint	1	1	2	2	3	3		
25		Soporte suplemento soldado	Welded supplement suppport	1	1	2	2	3	3		
	Q012055	Tornillo hexagonal M-8x30	Hexagonal screw M-8x30	4	4	8	8	12	12		
26		Junta pasamuros	Wire protection joint	2	2	4	4	6	6		
27	Q881326	Abrazadera 70 - 90	Clamp 70 - 90	5	5	10	10	15	15		
28	Z510907	Pasamuros lavado superior	Upper wash wire protection	1	1	2	2	3	3		
	Q232050	Arandela plana A-8	Flat washer A-8	4	4	8	8	12	12		
		Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	4	4	8	8	12	12		
	Q162050	Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8	4	4	8	8	12	12		
29		Soporte superior izquierdo comp.	Complete upper left support	1	1	2	2	3	3		
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	4	4	6	6		
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	4	4	6	6		
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	4	4	6	6		
30	Z510708	Varilla sujeción superior	Upper fastening rod	1	1	2	2	3	3		


MOD.	I	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	MODU	JLO DE	LAVAD	O (Part	e funcio	nal)		PLANO	C-1548
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 1	4000 D	1 0009	G 0009			NOTAS
	Q012021	Tornillo hexagonal M-4x10	Hexagonal screw M-4x10	2	2	4	4	6	6			
		Arandela muelle A-4	Spring washer A-4	2	2	4	4	6	6			
		Arandela plana A-4	Flat washer A-4	2	2	4	4	6	6			
31		Contrapeso	Counter balance	1	1	2	2	3	3			
<u> </u>		Tornillo hexagonal con cuello M-6	Hexagonal screw with neck M-6	2	2	4	4	6	6			
32		Soporte superior derecho comp.	Complete upper right support.	1	1	2	2	3	3			
_		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	4	4	6	6			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	4	4	6	6			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	4	4	6	6			
33		Arandela junta Ø45xØ35x2	Joint washer Ø45xØ35x2	1	1	1	1	1	1	Comunic	cación cuba la	vado-preaclarado
34		Codo desagüe	Drainage elbow	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
35		Tuerca	Nut	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
36	Z310912	Manguera comunicación	Connection pipe	1	1	1	1	1	1	Comunic	cación cuba la	vado-preaclarado
37		Tuerca R-1 1/2"	Nut R-1 1/2"	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
38		Arandela junta Ø70xØ48x1,5	Joint washer Ø70xØ48x10.5	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
39		Pasamuros	Wire protection	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
40		Codo empalme	Elbow joint	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
41	Q881307	Abrazadera 40 - 60	Clamp 40 - 60	4	4	4	4	4	4			vado-preaclarado
42	Z510934	Manguera comunicación preaclar.	Prerinse connection pipe	1	1	1	1	1	1	Comunic	cación cuba la	vado-preaclarado
43		Tuerca	Nut	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
44	Z510924	Asa aliviadero preaclarado	Prerinse overflow handle	1	1	1	1	1	1	Comunic	cación cuba la	vado-preaclarado
45		Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
46		Aliviadero preaclarado soldado	Welded prerinse overflow	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
47		Guía aliviadero preaclarado	Prerinse overflow guide	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2	2	2	2	Comunic	cación cuba la	vado-preaclarado
	Q212040	Tuerca sombrerete M-6	Cowl nut M-6	2	2	2	2	2	2			vado-preaclarado
48		Válvula desagüe	Drainage valve	1	1	1	1	1	1			vado-preaclarado
49	Q307009	Arandela junta Ø70xØ48x1,5	Joint washer Ø70xØ48x10.5	1	1	1	1	1	1	Comunic	cación cuba la	vado-preaclarado
50		Junta especial	Special joint	1	1	1	1	1	1	Comunic	cación cuba la	vado-preaclarado

MOD.	ı	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	MODU	JLO DE	LAVAD	O (Part	e funcio	nal)		Р	LANO	C-1548
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 I	4000 D	I 0009	G 0009				NOTAS
51	Z702101	Tuerca rosca 1 1/2"	Nut thread 1 1/2"	1	1	1	1	1	1	Comu	nicaciór	cuba la	vado-preaclarado
52		Arandela junta Ø45xØ35x2	Joint washer Ø45xØ35x2	1	1	1	1	1	1	Comu	nicaciór	cuba la	vado-preaclarado
53		Codo desagüe	Drainage elbow	1	1	1	1	1	1				vado-preaclarado
54		Asa aliviadero lavado	Wash overflow handle	1	1	1	1	1	1				•
55	Q162050	Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8	1	1	1	1	1	1				
56	Z510911	Aliviadero lavado soldado	Welded wash overflow	1	1	1	1	1	1				
57	Q307051	Junta tórica Ø41,41xØ36,17xØ2,6	"O" ring Ø41,41xØ36,17xØ20.6	1	1	1	1	1	1				
58	Z710902	Pasamuros desagüe	Drainage wire protection	1	1	1	1	1	1				
59	Q307059	Arandela junta Ø72xØ56x2	Joint washer Ø72xØ56x2	1	1	1	1	1	1				
60		Tuerca ranurada M-56x2,5	Slotted nut M-56x20.5	1	1	1	1	1	1				
61	Q881324	Abrazadera 50 - 70	Clamp 50 - 70	1	1	1	1	1	1				
62	Z200910	Manguera desagüe	Drainage pipe	1	1	1	1	1	1				
63	Z310721	Tapón cierre	Closure plug	7	7	14	14	21	21				
64	Q307068	Junta tóica Ø33xØ27xØ3	"O" ring Ø33xØ27xØ3	7	7	14	14	21	21				
65	Z510719	Distribuidor superior lavado comp.	Complete wash upper distributor	1	1	2	2	3	3				
66	Z310721	Tapón cierre	Closure plug	4	4	8	8	12	12				
67	Q307068	Junta tórica Ø33xØ27xØ3	"O" ring Ø33xØ27xØ3	4	4	8	8	12	12				
68	Z510747	Rama lavado lateral inferior	Lower side wash branch	2	2	4	4	6	6				
69	Z510728	Suplemento rama lateral	Side branch supplement	2	2	4	4	6	6				
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	4	4	8	8	12	12				
70	Z510739	Distribuidor inferior lavado comp.	Complete wash lower distributor	1	1	2	2	3	3				
71	Z510715	Soporte inferior derecho completo	Complete lower right support	1	1	2	2	3	3				
72	Z510711	Soporte inferior izquierdo completo	Complete lower left support	1	1	2	2	3	3				
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	8	8	12	12				
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	8	8	12	12				
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	8	8	12	12				
73	Z510714	Varilla sujeción inferior	Lower fastening rod	1	1	2	2	3	3				
	Q012021	Tornillo hexagonal M-4x10	Hexagonal screw M-4x10	2	2	4	4	6	6				
		Arandela muelle A-4	Spring washer A-4	 2	2	4	4	6	6				
	Q232020	Arandela plana A-4	Flat washer A-4	 2	2	4	4	6	6				



MOD.		AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	МО	DULO	DE LAV	ADO (N	liveles	y calent	tamiento)	P	LANO	C-1549
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто		27001	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	6000 D				NOTAS
1	Q082032	Tornillo alomado BZ-3,5x9,5	Curved screw BZ-3.5x90.5		1	1	2	2	3	3				
2		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		1	1	2	2	3	3				
3		Arandela plana A-6	Flat washer A-6		1	1	2	2	3	3				
4		Soporte presostato	Pressostat support		1	1	2	2	3	3				
5		Presostato simple	Simple pressostat		1	1	2	2	3	3				
6		Presostato simple	Simple pressostat		1	1	2	2	3	3				
7		Racord en "Y"	"Y" joint		1	1	2	2	3	3				
8		Brida elástica	Elastic yoke		2	2	4	4	6	6				
9		Tubo de goma Ø 8x4x240	Rubber pipe Ø 8x4x240		1	1	2	2	3	3				
10		Empalme presostato	Pressostat joint		1	1	2	2	3	3				
11		Junta tórica Ø16,01xØ10,77xØ2,62	"O" ring Ø16,01xØ10,77xØ20.62		1	1	2	2	3	3				
12		Tornillo presostato	Pressostat screw		1	1	2	2	3	3				
13		Junta tórica Ø16,01xØ10,77xØ2,62	"O" ring Ø16,01xØ10,77xØ20.62		2	2	4	4	6	6				
14		Cámara presostato	Pressostat chamber		1	1	2	2	3	3				
15		Tornillo avellanado M-4x8	Countersunk screw M-4x8		2	2	2	2	4	4				
16		Arandela abanico A-4	Fan shaped washer A-4		2	2	2	2	4	4				
17		Soporte termostato	Thermostat support		1	1	1	1	2	2				
18		Arandela plana A-6	Flat washer A-6		2	2	2	2	4	4				
19		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		2	2	2	2	4	4				
20		Termostato	Thermostat		1	1	1	1	2	2				
21	Z101723	Caperuza resistencia	Resistor cap		2	2	2	2	3	3				
22		Tuerca hexagonal M-6 LATÓN	Brass hexagonal nut M-6		12	12	12	12	18	18				
23		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		6	6	6	6	9	9				
24		Resistencia 230 V., 9.600 W.	Resistance 230 V., 9,600 W.		2	2	2	2	2	2				Lavado
24		Resistencia 230 V., 12.000 W.	Resistance 230 V., 12,000 W.		-	-	-	-	1	1				Prelavado
25		Tuerca hexagonal M-6 LATÓN	Brass hexagonal nut M-6		-	-	6	6	9	9				
26		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		-	-	6	6	9	9				
27	Z310703	Brida ciega	Blind yoke		-	-	2	2	3	3				
28		Junta tórica Ø67,18xØ56,52xØ5,30	"O" ring Ø67,18xØ56,52xØ50.30		-	-	2	2	3	3				


MOD.	I	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	МС	DULO	DE LAV	ADO (N	liveles	y calent	amiento)	PLA	NO	C-1549
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО		2700 I	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	G 0009				NOTAS
29	O307044	Junta tórica Ø67,18xØ56,52xØ5,30	"O" ring Ø67,18xØ56,52xØ50.30		2	2	2	2	3	3				
30	7513602		Resistor fastener		1	1	1	1	2	2				
31	0232040		Flat washer A-6		2	2	2	2	4	4				
32			Hexagonal nut M-6		2	2	2	2	4	4				
33	7263001		Wash tank analogical indicator		1	1	1	1	1	1				
34	Q162070	Tuerca hexagonal M-12	Hexagonal nut M-12		1	1	1	1	1	1				
35	Q307048	Junta tórica Ø16,18xØ9,12xØ3,53	"O" ring Ø16,18xØ9,12xØ30.53		1	1	1	1	1	1				
36	7263002	Vaina para bulbo indicador analógico	Case for analogical indicator bulb		1	1	1	1	1	1				
- 55		Tania para baibo maioador anaiogido	Caco ioi anaiogicai indicator buib		•	-			<u> </u>	<u> </u>				
1														
1														
1														
1														
1														
1														
+														
+														
\rightarrow														



MOD.	I	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	MOD	ULO DE	PREAC	LARAD	O (Mue	ble)	P	LANO	C-1550
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	27001	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	6000 D			NOTAS
1	7510113	Larguero soporte	Crossbar support	1	1	1	1	1	1			
<u>'</u>		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	7	7	7	7	7	7			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	7	7	7	7	7	7			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	7	7	7	7	7	7			
2	Z510114		Post	2	2	2	2	2	2			
		Remache avibulb Ø4,8	Avibulb rivet Ø40.8	8	8	8	8	8	8		<u> </u>	
3		Base soporte	Support base	2	2	2	2	2	2			
		Tornillo hexagonal M-6x20	Hexagonal screw M-6x20	4	4	4	4	4	4			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	8	8	8	8	8	8			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
4		Panel transversal preaclarado com	Complete prerinse transverse panel	1	1	1	1	1	1			
		Tornillo hexagonal M-6x20	Hexagonal screw M-6x20	4	4	4	4	4	4			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	8	8	8	8	8	8			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
5		Armazón soldado (Lavadaclarad.)	Welded framework (Wash-rinse)	1	1	1	1	1	1			
		Tornillo hexagonal M-8x20	Hexagonal screw M-8x20	8	8	12	12	16	16			
		Arandela plana A-8	Flat washer A-8	8	8	12	12	16	16			
	Q262050	Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	8	8	12	12	16	16			
	Q162050	Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8	8	8	12	12	16	16			
6		Pata regulable	Ajustable leg	4	4	8	8	12	12			
		Tornillo hexagonal M-6x20	Hexagonal screw M-6x20	16	16	32	32	48	48			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	32	32	64	64	96	96			
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	16	16	32	32	48	48			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	16	16	32	32	48	48			
7	Z276429	Cortina interior completa	Complete inner curtain	1	1	1	1	1	1			
8		Sujeción cortina	Curtain fastening	1	1	1	1	1	1			_
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6	 2	2	2	2	2	2			

MOD.	l	_AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		MODU	JLO DE	PREAC	LARAD	O (Mue	ble)	PL	LANO	C-1550
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO)	2700 I	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	6000 D			NOTAS
	0262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		2	2	2	2	2	2			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		2	2	2	2	2	2			
9		Guía preaclarado completa	Complete prerinse guide		2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2		12	12	12	12	12	12			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		12	12	12	12	12	12			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		12	12	12	12	12	12			
10		Panel posterior preaclarado izdo.	Left prerinse rear panel		1	-	1	-	1	-			
10		Panel posterior preaclarado decho.	Right prerinse rear panel		-	1	-	1	-	1			
		Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13		2	2	2	2	2	2			
		Remache hexagonal M-5	Hexagonal rivet M-5		2	2	2	2	2	2			
11		Soporte panel posterior	Rear panel support		2	2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2		4	4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		4	4	4	4	4	4			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		4	4	4	4	4	4			
12	Z510508	Sujeción resorte	Spring support		1	1	1	1	1	1			
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6		2	2	2	2	2	2			
	Q262030	Arandela muelle A-5	Spring washer A-5		2	2	2	2	2	2			
	Q212031	Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5		2	2	2	2	2	2			
13	Z270513	Resorte fuerza constante	Constant force spring		1	1	1	1	1	1			
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13		1	1	1	1	1	1			
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6		1	1	1	1	1	1			
	Q262030	Arandela muelle A-5	Spring washer A-5		1	1	1	1	1	1			
	Q212031	Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5		1	1	1	1	1	1			
14	Q352001	Pasador de aletas Ø2x15	Cotter pin Ø2x15		2	2	2	2	2	2			
15		Eje resorte	Spindle spring		1	1	1	1	1	1			
16		Soporte resorte	Spring support		1	1	1	1	1	1			
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6		2	2	2	2	2	2			
	Q262030	Arandela muelle A-5	Spring washer A-5		2	2	2	2	2	2			
	Q212031	Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5		2	2	2	2	2	2	-		

MOD.	I	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	MODI	JLO DE	PREAC	LARAD	O (Mue	ble)	PLANO	C-1550
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	27001	2700 D	4000 I	4000 D	I 0009	6000 D		NOTAS
17	7270512	Encaje resorte puerta	Door socket spring	2	2	2	2	2	2		
18		Sujeción puerta	Door fastening	1	1	1	1	1	1		
		Tornillo cilíndrico con cuello M-5	Cylindrical screw with neck M-5	2	2	2	2	2	2		
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2	2	2	2		
		Arandela muelle A-5	Spring washer A-5	2	2	2	2	2	2		
		Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5	2	2	2	2	2	2		
19		Puerta preaclarado completa	Complete prerinse door	1	1	1	1	1	1		
20		Imán puerta	Door magnet	1	1	1	1	1	1		
21		Asa puerta completa	Complete door handle	1	1	1	1	1	1		
22		Caja-cuba preaclarado completa	Complete prerinse box-tub	1	1	1	1	1	1		
23		Suplemento caja preaclarado com.	Complete prerinse box supplement	1	1	1	1	1	1		
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	3	3	3	3	3	3		
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	3	3	3	3	3	3		
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	3	3	3	3	3	3		
24		Guía puerta	Door guide	2	2	2	2	2	2		
		Tornillo amarre M-6x25	Anchoring screw M-6x25	16	16	16	16	16	16		
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	16	16	16	16	16	16		
	Q222012	Tuerca autoblocante M-6	Autolock nut M-6	16	16	16	16	16	16		
25	Z100522	Interruptor magnético (puerta)	Magnetic switch (door)	1	1	1	1	1	1		
		Arandela abanico A-4	Fan shaped washer A-4	2	2	2	2	2	2		
	Q162020	Tuerca hexagonal M-4	Hexagonal nut M-4	2	2	2	2	2	2		
26		Bandeja preaclarado completa	Complete prerinse plate	2	2	2	2	2	2		
		,									




MOD.	I	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	M	ODULO	DE PRI	EACLAF	RADO (Parte fu	unciona	1)	P	LANO	C-1551
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто		27001	2700 D	4000 1	4000 D	1 0009	G 0009				NOTAS
1	7162315	Soporte motobomba completo	Complete motor pump support		1	1	1	1	1	1				
<u>'</u>			Hexagonal screw M-6x15		2	2	2	2	2	2				
		ŭ	Flat washer Ø16xØ6x10.2		5	5	5	5	5	5				
			Spring washer A-6		3	3	3	3	3	3				
			Hexagonal nut M-6		3	3	3	3	3	3				
2			Complete motor pump anchoring		1	1	1	1	1	1				
			Screw M-5x13		2	2	2	2	2	2				
3		Perfil soporte motobomba	Motor pump support profile		2	2	2	2	2	2				
4		•	Prerinse motor pump		1	1	1	1	1	1				
5		Condensador 6 Mf.	Condenser 6 Mf.		1	1	1	1	1	1				
		Arandela muelle A-8	Spring washer A-8		1	1	1	1	1	1				
			Hexagonal nut M-8		1	1	1	1	1	1				
6			Clamp 50 - 70		2	2	2	2	2	2				
7			Prerinse extraction pipe			1	1	1	1	1				
8			Prerinse bush		1	1	1	1	1	1				
9			Clamp 50 - 70		2	2	2	2	2	2				
10			Prerinse extraction pipe			1	1	1	1	1				
11		Tuerca ranurada M-49X2,5	Slotted nut M-49x20.5		1	1	1	1	1	1				
12		Arandela junta Ø72xØ56x2	Joint washer Ø72xØ56x2		1	1	1	1	1	1				
13		,	Extractor wire protection		1	1	1	1	1	1				
14			Extractor filter		1	1	1	1	1	1				
15		Soporte micro aclarado	Micro rinse support		1	1	1	1	1	1	1			
		•	Flat washer A-6		2	2	2	2	2	2	1			
		Tuerca hexagonal autoblocante M-6			2	2	2	2	2	2				
16			End of run (Micro rinse)		1	1	1	1	1	1	1			
		Tornillo avellanado M-4x35	Countersunk screw M-4x35		2	2	2	2	2	2				
			Fan shaped washer A-4		2	2	2	2	2	2				
			Hexagonal nut M-4		2	2	2	2	2	2	1			
17			Fastening socket Ø3x20		1	1	1	1	1	1				


MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	М	IODULO	DE PRI	EACLAF	RADO (I	Parte fu	ncional)	Р	LANO	C-1551
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто		27001	2700 D	4000 ا	4000 D	1 0009	6000 D				NOTAS
18	Z511209	Leva	Cam		1	1	1	1	1	1				
19		Tuerca hexagonal 5/8"	Hexagonal nut 5/8"		1	1	1	1	1	1				
20		Arandela junta Ø32xØ21x3	Joint washer Ø32xØ21x3		1	1	1	1	1	1				
21		Casquillo roscado 5/8"	Threaded bush 5/8"		1	1	1	1	1	1				
22		Varilla roscada M-6x10	Threaded rod M-6x10		1	1	1	1	1	1				
23		Tope eje accionador	Actuator spindle buffer		1	1	1	1	1	1				
24		Junta tórica Ø12,74xØ7,5xØ2,62	"O" ring Ø12,74xØ7,5xØ20.62		1	1	1	1	1	1				
25		Accionador aclarado izquierdo	Left rinse actuator		1	-	1	-	1	-				
25		Accionador aclarado derecho	Right rinse actuator		-	1	-	1	-	1				
26		Tope accionador aclarado	Rinse actuator buffer		1	1	1	1	1	1				
		Perno soldado M-6x30	Welded bolt M-6x30		1	1	1	1	1	1				Soldado a cuba
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		1	1	1	1	1	1				Contratuerca
		Tuerca hexagonal autoblocante M-6	Autolocking hexagonal nut M-6		1	1	1	1	1	1				
27	-	Soporte-casquillo derecho comp.	Complete right bush support.		1	-	1	-	1	-				Soldado a cuba
27	-	Soporte-casquillo izquierdo comp.	Complete left bush support.		-	1	-	1	-	1				Soldado a cuba
28	Z311831	Tobera preaclarado	Prerinse nozzle		16	16	16	16	16	16				
29		Enganche tobera preaclarado	Prerinse nozzle hook		16	16	16	16	16	16				
30	Z511925	Amarre superior preaclarado "A"	Upper anchoring prerinse "A"		2	2	2	2	2	2				
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2		4	4	4	4	4	4				
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		4	4	4	4	4	4				
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		4	4	4	4	4	4				
31	Z511921	Árbol preaclarado completo	Complete prerinse arbour		1	1	1	1	1	1				
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6		2	2	2	2	2	2				
	Q262030	Arandela muelle A-5	Spring washer A-5		2	2	2	2	2	2				
		Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5		2	2	2	2	2	2				
32		Sujeción superior preaclarado "B"	Prerinse upper fastening "B"		1	1	1	1	1	1				
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6		1	1	1	1	1	1				
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		1	1	1	1	1	1				
	Q212040	Tuerca sombrerete M-6	Cowl nut M-6		1	1	1	1	1	1				

MOD.	I	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	MOI	DULO	DE PRE	EACLAF	RADO (Parte fu	ınciona	1)	P	LANO	C-1551
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто		27001	2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	G 0009				NOTAS
33	<i>7</i> 511907	Sujeción rama inferior preaclarado	Prerinse lower branch fastening		1	1	1	1	1	1				
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6		1	1	1	1	1	1				
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		1	1	1	1	1	1				
		Tuerca sombrerete M-6	Cowl nut M-6		1	1	1	1	1	1				
34		Tuerca M-24x2.5	Nut M-24x20.5		1	1	1	1	1	1				
35		Junta tórica Ø19,35xØ12,29xØ3,53	"O" ring Ø19,35xØ12,29xØ30.53		1	1	1	1	1	1				
36		Pasamuros aclarado	Rinse wire protection		1	1	1	1	1	1				
37		Arandela junta Ø32xØ21x3	Joint washer Ø32xØ21x3		1	1	1	1	1	1				
38		Tuerca hexagonal 5/8"	Hexagonal nut 5/8"		1	1	1	1	1	1				
39		Abrazadera 16 - 27	Clamp 16 - 27		2	2	2	2	2	2				
40	3715300	Tubo de goma Ø24xØ14x800	Rubber pipe Ø24xØ14x800		1	1	1	1	1	1				
41		Reducción	Reduction		1	1	1	1	1	1				
42	Q881324	Abrazadera 50 - 70	Clamp 50 - 70		2	2	2	2	2	2				
43		Conducto impulsión	Impulse pipe		1	1	1	1	1	1				
44	Z510924	Asa aliviadero preaclarado	Prerinse overflow handle		1	1	1	1	1	1	Comu	nicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
45	Q162050	Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
46	Z510921	Aliviadero preaclarado soldado	Welded prerinse overflow		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
47	Z510941	Guía aliviadero preaclarado	Prerinse overflow guide		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		2	2	2	2	2	2				vado-preaclarado
	Q212040	Tuerca sombrerete M-6	Cowl nut M-6		2	2	2	2	2	2	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
48	Z102104	Válvula desagüe	Drainage valve		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
49	Q307009	Arandela junta Ø70xØ48x1,5	Joint washer Ø70xØ48x10.5		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
50	Q307026	Junta especial	Special joint		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
51	Z702101	Tuerca rosca 1 1/2"	Nut thread 1 1/2"		1	1	1	1	1	1				vado-preaclarado
52		Arandela junta Ø45xØ35x2	Joint washer Ø45xØ35x2		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
53		Codo desagüe	Drainage elbow		1	1	1	1	1	1				vado-preaclarado
54	Z602102	Tuerca	Nut		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
55	Z510934	Manguera comunicación preaclar.	Prerinse connection pipe		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado
56	Z310932	Codo empalme	Elbow joint		1	1	1	1	1	1	Comu	ınicaciór	n cuba la	vado-preaclarado

MOD.	1	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	MODU	LO DI	E PRE	EACLAF	RADO (Parte fu	ncional)	P	LANO	C-1551
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	2700		2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	Q 0009				NOTAS
57	O881307	Abrazadera 40 - 60	Clamp 40 - 60	4		4	4	4	4	4	Comur	nicación	cuha la	 vado-preaclarado
58		Manguera comunicación	Connection pipe	1		1	1	1	1	1				vado-preaclarado
59		Pasamuros	Wire protection	1		1	1	1	1	1				vado-preaclarado
60		Arandela junta Ø70xØ48x1,5	Joint washer Ø70xØ48x10.5	1		1	1	1	1	1				vado-preaclarado
61		Tuerca R-1 1/2"	Nut R-1 1/2"	1		1	1	1	1	1				vado-preaclarado
62		Arandela junta Ø45xØ35x2	Joint washer Ø45xØ35x2	1		1	1	1	1	1				vado-preaclarado
63	Z602101	Codo desagüe	Drainage elbow	1		1	1	1	1	1				vado-preaclarado
64	Z602102	Tuerca	Nut	1		1	1	1	1	1				vado-preaclarado




MOD.	I	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	MODULO DE	PREAC	LARAD	O (Nive	eles y ca	alentam	iento)	PLANO	C-1552
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	2700	2700 D	4000 1	4000 D	1 0009	G 0009			NOTAS
1	7313006	Presostato simple	Simple pressostat	1	1	1	1	1	1			
2		Soporte presostato	Pressostat support	1	1	1	1	1	1			
3		Tornillo alomado BZ-3,5x9,5	Curved screw BZ-3.5x90.5	1	1	1	1	1	1			
4		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	1	1	1	1	1	1			1
5		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	1	1	1	1	1	1			
6		Brida elástica	Elastic yoke	2	2	2	2	2	2			
7		Tubo de goma Ø 8x4x130	Rubber pipe Ø 8x4x130	1	1	1	1	1	1			
8		Empalme presostato	Pressostat joint	1	1	1	1	1	1			
9		Junta tórica Ø16,01xØ10,77xØ2,62		1	1	1	1	1	1			
10		Tornillo presostato	Pressostat screw	1	1	1	1	1	1			
11		Junta tórica Ø16,01xØ10,77xØ2,62		2	2	2	2	2	2			
12		Cámara presostato	Pressostat chamber	1	1	1	1	1	1			
13		Tornillo avellanado M-4x8	Countersunk screw M-4x8	2	2	2	2	2	2			
14		Arandela abanico A-4	Fan shaped washer A-4	2	2	2	2	2	2			
15		Soporte termostato	Thermostat support	1	1	1	1	1	1			
16		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	2	2	2	2	2	2			
17		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2	2	2	2			
18	Z203014	Termostato	Thermostat	1	1	1	1	1	1			
19		Caperuza resistencia	Resistor cap	2	2	2	2	2	2			
20		Tuerca hexagonal M-6 LATÓN	Brass hexagonal nut M-6	12	12	12	12	12	12			
21		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	6	6	6	6	6	6			
22	Z313601	Resistencia 230 V., 5.000 W.	Resistance 230 V., 5,000 W.	2	2	2	2	2	2			Preaclarado
23		Junta tórica Ø67,18xØ56,52xØ5,30	"O" ring Ø67,18xØ56,52xØ50.30	2	2	2	2	2	2			
						 				 		



MOD.	ı	_AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	PAR	TE FUN	ICIONA	L ACLA	RADO "	FI"	Р	LANO	C-1553
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	FI-2700	FI-4000	FI-6000						NOTAS
1	3715300	Tubo de goma Ø24xØ14x800	Rubber pipe Ø24xØ14x800	1	1	1						
2		Abrazadera 27 - 16	Clamp 27 - 16	2	2	2						
3		Empalme 3/4"	Joint 3/4"	1	1	1						
4		Bobina para electroválvula	Coil for electrovalve	1	1	1						
5		Electrovalvula 3/4"	Electrovalve 3/4"	1	1	1						
6		Tapón 3/4"	Lid 3/4"	1	1	1						
7		Te-soporte completo	Complete T support	1	1	1						
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	2	2	2						
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2						
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2						
8		Manómetro	Pressure gauge	1	1	1						
9		Reductor de presión	Pressure reducer	1	1	1						
10		Manguito 3/4"	Socket 3/4"	4	4	4						
11	Z102308		Filter 3/4"	1	1	1						
12		Amarre limitador Tecasa	Tecasa limiter anchoring	1	1	1						
		Remache hexagonal M-4	Hexagonal rivet M-4	2	2	2						
		Tornillo avellanado M-4x8	Countersunk screw M-4x8	2	2	2						
13		Termostato limitador Tecasa	Tecasa limiter thermostat	1	1	1						
14		Soporte termostatos	Thermostat supports	1	1	1						
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2						
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2						
15		Junta tórica Ø67,18xØ56,52x5,3	O" ring Ø67,18xØ56,52xØ500.3	3	3	3						
16		Resistencia 230 V., 12.000 W.	Resistance 230 V., 12,000 W.	3	3	3						
17		Caperuza resistencia	Resistor cap	3	3	3						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	9	9	9						
	Q163140	Tuerca hexagonal M-6 latón	Brass hexagonal nut M-6	18	18	18						
18		Botón de mando completo	Complete control button	1	1	1						
19	Z273037	Soporte termostatos	Thermostat support	1	1	1						

MOD.	LAVAVAJILLAS DE CINTA		ZONA	PARTE FUNCIONAL ACLARADO "FI" PLANO C-1553									
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО		FI-2700	FI-4000	FI-6000						NOTAS
	O302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2		2	2	2						
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		2	2	2						
20		Termostato calderin	Wash drum thermostat		2	2	2						
		Tornillo avellanado M-4x8	Countersunk screw M-4x8		2	2	2						
21		Tornillo hexagonal M-10x20	Hexagonal screw M-10x20		1	1	1					Tapon	desagüe calderin
22		Junta tórica Ø16,18xØ9,12xØ3,53	"O" ring Ø16,18xØ9,12xØ30.53		1	1	1						desagüe calderin
23		Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6		4	4	4						accagae calacini
24		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2		4	4	4						
25		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15		4	4	4						
26		Cuerpo calderin completo	Complete wash drum body		1	1	1						
27		Tubo de goma Ø24xØ14x1.100	Rubber pipe Ø24xØ14x1.100		1	1	1						
28		Tubo de goma Ø24xØ14x1.100	Rubber pipe Ø24xØ14x1.100		1	1	1						
29		Abrazadera 27 - 16	Clamp 27 - 16		2	2	2						
30	Q223023	Tuerca hexagonal 5/8"	Hexagonal nut 5/8"		1	1	1						
31	Q307032	Arandela junta Ø32xØ21x3	Joint washer Ø32xØ21x3		1	1	1						
32		Pasamuros aclarado	Rinse wire protection		1	1	1						
33	Q307063	Junta tórica Ø19,35xØ12,29xØ3,53	"O" ring Ø19,35xØ12,29xØ30.53		1	1	1						
34	Q223108	Tuerca M-24x2,5	Nut M-24x20.5		1	1	1						
35	Q221324	Tuerca hexagonal 3/4" gas	Hexagonal nut 3/4" gas		1	1	1						
36		Electroválvula entrada agua simple	Simple water inlet electrovalve		1	1	1						
37	Q881302	Abrazadera 12 - 20	Clamp 12 - 20		2	2	2						
38	3676900	Tubo de goma Ø17xØ10x1.700	Rubber pipe Ø17xØ10x1.700		1	1	1						
39		Tuerca hexagonal 5/8"	Hexagonal nut 5/8"		1	1	1					En m	odulo de lavado
40	Q307032	Arandela junta Ø32xØ21x3	Joint washer Ø32xØ21x3		1	1	1					En m	odulo de lavado
41		Pasamuros conducto llenado	Filling pipe wire protection		1	1	1					En m	odulo de lavado
42		Tuerca unión conducto	Pipe nut joint		1	1	1					En m	odulo de lavado
43		Conducto de llenado	Filling pipe		1	1	1					En m	odulo de lavado
44		Amarre superior aclarado "A"	Upper anchoring rinse "A"		1	1	1						
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2		2	2	2						


MOD.	OD. LAVAVAJILLAS DE CINTA		ZONA	PA	C-1553					
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	FI-2700	FI-4000	FI-6000				NOTAS
	O262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2				
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2				
45		Árbol aclarado completo	Complete rinse arbour	1	1	1				
70		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	2	2	2		+	-	
		Arandela muelle A-5	Spring washer A-5	2	2	2		+	-	
		Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5	2	2	2				
46		Amarre superior aclarado "B"	Upper anchoring rinse "B"	1	1	1				
40		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2				
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2				
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2				
47		Tobera de aclarado	Rinse nozzle	10	10	10				
48		Sujeción rama inferior aclarado	Rinse lower branch fastening	1	1	1				
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	1	1	1				
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	1	1	1				
		Tuerca sombrerete M-6	Cowl nut M-6	1	1	1				
49		Te-soporte completo	Complete T support	1	1	1				
- 10		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	2	2	2				
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2				
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2				
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2				
50		Empalme 3/4"	Joint 3/4"	2	2	2				
51		Abrazadera 27 - 16	Clamp 27 - 16	2	2	2				
			<u> </u>							
										_



MOD.	I	_AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	PART	E FUNC	CIONAL	. ACLAR	ADO "EC	O"	P	LANO	C-1554
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	ECO-2700	ECO-4000	ECO-6000						NOTAS
1	-	Salida de generador agua caliente	Hot water generator outlet	1	1	1						
2	7162312	Reducción	Reduction	1	1	1						
3		Abrazadera 50 - 70	Clamp 50 - 70	2	2	2						
4		Conducto aspiración - impulsión	Extractor pipe - impulse	1	1	1						
5		Motobomba de aclarado	Rinse motor pump	1	1	1						
6	Z401007	Perfil soporte motobomba	Motor pump support profile	2	2	2						
7		Amarre motobomba completo	Complete motor pump anchoring	1	1	1						
		Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2	2	2						
8		Soporte motobomba completo	Complete motor pump support	1	1	1						
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	2	2	2						
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	5	5	5						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	3	3	3						
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	3	3	3						
9		Condensador 6 Mf.	Condensor 6 Mf.	1	1	1						
	Q261050	Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	1	1	1						
	Q162050	Tuerca hexagonal M-8	Hexagonal nut M-8	1	1	1						
10		Conducto aspiración - impulsión	Extractor pipe - impulse	1	1	1						
11	Q881324	Abrazadera 50 - 70	Clamp 50 - 70	2	2	2						
12	Z701102	Manguito	Socket	1	1	1						
13	Z951101	Tubería flexible L=1.000	Flexible tube L=1,000	3	3	3						
14	Q306038	Arandela junta Ø31xØ21x1,5	Joint washer Ø31xØ21x10.5	6	6	6						
15		Manguito doble 1"	Double socket 1"	2	2	2						
16		Tubo de goma Ø24xØ14x1300	Rubber pipe Ø24xØ14x1300	1	1	1						
17		Tubo de goma Ø24xØ14x1300	Rubber pipe Ø24xØ14x1300	1	1	1						
18		Abrazadera 16 - 27	Clamp 16 - 27	2	2	2						
19		Tuerca hexagonal 5/8"	Hexagonal nut 5/8"	1	1	1						
20		Arandela junta Ø32xØ21x3	Joint washer Ø32xØ21x3	1	1	1						
21		Pasamuros aclarado	Rinse wire protection	1	1	1						
22	Q307063	Junta tórica Ø19,35xØ12,29xØ3,53	"O" ring Ø19,35xØ12,29xØ30.53	1	1	1						

MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA	PART	E FUNC	CIONAL	ACLARA	DO "E(CO"	Р	LANO	C-1554
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	ECO-2700	ECO-4000	ECO-6000						NOTAS
23	Q223108	Tuerca M-24x2,5	Nut M-24x20.5	1	1	1						
24		Tuerca hexagonal 3/4" gas	Hexagonal nut 3/4" gas	1	1	1						
25		Electrovalvula entrada agua simple	Simple water inlet electrovalve	1	1	1						
26		Abrazadera 12 - 20	Clamp 12 - 20	2	2	2						
27		Tubo de goma Ø17xØ10x1.700	Rubber pipe Ø17xØ10x1.700	1	1	1						
28		Tuerca hexagonal 5/8"	Hexagonal nut 5/8"	1	1	1					En m	odulo de lavado
29		Arandela junta Ø32xØ21x3	Joint washer Ø32xØ21x3	1	1	1						odulo de lavado
30		Pasamuros conducto llenado	Filling pipe wire protection	1	1	1					En m	odulo de lavado
31	Q223106	Tuerca unión conducto	Pipe nut joint	1	1	1					En m	odulo de lavado
32		Conducto de llenado	Filling pipe	1	1	1						odulo de lavado
33		Amarre superior aclarado "A"	Upper anchoring rinse "A"	1	1	1						
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2						
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2						
34	Z511901	Árbol aclarado completo	Complete rinse arbour	1	1	1						
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6	2	2	2						
	Q262030	Arandela muelle A-5	Spring washer A-5	2	2	2						
	Q212031	Tuerca sombrerete M-5	Cowl nut M-5	2	2	2						
35	Z511906	Amarre superior aclarado "B"	Upper anchoring rinse "B"	1	1	1						
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2						
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2						
36		Tobera de aclarado	Rinse nozzle	10	10	10						
37	Z511907	Sujeción rama inferior aclarado	Rinse lower branch fastening	1	1	1						
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	1	1	1						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	1	1	1						
	Q212040	Tuerca sombrerete M-6	Cowl nut M-6	1	1	1						
38	Z311101	Te-soporte completo	Complete T support	1	1	1						
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	2	2	2						


MOD.	'	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		PART	E FUNC	CIONAL	ACLAR	ADO "E	CO"		PLANO	C-1554
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто)	ECO-2700	ECO-4000	ECO-6000						NOTAS
	O302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2		2	2	2	 	 	 '	+		+
+	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		2	2	2	+		+			+
\longrightarrow	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		2	2	2	+		\vdash			+
39	Z316419	Tuerca hexagonal M-6 Empalme 3/4"	Hexagonal nut M-6 Joint 3/4"		2	2	2	\vdash		\vdash			+
40	Q881336	Abrazadera 27 - 16	Clamp 27 - 16		2	2	2	 					
					† ·					'			
	1				†		1						
	1				†		1	<u> </u>	,	<u> </u>			
	1			-	† ·		<u> </u>	—		'			
	1			-	†		<u> </u>			7			
	1				† ·		<u> </u>	—		7			
	1				†		1	<u> </u>	,				
	1				†			<u> </u>					
	1				†		1	<u> </u>	,	<u> </u>			
	1				†		1	<u> </u>	,				
	1				†		1	<u> </u>	,	<u> </u>			
	1				†			<u> </u>					
	1				† ·		<u> </u>	—		7			
	1				†			<u> </u>					
	1				†								
	1			-	†		<u> </u>			7			
	1			-				<u> </u>		'			
					†		<u> </u>	—		—			
	1			-	 								
	1			-	†		<u> </u>			7			
	1			-				<u> </u>		'			
	1			-	†		<u> </u>			7			
	1			-	†		<u> </u>			7			
					+		1	<u> </u>	1	,			



MOD.	I	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		SISTE	MA DE	ARRAST	RE	P	LANO	C-1555
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	2700	4000	0009					NOTAS
1	O222012	Tuerca hexagonal autoblocante M-6	Autolocking beyagonal nut M-6	1	1	1					
2			Spring washer A-6	1	1	1					
3			Flat washer Ø16xØ6x10.2	1	1	1					
4		Rodamiento 6201 - 2Z	Bearing 6201 - 2Z	1	1	1					
5			Chain turnbuckle pinion (Z=13)	1	1	1					
6		Eje piñón tensor	Turnbuckle pinion spindle	1	1	1					
		Arandela plana A-8	Flat washer A-8	1	1	1				Amar	re eje a armazon
		Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	1	1	1					re eje a armazon
		Tuerca hexagonal M-8x1	Hexagonal nut M-8x1	1	1	1					re eje a armazon
7		Cadena Iris 12,7x7,95x730	Iris chain 12.7x7,95x730	1	1	1					
		Enganche extremos cadena	Chain end hook	1	1	1					
8		Limitador de par LS-70	Torque limiter LS-70	1	1	1					
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	1	1	1				Amarr	e limitador de par
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	1	1	1					e limitador de par
			Flat washer A-6	1	1	1					e limitador de par
			Flat washer Ø27xØ12,5x20.5	1	1	1					e limitador de par
9			Annulus 2700 (Z=50)	1		-					•
9	Z535008	Corona 4000 (Z=36)	Annulus 4000 (Z=36)	-	1	-					
9	Z555008	Corona 6000 (Z=25)	Annulus 6000 (Z=25)	-	-	1					
10	Z515024	Tope rueda motriz	Driver buffer	1	1	1					
11	Q132002	Varilla roscada M-5x16	Threaded rod M-5x16	2	2	2					
12	Z515016	Cubierta posterior rodamientos	Bearings rear cover	1	1	1					
	Q012042	Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	4	4	4					Amarre cubierta
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4					Amarre cubierta
			Flat washer A-6	4	4	4					Amarre cubierta
13	Q307071	Junta tórica Ø51,1xØ44,04xØ3,53	"O" ring Ø51,1xØ44,04xØ30.53	1	1	1					
14	Z515015	Reten Ø42xØ20x7	Retainer Ø42xØ20x7	2	2	2					
15		Rodamiento 6004 - 2RS	Bearing 6004 - 2RS	1	1	1					
16	Z515015	Reten Ø42xØ20x7	Retainer Ø42xØ20x7	1	1	1					


MOD.	I	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		SISTE	MA DE	ARRAST	RE		P	LANO	C-1555
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	2700	4000	6000						NOTAS
17	<i>7</i> 515013	Soporte rodamiento	Bearing support	1	1	1						
		Tornillo hexagonal M-8x20	Hexagonal screw M-8x20	4	4	4						
		Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	4	4	4		+				
		Arandela plana A-8	Flat washer A-8	4	4	4		+				
18		Tope rueda motriz	Driver buffer	1	1	1						
19		Varilla roscada M-5x16	Threaded rod M-5x16	2	2	2						
20		Rueda motriz completa	Complete driver	1	1	1						
		Varilla roscada M-8x16	Threaded rod M-8x16	1	1	1						
21		Chaveta 25x6x6	Key 25x6x6	1	1	1						
22		Chaveta 40x8x7	Key 40x8x7	1	1	1						
23		Eje motriz	Driving pin	1	1	1						
24		Chaveta 40x8x7	Key 40x8x7	1	1	1						
25		Rueda motriz completa	Complete driver	1	1	1						
26	Q132001	Varilla roscada M-8x16	Threaded rod M-8x16	1	1	1						
27	Z515024	Tope rueda motriz	Driver buffer	1	1	1						
28	Q132002	Varilla roscada M-5x16	Threaded rod M-5x16	2	2	2						
29		Soporte rodamiento	Bearing support	1	1	1						
	Q012053	Tornillo hexagonal M-8x20	Hexagonal screw M-8x20	4	4	4						
		Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	4	4	4						
	Q232050	Arandela plana A-8	Flat washer A-8	4	4	4						
30		Reten Ø42xØ20x7	Retainer Ø42xØ20x7	1	1	1						
31	Z515014	Rodamiento 6004 - 2RS	Bearing 6004 - 2RS	1	1	1						
32	Z515015	Reten Ø42xØ20x7	Retainer Ø42xØ20x7	2	2	2						
33	Q307071	Junta tórica Ø51,1xØ44,04xØ3,53	"O" ring Ø51,1xØ44,04xØ30.53	1	1	1						
34		Cubierta anterior rodamientos	Bearings front cover	1	1	1						
	Q012042	Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	4	4	4						Amarre cubierta
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4						Amarre cubierta
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6	4	4	4						Amarre cubierta
35	Z515001	Motorreductor	Geared motor	1	1	1						

MOD.	ı	_AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		SIST	EMA DE	ARRASTRE		PLANO	C-1555
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	2700	4000	0009				NOTAS
	Q012055	Tornillo hexagonal M-8x30	Hexagonal screw M-8x30	4	4	4			Amar	l re motorreductor
		Arandela plana A-8	Flat washer A-8	8	8	8			-	re motorreductor
		Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	4	4	4				re motorreductor
		Tuerca hexagonal M-8x1	Hexagonal nut M-8x1	4	4	4				re motorreductor
36		Piñón motorreductor (Z=15)	Geared motor pinion (Z=15)	1	1	1				
		Tornillo hexagonal M-8x15	Hexagonal screw M-8x15	1	1	1		Suie	cion piñor	a motorreductor
		Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	1	1	1				a motorreductor
		Arandela plana A-8	Flat washer A-8	1	1	1				a motorreductor
		Arandela plana Ø27xØ12,5x2,5	Flat washer Ø27xØ12,5x20.5	1	1	1				a motorreductor
37		Varilla roscada M-6x10	Threaded rod M-6x10	2	2	2				
38		Casquillo eje auxiliar	Auxiliary spindle socket	2	2	2				
39		Rueda auxiliar completa	Complete auxiliary wheel	2	2	2				
40		Eje auxiliar	Auxiliary spindle	1	1	1				
41	Z515031	Tensor	Turnbuckle	2	2	2				
	Q012052	Tornillo hexagonal M-8x15	Hexagonal screw M-8x15	8	8	8				Bloqueo tensor
		Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	8	8	8				Bloqueo tensor
	Q232050	Arandela plana A-8	Flat washer A-8	8	8	8				Bloqueo tensor
42	Z510438	Soporte tensor	Turnbuckle support	2	2	2				,
	Q012052	Tornillo hexagonal M-8x15	Hexagonal screw M-8x15	8	8	8		Ar	narre sop	orte a armazon
	Q232050	Arandela plana A-8	Flat washer A-8	8	8	8		Ar	narre sop	orte a armazon
	Q262050	Arandela muelle A-8	Spring washer A-8	8	8	8		Ar	narre sop	orte a armazon
	Q162050	Tuerca hexagonal M-8x1	Hexagonal nut M-8x1	8	8	8		Ar	narre sop	orte a armazon
43	Z510439	Calzo tensor	Turnbuckle wedge	2	2	2				
44	Z510437	Espárrago roscado M-12x90	Threaded stud-bolt M-12x90	2	2	2				
45	Q162070	Tuerca hexagonal M-12	Hexagonal nut M-12	6	6	6				
										-



MOD.	I	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		CINT	A Y TOF	PE PLATOS		P	LANO	C-1556
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	2700	4000	0009					NOTAS
1	7512946	Suplemento tope platos	Plate buffer supplement	9	9	9		+			
<u> </u>		Tornillo hexagonal M-5x10	Hexagonal screw M-5x10	18	18	18					
		Arandela muelle A-5	Spring washer A-5	18	18	18					
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	18	18	18					
2		Soporte suplemento tope platos	Extra plate buffer support	1	1	1					
		Remache hexagonal M-5	Hexagonal rivet M-5	18	18	18					
3		Amarre resorte	Spring anchoring	1	1	1			Solo	dado a ta	pa tope platos
4		Tope platos completo	Complete plate buffer	1	1	1					pa topo piatoo
5		Resorte tope platos	Plate buffer spring	2	2	2					
6		Sujeción resorte	Spring support	2	2	2					
		Arandela muelle A-5	Spring washer A-5	2	2	2					
		Tuerca hexagonal M-5	Hexagonal nut M-5	2	2	2					
7		Eje tope platos soldado	Welded plate buffer spindle	2	2	2					
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2					
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2					
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2					
8		Casquillo roscado 5/8"	Threaded bush 5/8"	2	2	2					
9	Q307032	Arandela junta Ø32xØ21x3	Joint washer Ø32xØ21x3	2	2	2					
10	Q223023	Tuerca hexagonal 5/8"	Hexagonal nut 5/8"	2	2	2					
11	Z511209		Cam	1	1	1					
12	Q371031	Manguito sujeción Ø3x20	Fastening socket Ø3x20	1	1	1					
13	Z513007	Final de carrera (Micro tope platos)	End of run (Micro plate buffer)	1	1	1					
	Q152026	Tornillo avellanado M-4x35	Countersunk screw M-4x35	2	2	2					
	Q242020	Arandela abanico A-4	Fan shaped washer A-4	2	2	2					
	Q162020	Tuerca hexagonal M-4	Hexagonal nut M-4	2	2	2					
14	Z511231	Soporte micro aclarado	Micro rinse support	1	1	1					
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6	2	2	2					
	Q222012	Tuerca hexagonal autoblocante M-6	Autolocking hexagonal nut M-6	2	2	2					
15	Z515039	Eje cinta	Belt spindle	147	177	207					<u> </u>

MOD.	l.	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		CINT	A Y TOF	PE PLATO	S		PLANO	C-1556
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	2700	4000	6000					NOTAS
16	O352001	Pasador de aletas Ø2x15	Cotter pin Ø2x15	294	354	414					
17		Arandela plana A-8	Flat washer A-8	588	708	828					
18	7515040	Distanciador	Spacer	588	708	828					
19	Z775004	Rueda	Wheel	294	354	414					
20		Pico arrastre platos	Plate transport front end	1176	1416	1656					
21	Z515044	Casquillo separador "A"	Separating socket "A"	1323	1593	1863					
22	Z515045	Casquillo separador "B"	Separating socket "B"	588	708	828					
-											




MOD.	L	AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		PA	RTE EL	ECTRIC	A			PLANO	C-1557
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	FI-2700	FI-4000	FI-6000	ECO-2700	ECO-4000	ECO-6000			NOTAS
1	Z513012	Cubierta cuadro eléctrico completo	Complete switchboard cover	1	1	1	1	1	1			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	12	12	12	12	12	12			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	12	12	12	12	12	12			
2		Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6	4	4	4	4	4	4			
3		Tornillo amarre M-6x13	Anchoring screw M-6x13	4	4	4	4	4	4			
4		Posterior cuadro eléctrico	Switchboard rear	1	1	1	1	1	1			
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
5	Q031322	Tornillo alomado M-4x15	Curved screw M-4x15	4	4	4	4	4	4			
6	Z103066	Ventilador 230 V., 50/60 Hz.	Ventilator 230 V., 50/60 Hz.	1	1	1	1	1	1			
7	Q242020	Arandela abanico A-4	Fan shaped washer A-4	4	4	4	4	4	4			
8	Q162020	Tuerca hexagonal M-4	Hexagonal nut M-4	4	4	4	4	4	4			
9	Z263002	Vaina para bulbo	Case for bulb	1	1	1	1	1	1			
10	Q307048	Junta tórica Ø16,18xØ9,12xØ3,53	"O" ring Ø16,18xØ9,12xØ30.53	1	1	1	1	1	1			
11	Q162070	Tuerca hexagonal M-12	Hexagonal nut M-12	1	1	1	1	1	1			
12		Tapa cuadro eléctrico	Switchboard lid	1	1	1	1	1	1			
13	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
14	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
15	Z263001	Indicador analógico (cuba lavado)	Analogical indicator (wash tub)	1	1	1	1	1	1			
16		Indicador analógico (calderín acl.)	Analogical indicator (rinse wash tub)	1	1	1	-	-	-			
17	R693056	Piloto ámbar	Amber pilot light	2	2	2	2	2	2			
18	Z273005	Conmutador de funciones	Function switch	1	1	1	1	1	1			
	Z602906	Casquillo distanciador	Spacer socket	2	2	2	2	2	2	İ		
	Q041324	Tornillo avellanado M-4x25	Countersunk screw M-4x25	2	2	2	2	2	2			
19	R663062	Botón de mando completo	Complete control button	1	1	1	1	1	1			
20		Pulsador verde completo	Complete green push button	1	1	1	1	1	1			
21	Z513004	Pulsador rojo completo	Complete red push button	1	1	1	1	1	1			
22	Z513010	Embellecedor adhesivo	Adhesive trim	 1	1	1	-	-	-			

MOD.	ı	_AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		PA	RTE EL	ECTRIC	A		PLANO	C-1557
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	FI-2700	FI-4000	FI-6000	ECO-2700	ECO-4000	ECO-6000		NOTAS
22	Z523010	Embellecedor adhesivo	Adhesive trim	-	-	-	1	1	1		
23	Z513014	Frente cuadro eléctrico completo	Complete switchboard cover	1	1	1	1	1	1		
24		Canaleta unex 60x60x77 L=440	Unex channel 60x60x77 G=440	1	1	1	1	1	1		
24		Canaleta unex 60x60x77 L=470	Unex channel 60x60x77 G=470	1	1	1	1	1	1		
24	3715510	Canaleta unex 60x60x77 L=250	Unex channel 60x60x77 G=250	2	2	2	2	2	2		
25		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8	8	8	8	8	8		
26		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	8	8	8	8	8	8		
27	Z513011	Soporte cuadro eléctrico	Switchboard support	1	1	1	1	1	1		
28			Contactor (tank resistors)	2	2	2	-	-	-		
29			Contactor (wash tub resistors)	3	3	3	3	3	3		
30		Contactor (extractor o condensador)		1	1	1	1	1	1		
31		Contactor (secado)	Contactor (dryer)	1	1	1	1	1	1		
32	Z203050	Contactor (recuperador energía)	Contactor (energy recovery)	1	1	1	1	1	1		
33		Contactor (resistencias calderín)	Contactor (wash tub resistors)	1	1	1	-	-	-	Calc	erin suplementario
34	Z123022	Temporizador (aclarado)	Timer (rinse)	1	1	1	1	1	1		
35		Temporizador (secado)	Timer (dryer)	1	1	1	1	1	1		
36	Z213007	Contactor (bomba lavado 2)	Contactor (pump wash 2)	-	1	1	-	1	1		
37	Z213007	Contactor (bomba lavado 3)	Contactor (pump wash 3)	-	-	1	-	-	1		
38	Z213007	Contactor (puertas)	Contactor (doors)	1	1	1	1	1	1		
39	X183011	Contactor (resistencias secado)	Contactor (drying resistors)	1	1	1	1	1	1		
40	X183011	Contactor (resistencias tanque 2)	Contactor (tank resistors 2)	-	-	1	-	-	1		
41	X183011	Contactor (resistencias calderín)	Contactor (wash tub resistors)	1	1	1	-	-	-	Calc	erin suplementario
42	Z312941	Prensaestopas PG-42	Stuffing box PG-42	1	1	1	-	-	-		
42		Prensaestopas PG-36	Stuffing box PG-36	-	-	-	1	1	1		
43		Soporte prensaestopas	Stuffing box support	1	1	1	1	1	1		
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2	2	2	2		
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2	2	2	2		
44		Guía contactor L=250	Contactor guide G=250	2	2	2	2	2	2		
44	R663055	Guía contactor L=120	Contactor guide G=120	5	5	5	5	5	5		

MOD.	l	_AVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		PA	RTE EL	ECTRIC	A		PLAN	C-1557
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	FI-2700	FI-4000	FI-6000	ECO-2700	ECO-4000	ECO-6000		NOTAS
45	7103070	Contacto auxiliar (secado)	Auxiliary contact (dryer)	1	1	1	1	1	1		
46		\ /	Unex channel 60x30x77 G=420	1	1	1	1	1	1		
46			Unex channel 60x30x77 G=610	1	1	1	1	1	1		
46		Canaleta unex 60x30x77 L=230	Unex channel 60x30x77 G=230	2	2	2	2	2	2		
47		Bornes portafusibles	Fuse carrier terminals	2	2	2	2	2	2		
		Cartucho fusible 10A.	Fuse cartridge 10 a.	2	2	2	2	2	2		
			Terminals (detergent and surface-active)	4	4	4	4	4	4		
	Z263303		End buffer	1	1	1	1	1	1		
48			Contactor (prerinse heating)	<u>·</u> 1	1	1	1	1	1		
49			Contactor (RA)	1	1	1	1	1	1		
50		Contacto auxiliar (RA)	Auxiliary contact (RA)	1	1	1	1	1	1		
51		Contactor bomba lavado 1	Contactor wash pump 1	1	1	1	1	1	1		
52		Borne fases 70 gris	Grey phase 70 terminal	3	3	3	-	-	-		
			Grey phase 35 terminal	-	-	-	3	3	3		
			Blue neutral 35 terminal	1	1	1	1	1	1		
			Yellow earth 35 terminal	1	1	1	1	1	1		
	Z683096		End buffer	1	1	1	1	1	1		
53			Contactor (auxiliary rinse)	1	1	1	1	1	1		
54			Contactor (advance 1)	1	1	1	1	1	1		
55		Contactor (avance 2)	Contactor (advance 2)	1	1	1	1	1	1		
		,	,								


MOD.	ļ	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		VARIOS	S PART	E ELEC	TRICA		P	LANO	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	FI-2700	FI-4000	FI-6000	ECO-2700	ECO-4000	ECO-6000			NOTAS
	Z513031	Instalación eléctrica base	Base electrical installation	1	1	1	1	1	1			
		Cableado FI-4000	Wiring FI-4000	-	1	1	-	1	1			
		Cableado FI-6000	Wiring FI-6000	_	-	1	_	_	1			
		Cable tierra motobomba	Motor pump earth wire	1	1	1	2	2	2			
		Cableado fuerza base	Base force wiring	1	1	1	1	1	1			
		Cableado calderín	Wash tub wiring	1	1	1	-	-	-			
		Cableado ECO-280	Wiring ECO-280	-	-	-	1	1	1			
			, and the second									
	Z513035	Esquema eléctrico de montaje	Electrical mounting diagramme	1	1	1	1	1	1			Plano HE-15490
		Esquema eléctrico teórico	Theoretical electrical diagramme	1	-	-	-	-	-			Plano HC-17474
	Z533041	Esquema eléctrico teórico	Theoretical electrical diagramme	-	1	-	-	-	-			Plano HC-17476
	Z553041	Esquema eléctrico teórico	Theoretical electrical diagramme	-	-	1	-	-	-			Plano HC-17478
	Z523041	Esquema eléctrico teórico	Theoretical electrical diagramme	-	-	-	1	-	-			Plano HC-17475
	Z543041	Esquema eléctrico teórico	Theoretical electrical diagramme	-	-	-	-	1	-			Plano HC-17477
	Z563041	Esquema eléctrico teórico	Theoretical electrical diagramme	-	-	-	-	-	1			Plano HC-17479
	Z313070	Leyenda esquema teórico	Theoretical diagramme lettering	1	1	1	1	1	1			Plano HC-17259




MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		МО	DULO D	E SALI	DA .		PLA	NO	C-1558
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	27001	2700 D	4000 1	4000 D	1 0009	G 0009			NOTAS
1	7512942	Tapa tope platos completa	Complete plate buffer lid	1	1	1	1	1	1			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tornillo hexagonal M-6x20	Hexagonal screw M-6x20	4	4	4	4	4	4			
2		Panel lateral superior	Upper side panel	1	1	1	1	1	1			
3		Panel lateral inferior completo	Complete lower side panel	1	1	1	1	1	1			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	2	2	2	2	2	2			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2	2	2	2	2	2			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2	2	2	2	2	2			
4		Sujeción panel	Panel fastener	4	4	4	4	4	4			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
5	Z512958	Soporte giro izquierdo completo	Complete left turn support	1	1	1	1	1	1			
s/n		Soporte giro derecho completo	Complete right turn support	1	1	1	1	1	1			
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4	4	4	4	4	4			
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring A-6 washer	4	4	4	4	4	4			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
6	Z513006	Etiqueta circular amarillo	Round yellow label	1	1	1	1	1	1			
7	Z513005	Interruptor de seta rojo	Round mushroom switch	1	1	1	1	1	1			
8	Z513004	Pulsador rojo completo	Complete red push button	1	1	1	1	1	1			
9	Z513003	Pulsador verde completo	Complete green push button	1	1	1	1	1	1			
10	Z512902	Panel portamandos salida comp.	Complete control panel outlet	1	-	1	-	1	-			
10	Z512907	Panel portamandos salida comp.	Complete control panel outlet	-	1	-	1	1	1			
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2	2	2	2	2	2			
		Remache redondo M-5	Round rivet M-5	4	4	4	4	4	4			
11		Amarre panel	Panel anchoring	2	2	2	2	2	2			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4			
12		Panel superior salida	Upper panel outlet	2	2	2	2	2	2			<u> </u>
13	Z512956	Soporte giro derecho completo	Complete right turn support	2	2	2	2	2	2			

MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA			MOI	DULO D	E SALI	DA		P	LANO	C-1558
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	2700 1		2700 D	4000 I	4000 D	1 0009	6000 D			NOTAS
	O302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4		4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4		4	4	4	4	4			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	_	4	4	4	4	4			
14		Panel inferior salida completo	Complete lower panel outlet	2		2	2	2	2	2			
.		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	6		6	6	6	6	6			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	6		6	6	6	6	6			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	6		6	6	6	6	6			
15		Soporte panel salida	Outlet panel support	8		8	8	8	8	8			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	16		16	16	16	16	16			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	16		16	16	16	16	16			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	16		16	16	16	16	16			
		Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6	8		8	8	8	8	8			
16		Cubierta componentes eléctricos	Electric components cover	1		1	1	1	1	1			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	3		3	3	3	3	3			
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	3		3	3	3	3	3			
17		Soporte giro izquierdo completo	Complete left turn support	2		2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	4		4	4	4	4	4			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4		4	4	4	4	4			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4		4	4	4	4	4			
18	Z510440	Salida soldada completa	Complete welded outlet	1		1	1	1	1	1			
19	X260151	Pata regulable	Ajustable leg	4		4	4	4	4	4			
	Q012043	Tornillo hexagonal M-6x20	Hexagonal screw M-6x20	16	;	16	16	16	16	16			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	32		32	32	32	32	32			
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	16	;	16	16	16	16	16			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	16	;	16	16	16	16	16			
20		Protector fugas salida	Escape protector outlet	2		2	2	2	2	2			
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	6		6	6	6	6	6			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	6		6	6	6	6	6			
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	6		6	6	6	6	6			

MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		МО	DULO D	E SALI	DA			PLA	NO	C-1558
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	27001	2700 D	4000 I	4000 D	I 0009	G 0009				NOTAS
21	7512961	Amarre panel	Panel anchoring	2	2	2	2	2	2				
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4	4	4	4	4	4				
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4	4	4	4	4	4				
22		Panel posterior protector completo	Complete protector rear panel	1	-	1	-	1	-				
22		Panel posterior protector completo	Complete protector rear panel	-	1	-	1		1				
		Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2	2	2	2	2	2	+			
23		Sujeción guía	Guide fastening	4	4	4	4	4	4				
		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	8	8	8	8	8	8	+			
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	8	8	8	8	8	8				
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8	8	8	8	8	8				
24		guía salida izquierda soldada	Welded left outlet guide	1	1	1	1	1	1				
s/n		guía salida derecha soldada	Welded right outlet guide	1	1	1	1	1	1				
0,11		Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	8	8	8	8	8	8				
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	8	8	8	8	8	8				
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8	8	8	8	8	8				
	Q.020.0	- Coros rioragonar in o	. Toxiagonia. Tracting										




MOD.	l	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		CESTILLOS					PLAN	C-1559		
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXT	0	2700	4000	0009						NOTAS
1	Z655301	Cestillo base CT-10	Base basket CT-10		2	2	2						
2	7655316	Cestillo vasos CV-16-105	Glass basket CV-16-105		2	2	2						
3	765531 <i>4</i>	Cestillo cubiertos	Cutlery basket		32	32	32			-	+ +		
-	2000017	Cooling addiction	Cattory basice		02	02	02				+ +		
											+ +		
1					 		 						
					 		 						
					1		1						
1					 		 				+ +		
+					-								
					ļ		ļ						
													
											1		



MOD.	LAVAVAJILLAS DE CINTA		ZONA		SECA	DO (800)		PLANO	C-1560
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	SECADO 800					NOTAS
1	Z276391	Resistencia aletas 1500W., 230V.	Blade resistance 1500W., 230V.	9					
2		Frontal caja resistencias	Resistor box front	1					
3		Lateral izquierdo caja resistencias	Resistor box left side	1					
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	8					
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	8					
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8					
4		Vaina para bulbo termostato	Case for thermostat bulb	1					
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	1					
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	1					
	Q221343	Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6	1					
5		Cortina interior completa	Complete inner curtain	1					
6	Z510344	Sujeción cortina	Curtain fastening	1					
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	2					
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2					
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2					
7		Túnel de secado completo	Complete drying tunnel	1					
s/n	Z516314	Protector entrada secado	Drying inlet protector	2				En i	nferior de tunel
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4				Amarre	e protector a tunel
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4					e protector a tunel
8		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	4					•
9	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4					
	Q221343	Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6	4					
10		Soporte termostato	Thermostat support	1					
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	2					
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2					
11		Termostato limitador	Limiter thermostat	1					
12	Z203060	Amarre limitador Tecasa	Tecasa limiter anchoring	1					
	Q221341	Remache hexagonal M-4	Hexagonal rivet M-4	2					
		Tornillo avellanado M-4x8	Countersunk screw M-4x8	2					


MOD.	ı	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		SECADO	(800)		PL	ANO	C-1560
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО	SECADO 800						NOTAS
13	Z316386	Salida secado soldada	Welded dryer outlet	1						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	8						
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8						
14		Tapa salida secado	Dryer outlet lid	2						
15		Tornillo hexagonal con cuello	Hexagonal screw with neck	4						
		Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6	4						
16		Ventilador centrifugo	Centrifugal ventilator	1				220/2	40-380/4	115V., 50/60 Hz.
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	6						,
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	6						
17		Lateral derecho caja resistencias	Resistor box right side	1						
18		Posterior caja resistencias	Resistor box rear	1						
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	8						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	8						
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8						
19		Lateral cubierta secado	Dryer side cover	1						
20		Contratuerca	Counter nut	2						
21	X713021	Racord	Joint	1						
22	3712300	Tubo PG-21 L=600	Pipe PG-21 G=600	1						
23	Z703006	Racord a 90°	Joint at 90°	1						
24		Posterior cubierta completa	Complete rear cover	1						
25	Z516312	Tapa cubierta secado	Dryer cover lid	1						
26	Z516711	Lateral cubierta condensador	Condenser side cover	1						
27	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	8						
28		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	8						
29		Tornillo amarre M-6x13	Anchoring screw M-6x13	4						
30	Q221343	Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6	4						
31		Anterior cubierta completa	Complete front cover	1						
s/n		Cableado general secado	General dryer wiring	1						
s/n		Cableado auxiliar secado	Dryer auxiliary wiring	1						





MOD.	I	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		CONDENSA	DOR DE V	AHOS	PLANO	C-1561
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	CONDENSADOR					NOTAS
1	Z201101	Escuadra amarre electrovalvula	Electrovalve anchoring bracket	1					
	Q012042	Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	2					
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2					
2		Electrovalvula simple	Simple electrovalve	1					
		Tornillo alomado M-4x10	Curved screw M-4x10	2					
		Arandela abanico A-4	Fan shaped washer A-4	2					
3	P443042	Regulador caudal 3 l./min.	Flow regulator 3 G./min.	1					
4		Tubo goma negra Ø17xØ10x5000	Black rubber pipe Ø17xØ10x5000	1					
5		Cortina interior completa	Complete inner curtain	1					
6	Z510344	Sujeción cortina	Curtain fastening	1					
		Arandela plana A-6	Flat washer A-6	2					
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	2					
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	2					
7	Z516701	Túnel condensador de vahos	Vapour condensing tunnel	1					
s/n	Z516704	Protector entrada condensador	Condenser inlet protector	2				En i	nferior de tunel
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4					e protector a tunel
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4				Amarre	e protector a tunel
s/n	Z516712	Panel posterior condensador	Condenser rear panel	1					•
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13	Screw M-5x13	2					
	Q221343	Remache hexagonal M-5	Hexagonal rivet M-5	2					
	Z512963	Soporte panel posterior	Rear panel support	2					
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	6					
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	6					
8		Codo empalme condensador	Condenser elbow joint	2					
9	Q223108	Tuerca M-24x2,5	Nut M-24x20.5	4					
10	Q307063	Junta tórica Ø19,35xØ12,29xØ3,53	"O" ring Ø19,35xØ12,29xØ30.53	4					
11		Pasamuros	Wire protection	4					
12		Arandela junta Ø32xØ21x3	Joint washer Ø32xØ21x3	4					
13		Tuerca hexagonal 5/8"	Hexagonal nut 5/8"	4					


MOD.	I	LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		CONDEN	ISADOR DE	VAHOS		PLANO	C-1561
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	техто	CONDENSADOR						NOTAS
14	Q881302	Abrazadera 12 - 20	Clamp 12 - 20	2						
15	Z600907	Toma de presión	Pressure point	1						
16		Arandela plana Ø26xØ12,5x2	Flat washer Ø26xØ12,5x2	1						
17		Tuerca hexagonal M-12	Hexagonal nut M-12	1						
18		Abrazadera 12 - 20	Clamp 12 - 20	2						
19	3676900	Tubo goma negra Ø17xØ10x2000	Black rubber pipe Ø17xØ10x2000	1						
20		Tubo goma negra Ø17xØ10x600	Black rubber pipe Ø17xØ10x600	1						
21		Tubo goma negra Ø17xØ10x300	Black rubber pipe Ø17xØ10x300	1						
22		Abrazadera 12 - 20	Clamp 12 - 20	4						
23	Z276741	Cubierta batería	Battery cover	1						
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6	10						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	10						
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	10						
24	Z276742	Cubierta ventola completa	Complete ventilator cover	1						
25	Z276760	Ventilador centrifugo	Centrifugal ventilator	1						
	Q012042	Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15	8						
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	8						
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2	8						
		Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6	8						
26	R023025	Contratuerca	Counter nut	1						
27	X713021	Racord	Joint	1						
28		Tubo PG-21 L=800	Pipe PG-21 G=800	1						
29		Racord a 90°	Joint at 90°	1						
30		Contratuerca	Counter nut	1						
31	Z276752	Posterior cubierta completa	Complete rear cover	1		_				
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6	4						
		Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6	4						
32	Z516721	Tapa cubierta completa	Complete cover lid	1						
	Q152017	Tornillo amarre M-6x13	Anchoring screw M-6x13	4						


MOD.		LAVAVAJILLAS DE CINTA	ZONA		(CONDE	NSADO	R DE V	AHOS		Р	LANO	C-1561
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	ТЕХТО		CONDENSADOR DE VAHOS								NOTAS
	Q221343	Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6		4								
33		Lateral cubierta condensador	Condenser side cover		2								
		Remache hexagonal M-6	Hexagonal rivet M-6		4							Amarr	e laterales a tunel
		Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15		4								e laterales a tunel
		Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		4								e laterales a tunel
34		Anterior cubierta condensador	Condenser front cover		1								
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		4								
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		4								
35		Regulador salida aire	Air outlet regulator		1								
	Q152047	Tornillo cilíndrico con cuello M-5	Cylindrical screw with neck M-5		2						Am	arre reg	ulador a salida
	Q262030	Arandela muelle A-5	Spring washer A-5		2						Am	arre reg	ulador a salida
	Q162030	Tuerca hexagonal M-5	Hexagonal nut M-5		2						Am	arre reg	ulador a salida
	Q221343	Remache hexagonal M-5	Hexagonal rivet M-5		4						Fija	acion reg	ulacion caudal
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2	Flat washer Ø16xØ6x10.2		1						Fija	acion reg	ulacion caudal
	Q262030	Arandela muelle A-5	Spring washer A-5		1						Fija	acion reg	ulacion caudal
	Q012032	Tornillo hexagonal M-5x15	Hexagonal screw M-5x15		1						Fija	acion reg	ulacion caudal
36	Z276746	Salida aire completa	Complete air outlet		1								
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6		8								
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		8								
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		8								
37	Z276762	Batería completa	Complete battery		1								
	Q232040	Arandela plana A-6	Flat washer A-6		12								
	Q262040	Arandela muelle A-6	Spring washer A-6		12								
	Q162040	Tuerca hexagonal M-6	Hexagonal nut M-6		12								
	Q012042	Tornillo hexagonal M-6x15	Hexagonal screw M-6x15		6								
38	Z276734	Rejilla aspiración vahos completa	Complete vapour extractor rack		1								
s/n	Z316702	Cableado condensador	Condenser wiring		1								
				_									
							-						

















FORMUL		ENGLIGH	DEUTOOL	ITALIANIO
ESPANOL (A) (B) = Puntos de conexion con R	FRANÇAIS Points de conexion R	ENGLISH Conecction point with R	DEUTSCH Anschlusspunkte mit R	ITALIANO Punti di collegamento con R
C) = Puntos de conex.160/200 sin secado ni condensador	Points de conexion 160/200 sans sechege ni condensateur	Connection points 160/200 without drying nor condenser	Anschlusspunkte 160/200 weder ohne Trocknung noch Kondensator	Punti di collegamento 160/200 senza asciugatura né condensatore
C,C1,C2 = Condensador	Condensateur	Condenser	Kondensator	Condensatore
CA = Rele auxiliar aclarado	Relais auxilier rinçage	Rinse auxiliary relay	Hilfsrelais Spülen	Rele ausiliario risciacquo
CMBL 1/2/3 = Contactor bomba lavado 1/2/3	Contacteur pompe lavage 1/2/3	Wash pump contactor 1/2/3	Kontaktschütz Waschpumpe 1/2/3	Contattore pompa lavaggio 1/2/3
CMBPL = Contactor bomba prelavado CMEV = Contactor motor extractor	Contacteur pompe prelavage Contacteur moteur extracteur	Pre-Wash pump contactor Exhaust motor contactor	Kontaktschütz Vorwaschpumpe Kontaktschütz Abzugsmotor	Contattore pompa prelavaggio Contattore motore estrattore
CMS = Contactor motor secado	Contacteur moteur extracteur Contacteur moteur sechage	Drying motor contactor	Kontaktschütz Trocknungsmotor	Contattore motore asciugatura
CMV 1/2 = Contactor avance 1/2	Contacteur avance 1/2	Advance contactor 1/2	Kontaktschütz Vorlauf 1/2	Contattore avanzamento 1/2
CMREC = Contactor motor recuperador	Contacteur moteur recuperateur	Motor recover contactor	Kontaktschütz Rekuperatormotor	Contattore motore recuperatore
CRC 11/12/13/21/22 = Contactor calentamiento calderin	Contacteur chauf. surchauffeur	Boiler heating contactor	Kontaktschütz Boilerheizung	Contattore riscaldamento boiler
CRS = Contactor resistencia secado	Contacteur resistances sechage	Drying heating element contactor	Kontaktschütz Trocknungsheizwiderstand	Contattore resistenza asciugatura
CRTA = Contactor calentamiento aclarado CRT2 = Contactor calentamiento tanque 2	Contacteur chaufage rinçage Contacteur chaufage cuve 2	Rinse heating contactor Tank heating contactor 2	Kontaktschütz Spülheizung	Contattore riscaldamento risciacquo Contattore riscaldamento serbatoio 2
CRT11/12 = Contactor calentamiento tanque 2 CRT11/12 = Contactor calentamiento tanque 1	Contacteur chaufage cuve 2 Contacteur chaufage cuve 1	Tank heating contactor 1	Kontaktschütz Heizung Tank 2 Kontaktschütz Heizung Tank 1	Contattore riscaldamento serbatolo 2 Contattore riscaldamento serbatolo 1
CP = Rele puerta	Relais porte	Door relay	Türrelais	Rele porta
DS.ABR = Dosificador abrillantador	Dosseur de tensoactif	Rinse doser	Dosierer Glanzmittel	Dosatore brillantante
DS.DET.= Dosificador detergente	Dosseur de detergent	Detergent doser	Dosierer Spülmittel	Dosatore detersivo
F = Fusible	Fusible	Fuse	Sicherung	Fusibile
FMEV = Rele termico motor extractor FML1/2/3 = S. Termico bomba lavado 1/2/3	Relais termique moteur extracteur	Thermic switch exhaust motor relay	Thermorelais Abzugsmotor Thermoschalter Waschpumpe 1/2/3	Rele termico motore estrattore Rele termico pompa lavaggio 1/2/3
FMS = Rele termico motor secado	S. Termique pompe lavage 1/2/3 Relais termique moteur sechage	Thermic switch pump 1/2/3 Drying motor thermic relay	Thermoschaiter Waschpumpe 1/2/3 Thermorelais Trocknungsmotor	Rele termico porripa lavaggio 172/3
FMREC = Rele termico motor recuperador	Relais termique moteur recuperateur	Thermic switch recover motor	Thermorelais Rekuperatormotor	Contattore motore recuperatore
FMV = S. Termica motor avance	S. Termica moteur avance	Thermic switch receiver motor	Thermoschalter Vorlaufmotor	Rele termico motore avanzamento
la = Micro aclarado	Micro rinçage	Rinse microswitch	Mikroschalter Spülen	Microinterruttore risciacquo
IG = Interruptor general	Interrupteur general	Main switch	Hauptschalter	Interruttore generale
IL = Micro lavado	Micro lavage	Wash microswitch	Mikroschalter Waschen	Microinterruttore lavaggio
Im1/2/3 = Pulsador de marcha	Bouton marche	On pushbutton	Betriebstaster	Bottone di avvio
IPA = Micro puerta aclarado IP1/2/3 = Pulsador de parada	Micro porte rinçage	Rinse door microswitch	Mikroschalter Tür Spülen	Microinterruttore porta risciacquo Bottone di arresto
IPPL = Micro puerta prelavado	Bouton arrêt Micro porte prelavage	Off pushbutton Pre-wash door microswitch	Aus-Taster Mikroschalter Tür Vorwaschen	Microinterruttore porta prelavaggio
IPT1/2/3 = Micro puerta tanque 1/2/3	Micro porte cuve 1/2/3	Tank door microswitch 1/2/3	Mikroschalter Tür Vorwascheri Mikroschalter Tür Tank 1/2/3	Microinterruttore porta serbatoio 1/2/3
L1 = Piloto de encendido	Voyant funcionement	Operation light	Betriebsanzeigelampe	Spia accensione
L2 = Piloto marcha	Voyant demarrage	Start light	Startanzeigelampe	Spia avvio
MB = Bomba de Ilenado y aclarado	Pompe remplissage rinçage	Fill and rinse pump	Füll-und Spülpumpe	Pompa di riempimento e risciacquo
MBA = Bomba aclarado	Pompe rinçage	Rinse pump	Spülpumpe	Pompa risciacquo
MBL1/2/3 = Bomba lavado 1/2/3 MBP = Bomba de presion	Pompe lavage 1/2/3	Wash pump 1/2/3	Waschpumpe 1/2/3 Druckpumpe	Pompa lavaggio 1/2/3 Pompa a pressione
MBPL = Bomba prelavado	Pompe de pression Pompe prelavage	Pressure pump Pre-wash pump	Vorwaschpumpe	Pompa prelavaggio
MEV = Motor extractor vahos	Moteur extracteur vapeur	Exhaust steam motor	Motor Dampfabzug	Motore estrazione vapore
MREC = Motor recuperador	Moteur recuperateur	Recover motor	Rekuperatormotor	Motore recuperatore
MS = Motor secado	Moteur sechage	Drying motor	Trocknungsmotor	Motore asciugatura
MV = Motor avance	Moteur avance	Motor advance	Vorlaufmotor	Motore avanzamento
Pa = Presostato aclarado	Pressostat rinçage	Rinse level switch	Druckregler Spülen	Pressostato risciacquo
PE1/2 = Parada de emergencia	Arrêt d'urgence	Emergency stop	Not-Aus Druckregler Vorwaschen	Arresto di emergenza
PPL = Presostato prelavado PT11 = Presostato lavado 1 calentamiento	Pressostat prelavage Pressostat lavage 1 chauffage	Pre-wash level switch Wash level 1 and heating switch	Druckregler Vorwaschen Druckregler Waschstufe 1 Heizen	Pressostato prelavaggio Pressostato lavaggio 1 riscaldamento
PT12 = Presostato lavado 1 calentamiento PT12 = Presostato lavado 1 llenado	Pressostat lavage 1 remplissage	Wash level 1 and fielding switch	Druckregler Waschstufe 1 Füllen	Pressostato lavaggio 1 riscaldamento
PT21 = Presostato lavado 2 calentamiento	Pressostat lavage 2 chauffage	Wash level 2 and heating switch	Druckregler Waschstufe 1 Halleri Druckregler Waschstufe 2 Heizen	Pressostato lavaggio 2 riscaldamento
PT2/PT22 = Presostato lavado 2 llenado	Pressostat lavage 2 remplissage	Wash level 2 and fill switch	Druckregler Waschstufe 2 Füllen	Pressostato lavaggio 2 riempimento
PT3 = Presostato lavado 3 llenado	Pressostat lavage 3 remplissage	Wash 3 fill pressostat	Druckwächter Spülgang 3 Füllvorgang	Pressostato lavaggio 3 riempimento
R = Rele de Generador A.C.	Relais du Generateur	Generator rele	Relais Generator	Rele Generator
RN = Toma de alimentación Generador A.C.	Alimentation generateur	Water heater feeding	Stromversorgungsanschluss Generator	Alimentazione generatore
Ra = Rele auxiliar aclarado y llenado RC11/12/13/21/22 = Resistencia calderin	Relais auxilier rinçage remplissage Resistance surchauffeur	Rinse and fill auxiliary relay Boiler heating element	Hilfsrelais Spülen und Füllen Boilerheizwiderstand	Rele ausiliario risciacquo e riempimento Resistenza boiler
RS = Resistencia secado	Resistance sechage	Drying heating element	Heizwiderstand Trocknen	Resistenza asciugatura
RTA = Resistencia calentamiento aclarado	Resistance chauffage rinçage	Rinse heating heater	Heizwiderstand Spülen	Resistenza riscaldamento risciacquo
RT2 = Resistencia tanque 2	Resistance cuve 2	Tank heater 2	Heizwiderstand Tank 2	Resistenza serbatoio 2
RT11/12 = Resistencia tanque 1	Resistance cuve 1	Tank heater 1	Heizwiderstand Tank 1	Resistenza serbatoio 1 LEYENDA
SF = Micro fin recorrido	Micro fin de coourse	Safety end switch	Mikroschalter Zyklusende	Microinterruttore finecorsa
TA = Termostato aclarado	Thermostat de rinçage	Rinse thermostat	Thermostat zum Spülen	Termostato risciacquo COMPACTO.
TC,1/2 = Termostato calderin TPA = Temporizador Aclarado	Thermostat surchauffeur	Boiler thermostat	Thermostat kessel Zeitschaltuhr Spülgang	Termostato boller
TPT = Temporizador inicio	Temporisateur rinçage Temporisateur demarrage	Rinsing timer Start timer	Start-Timer	Timer risciacquo Timer avvio Y CINTA.
TPS = Temporizador inicio	Temporisateur sechage	Drying timer	Trocknungs-Timer	Timer asciugatura
TREC = Termostato recuperador	Thermostate recuperateur	Recover thermostat	Rekuperator-Timer	Termostato recuperatore Z-313070
TRF = Transformador	Transformateur	Trasformer	Transformator	Trasformatore
TS = Termostato secado	Thermostat sechage	Drying thermostat	Trocknungsthermostat	Termostato asciugatura HC-17259 - 2
TSC,1/2 = Limitador calderin	Thermostat limiteur surchauffeur	Boiler Hi-limit thermostat	Grenzthermostat Boiler	Termostato limitatore boiler
Tt1/2 = Termostato tanque 1/2	Thermostat cuve 1/2	Tank thermostat 1/2	Thermostat Tank 1/2	Termostato serbatoio 1/2
VA = Electrovalvula llenado y aclarado VE = Ventilador cuadro electrico	Electrovanne remplissage rinçage	Fill and rinse valve Switchboard fan	Elektroventil Füllen und Spülen Schalttafelventilator	Elettrovalvola riempimento e risciacquo Ventilatore quadro elettrico
VE = Ventilador cuadro electrico VEV = Electrovalvula condensacion vahos	Ventilateur tableau electrique Electrovanne condenseur vapeur	Exhaust condenser solenoide valve	Elektroventil Dampfkondensation	Ventilatore quadro elettrico Elettrovalvola condensazione vapore
VL1/2 = Electrovalvula Ilenado tanque	Electrovanne remplissage cuve	Tank fill valve	Elektroventil Tankfüllung	Elettrovalvola riempimento serbatoio
VG = Electrovalvula general	Electrovanne general	Main valve	Hauptelektroventil	Elettrovalvola generale
VREC = Electrovalvula salida	Electrovanne demarrage	Outlet solenoide valve	Ausgangselectroventil	Elettrovalvola uscita