



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 1 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 001-(30D)

Nome: WP 0260 (ROT) - LUBRICATE BIFILAR

Tarefa: 38100026313

Duração : 1:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: EXECUÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 14 000 640

Type: LUBRIFICATION

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: LUBR

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

FIGURA




Figure 1. Lubricate Bifilar.

TEXTO

Lubricate Bifilar Every 40 Hours or 30 Days: (ROT)



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 3 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

1. Clean old lubricant from bifilar with machinery wiping towel, (WP 3722, Item 459).

CAUTION

Do not allow any lubricant to contact the elastomeric bearings. Any contact may seriously degrade the life of the rubber in the bearing. If contact occurs, rinse immediately with clean soapy water.

NOTE

In dry sandy climates, use solid film lubricant, (WP 3722, Item 252, on biflar moving parts and contacting surfaces. In salt water/spray environment, use a light coat of general purpose grease, (WP 3722, Item 194), on tapered washers.

2. Apply general purpose grease (WP 3722, Item 194), to bifilar bushings, pins, and washers (Figure 1).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	1	1:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-30D	CALENDÁRICA 30 DIAS	1	INSPEÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 4 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 086-PMS

Nome: 5.1 ROT

Tarefa: 38100026463

Duração : 0:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 600 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION

Zona: 005 - STA 648.0

TEXTO

Inspect intermediate gear box as follows:

Remove cover. (ROT)

Inspect housing, mounting feet, and fuselage mounting pads for cracks, dents, nicks, corrosion and security. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:30

1

0:30

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

PMS-120 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H

1

INSPEÇÃO

PMS-360 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H

1

INSPEÇÃO

PMS-40 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 5 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 088-PMS

Nome: 5.1 ROT

Tarefa: 38100026467

Duração : 0:10

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 600 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION

Zona: 005 - STA 648.0

TEXTO

Inspect intermediate gear box as follows:

Inspect drain holes for obstruction. (ROT)

Reinstall cover. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:10

1

0:10

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

PMS-120 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H

1

INSPEÇÃO

PMS-360 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H

1

INSPEÇÃO

PMS-40 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 6 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 089-PMI	Nome: 4.9 ROT				
Tarefa: 38100026589	Duração : 10:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 600 200	Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMI	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.					
Área: 004 - TAIL CONE SECTION					
Zona: 004 - STA 485.0 / STA 648.0					

TEXTO

4.9 Inspect tail cone section II and III tail rotor drive shafts as follows: (ROT)

- Remove section II and III tail rotor drive shafts.
- Inspect tail rotor drive shaft section II and III.
- Inspect tail rotor drive shaft bearing supports for cracks and security.
- Inspect viscous damper bearing mount holes for elongation.
- Install section II and III tail rotor drive shafts.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	5:00	2	10:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 7 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 089-PMS		Nome: 5.2 ROT			
Tarefa: 38100026469		Duração : 0:05	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 600 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					
TEXTO					
Inspect tail rotor pylon area as follows: Open drive shaft cover.(ROT)					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:05	1	0:05
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 8 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 092-PMS		Nome: 5.2 ROT			
Tarefa: 38100026475		Duração : 0:05	Bater? N	Concor? N	Tipo: EXECUÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 700 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO	
Inspect tail rotor pylon area as follows:	
Close drive shaft cover. (ROT)	

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
CEL - CELULA	TÉCNICO	0:05	1	0:05
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:05	1	0:05

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 9 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 106-PMI	Nome: 5.5 ROT				
Tarefa: 38100026618	Duração : 3:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 700 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMI	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO

5.5 Inspect section IV tail rotor drive shaft as follows: (ROT)

- Remove section IV tail rotor drive shaft.
- Inspect flexible couplings for corrosion, damage, security, cracks, buckling, wear, and lamination spread.
- Inspect spherical washers for corrosion.
- Reconnect flexible couplings.
- Install section IV tail rotor drive shaft.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:30	2	3:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 10 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 108A-PMI	Nome: 5.7 ROT				
Tarefa: 70000000021	Duração : 0:20	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 700 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMI	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO

5.7 Inspect intermediate and tail gear boxes as follows: (ROT)

- c. Inspect input and output seals for leaks on IGB.
- d. Inspect accelerometers and wiring on input and output sides of gearbox for condition and security.
- g. Inspect input and output seals for leaks on TGB.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:20	1	0:20

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 11 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 110-PMI

Nome: 5.9 ROT

Tarefa: 38100026622

Duração : 2:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 700 200

Type: DETAILED VISUAL INSPECTION

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E PMI-II.

Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION

Zona: 005 - STA 648.0

TEXTO

5.9 Inspect tail rotor system components as follows: (ROT)

a. Remove tail rotor blades and outboard retention plate.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

1:00

2

2:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 12 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 111-PMI		Nome: 5.9 ROT			
Tarefa: 38100026623		Duração : 5:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO
OM: PAMASP					
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 700 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMI		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO
5.9 Inspect tail rotor system components as follows: (ROT) b. Inspect retention plates for cracks, damage, and security. c. Inspect index sensor sweeper bracket on inboard side of inboard retention plate for security and damage. d. Inspect nylon shims on inboard and outboard retention plates for waviness and minimum and maximum thickness. e. Inspect threads of pitch beam retaining nut for thread face wear or chafing. f. Remove seal from outboard retention plate. g. Inspect snap ring and end of bushing for corrosion. h. Inspect pitch control rods IAW Airframe Maintenance Procedures. i. Inspect pitch beam for cracks and damage. j. Visually inspect pitch beam washer for cracks. Replace washer if any cracks are present. NOTE * Removal of the inboard retention plate is not required unless inboard retention plate attaching bolt torque check is below limits. Wear of tail gear box split cones will be indicated by loss of torque on inboard retention plate attaching hardware. * If torque check is below limits, the inboard retention plate should be removed and the split cones inspected for wear, damage and correct application P/N. k. Perform torque check on inboard retention plate attaching bolts.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 13 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	5:00	1	5:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 14 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 111-PMS

Nome: 6.6 ROT

Tarefa: 38100026521

Duração : 0:15

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect accessory module for oil seepage, paying particular attention to area around main generator. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:15

1

0:15

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

PMS-120 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H

1

INSPEÇÃO

PMS-360 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H

1

INSPEÇÃO

PMS-40 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 15 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 112-PMS		Nome: 6.7 ROT			
Tarefa: 38100026523		Duração : 0:15	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Inspect input and accessory module housings for paint discoloration from aluminized gray to brown. (ROT)					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:15	1	0:15
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 16 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 113-PMI		Nome: 5.11 ROT			
Tarefa: 38100026625		Duração : 3:00	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 700 200		Type: SERVICE			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMI		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E PMI-II.					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO
5.11 Inspect tail rotor blades as follows: (ROT)
a. Inspect tail rotor blades for erosion and damage.
b. Inspect tip caps for security.
c. Inspect tail rotor blade erosion protection kit polyurethane tape for wear, holes, or disbonding.
d. Inspect tail rotor blade tip cap erosion protection kit polyurethane coating for wear.
e. Inspect pitch horn and bracket for damage, cracks, corrosion, and security.
f. Perform coin-tapping inspection to the horn-to-torque tube bond area.
g. Remove one boot tiedown strap from each blade and roll back boot.
h. Inspect blade spar for wear or damage and security as a result of contact with tail rotor horn fairing. Check for spar corner to fairing clearance. Check for delaminations and splinters on spar in areas near fairing inner lip.
i. Inspect tail rotor plug for cracks, disbonding, fretting, scoring, and corrosion.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:30	2	3:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 17 de 90

Data: 19/02/2025

Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 18 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 114-PMI		Nome: 5.11 ROT			
Tarefa: 38100026626		Duração : 3:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 700 200		Type: SERVICE			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMI		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					
TEXTO					
5.11 Inspect tail rotor blades as follows: (ROT) j. Inspect pivot bearing fo rwear and separation. k. Inspect pivot bearing retainer for disbonding. l. Inspect boots for wear or damage and security. m. Install boot tiedown strap. n. Install tail rotor blades.					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTESEQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTESMODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	1:30	2	3:00
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 19 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 116-PMS		Nome: 6.10 ROT			
Tarefa: 38100026530		Duração : 1:00	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	

Obs:
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO
Inspect main rotor pitch control rod elastomeric bearings as follows: (ROT)
NOTE
Elastomeric rod end bearing plastic feeler gauge should only be used if possible separation exists based on visual inspection of bearing surface.
Inspect main rotor head upper and lower pitch control rod end bearings for elastomeric cracks or separation, if a concentration or pileup of eraser type wear is present, if an extrusion is detected, if cracking or disbonding of elastomer from shim inner or outer member is suspected. Visually check for signs of inner member separation using hand force, shaking control rod. Check for gaps or cracks in areas other than manufactured shim gaps.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	1	1:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO



INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMS-40

INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 21 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 117-PMS		Nome: 6.12 ROT			
Tarefa: 38100026531		Duração : 0:45	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Inspect main rotor hub and spindle as follows: (ROT)
Inspect hub for cracks and damage.
Visually check spindle shaft shrink tubing for evidence of looseness or movement.
Check inner race slippage mark for movement.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:45	1	0:45

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 22 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 119-PMS	Nome: 6.14 ROT				
Tarefa: 38100026539	Duração : 0:40	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

Inspect droop stops as follows: (ROT)

Check droop stop lugs for cracks.

Check droop stop ring nut for looseness, and sleeve bearing (inner race) for cracks, on spindle assemblies 70070- 10030-041, 70070-10030-042, 70070-10030-045, 70070-10030-046, 70102-08200-041 through 70102-08200- 044, and 70102-08200-063.

Check droop stop support for cracks. Visually inspect droop stop support for cracks at upper and lower puller grooves.
Check droop stop and droop stop retaining pin bushings for damage and security.
Visually inspect springs and attaching hardware for signs of corrosion

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula	SN
Aplicada a todos os equipamentos	

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla	Descrição
Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:40	1	0:40

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO



FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 24 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 120-PMS		Nome: 6.15 ROT			
Tarefa: 38100026540		Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO	
Inspect anti-flap assemblies as follows: (ROT)	
Check for damage, security, and freedom of Operation.	
Visually inspect for interference or contact between the anti-flap cam and stop plate.	
Visually inspect for contact between the droop stop cam and horn attachment bolts.	

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTESEQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTESMODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:30	1	0:30

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 121-PMS

Nome: 6.16 ROT

Tarefa: 38100026542

Duração : 1:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect main rotor spindle elastomeric bearings as follows:(ROT)

NOTE

The spindle elastomeric bearing consists of a spherical bearing and a thrust bearing. Wear of either bearing is a gradual process that will take several hundreds of hours from first detection of rubber damage to point where bearing must be replaced. Visual comparison of the bearings in the applicable technical manual is the criterion for acceptance or rejection. A white wax-like substance on rubber surfaces is normal and should not be removed.

Using a flashlight and mirror, visually inspect inner and outer surface of spherical bearings through the 2-inch diameter inspection hole for wear, laminate separations, and cracked shims.

NOTE

Do not remove spindle to inspect inner surface of thrust bearing.

Using a flashlight and mirror, visually inspect outer surface thrust bearing for elastomeric extrusions, paying particular attention to the 6 o'clock position and surface areas furthest inboard. Replace thrust bearing within the next 40 flight hours if any extrusions are found.

Inspect thrust bearings for laminate separations and cracked shims. Cracks will appear in the edge of metal shims. No cracks allowed. Check elastomeric bearings for surface cracking or crazing of rubber. Small hairline surface cracking or crazing of rubber is acceptable. If droop stop pounding is experienced, inspect droop stop ears on spherical elastomeric bearing endplates for cracks. Check thrust bearing endplates for cracks.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 26 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

Inspect hub arms for signs of contact with spindle retention nuts.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS
MatrículaSN	SiglaDescrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:30	1	1:30

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 27 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 122-PMS		Nome: 6.17 ROT			
Tarefa: 38100026544		Duração : 0:45	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Inspect biflar assembly as follows: (ROT) Inspect bifilar for cracks, visible damage, wear, and security. Clean tapered bifilar washers, bushings, and pins. Visually inspect tapered bifilar washers for wear and damage. Inspect weights for cracks between and adjacent to bushing bores on both upper andlower surfaces. Inspect top and bottom bonded joints of weights for cracks. Lubricate washers, pins, and bushings.					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:45	1	0:45
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 28 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 123-PMS		Nome: 6.18 ROT			
Tarefa: 38100026545		Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Inspect bifilar weights as follows: (ROT)					
Inspect weights for nicks, gouges, and cracks in Areas A, B, and C.					
NOTE					
Cracked paint in Area C of weights marked with "UT" in area of part number is acceptable. Inspect for paint cracks in Areas A and B of weights marked with "UT" near part number.					
Inspect weights without "UT" marked in area of part number for cracks in paint in AREAS A, B, and C.					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS		
Matricula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:30	1	0:30
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 29 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 124-PMS		Nome: 6.19 ROT			
Tarefa: 38100026546		Duração : 2:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Test main rotor blade pressure indicators. (ROT)					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS		
Matricula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	2:00	2	4:00
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 30 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 125-PMS		Nome: 6.20 ROT			
Tarefa: 38100026549		Duração : 0:50	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type:			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CASO O ITEM NÃO ESTEJA INSTALADO O INSPETOR DEVERÁ CANCELAR A TAREFA.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Inspect main rotor blade pins as follows: (ROT)
Check solid blade pins for condition, security, and installation of cotter pins.
Check expandable pins for security and condition. Verify pin tension as follows:
NOTE
There must not be any binding of the expandable pin by the main rotor blade when the tension is checked. The main rotor blades and blade pins do not have to be removed for this inspection.
Use blade clamp assembly, hoist (or maintenance crane), hoist sling and adapter as necessary, to raise main rotor blade and remove any binding of expandable pins.
Release expandable pin handle from lower nut and open handle.
Pull pin out far enough for top two expandable segments to be visible above blade cuff.
Verify that pin is not fractured by observing corresponding movement of lower end of core pin. DO NOT COMPLETELY REMOVE PIN.
If pin is not defective, reinstall and check closing tension on handle.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:50	1	0:50



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 31 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 32 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 126-PMS		Nome: 6.21 ROT			
Tarefa: 38100026551		Duração : 0:20	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Inspect swashplate as follows: (ROT)
Inspect swashplate and scissors assemblies for cracks, dents, distortion, corrosion and security.
Inspect swashplate uniball for cleanness.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:20	1	0:20

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 33 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 127-PMS		Nome: 6.22 ROT			
Tarefa: 38100026552		Duração : 0:10	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Inspect swashplate link assemblies for cracks. (ROT)					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:10	1	0:10
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 34 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 128-PMS

Nome: 6.23 ROT

Tarefa: 38100026556

Duração : 0:50

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect main rotor scissors as follows: (ROT)

Using a dial indicator inspect scissors attachment bearings on swashplate for radial and axial play.

Using a dial indicator inspect upper rotating scissors bearings for radial and axial play.

Using a dial indicator inspect lower rotating scissors bearings for radial and axial play.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:50

1

0:50

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

PMS-120 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H

1

INSPEÇÃO

PMS-360 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H

1

INSPEÇÃO

PMS-40 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 35 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 129-PMS		Nome: 6.24 ROT			
Tarefa: 38100026559		Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Inspect main transmission as follows: (ROT) Inspect mounting lugs for cracks, dents, nicks, corrosion, and security. Check engine input seal area for oil leaks. MWO 50-43 Inspect dowel pin retention bolts and retaining angles for deformation and security. W/O MWO 50-43 Inspect dowel pins for signs of axial or rotational play on main gear box with slippage strip. W/O MWO 50-43 Inspect sealing compound covering dowel pins for bulging, blistering, and cracking.					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:30	1	0:30
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO DESCRIÇÃO		FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 36 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 130-PMS		Nome: 6.25 ROT			
Tarefa: 38100026561		Duração : 0:05	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO	
Inspect gust lock as follows: (ROT)	
Engage gust lock.	
Inspect gust lock for damage, wear, and security.	
Release gust lock.	

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:05	1	0:05

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 37 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 131-PMS		Nome: 6.26 ROT			
Tarefa: 38100026566		Duração : 0:20	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Inspect oil cooler and radiator as follows: Turn main rotor blades as required to gain access to oil cooler and engage gust lock. (ROT) Remove duct access cover. (ROT) Inspect drive shaft for cracks, corrosion, damage and security. (ROT) Inspect duct interior for debris and obstructions. (ROT) Inspect fan for obstructions and debris trapped in pockets between blades. Do not remove epoxy used for balancing rotor from pockets(ROT) Inspect radiator for dirt and debris. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:20	1	0:20

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 38 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 134-PMS

Nome: 6.26 ROT

Tarefa: 38100026573

Duração : 0:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect oil cooler and radiator as follows:

Inspect drive shaft bearing supports for cracks and security. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:30

1

0:30

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

PMS-120 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H

1

INSPEÇÃO

PMS-360 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H

1

INSPEÇÃO

PMS-40 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 39 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 136-PMS

Nome: 6.28 ROT

Tarefa: 38100026522

Duração : 1:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF: AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect oil cooler viscous damper bearing for debris, damage, or overheating as follows: (ROT)

NOTE

Movement or grease purging from viscous damper bearing assembly, with no accompanying discoloration or indication of damage to bearing, is not cause for replacement.

On helicopters with sleeve adapter, 70361-03011-041:

Remove access panel at rear of oil cooler duct.

Using an inspection mirror and flashlight, inspect area inside of duct for debris.

Use flexible borescope to inspect area at forward end of viscous damper bearing and between viscous damper bearing assembly and duct.

On helicopters with sleeve adapter, 70361-03011-105:

Inspect slots in sleeve adapter for obstructions and debris located at the forward end of viscous damper bearing, and between viscous damper bearing assembly and duct.

If debris is present at forward end of bearing or between bearing and duct, clean per applicable maintenance manual.

Check bearing for evidence of overheating (temperature discoloration) and debris damage. Pay particular attention to bearing seal.

Inspect viscous bearing assembly for proper fluid level, indicated by bubbles in the fluid.

Inspect viscous bearing assembly for fluid leaks.

Install oil cooler duct access cover.

Release gust lock.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 40 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:30	1	1:30

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 41 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 139-PMI	Nome: 6.15 ROT				
Tarefa: 38100026658	Duração : 3:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMI	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II. CASO A ANV NÃO POSSUA O A MW0 50-43 APLICADA, DESCONSIDERAR AS LINHAS REFERENTES A ESSA ORDEM DE TRABALHO.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

6.15 Inspect main transmission mounts, dowel pins, and forward and aft bellcrank supports as follows: (ROT)

- b. MW0 50-43> Inspect dowel pin retention bolts and retaining angles for deformation and security.
- c. W/O MW0 50-43> Inspect dowel pins for signs of axial or rotational play on main gear boxes with slippage strip.
- d. Inspect sealing compound covering dowel pins for bulging, blistering, and cracking.
- e. MW0 50-43> Check gap between rear bellcrank support retaining angle dowel pin.
- f. Inspect forward bellcrank support mounts for cracks and damage.
- g. Inspect aft bellcrank support mounts for cracks and damage.
- h. Inspect exposed portions of lug areas on the following components for damage and corrosion. Do not disconnect hardware to inspect lugs.
 - (1) Forward bellcrank support
 - (2) Aft bellcrank support
 - (3) Right and left tie rods
 - (4) Aft tie rod and support

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	3	3:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
--------	-----------



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 42 de 90

Data: 19/02/2025

Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 43 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 141-PMI	Nome: 6.16 ROT				
Tarefa: 38100026661	Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMI	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

6.16 Inspect main, input, and accessory modules, main module breather, and engine output shafts as follows: (ROT)

- b. Inspect main, input, and accessory module mating flanges and all connections for oil leaks.
- c. Inspect main generators for security and evidence of oil leaks.
- d. Inspect main module breather for cleanness.
- e. Inspect installation bolts for burrs and binding in diaphragm coupling assembly.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:30	1	0:30

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 44 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 144-PMI

Nome: 6.16 ROT

Tarefa: 38100026664

Duração : 0:10

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.16 Inspect main, input, and accessory modules, main module breather, and engine output shafts as follows: (ROT)

u. Check main transmission oil level.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:10

1

0:10

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 45 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 145-PMI

Nome: 6.17 ROT

Tarefa: 38100026665

Duração : 0:05

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.17 Inspect input module seals for leaks. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:05

1

0:05

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 46 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 146-PMI

Nome: 6.18 ROT

Tarefa: 38100026666

Duração : 0:10

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.18 Inspect main transmission main rotor shaft seal for leaks. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:10

1

0:10

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 47 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 147-PMI

Nome: 6.19 ROT

Tarefa: 38100026667

Duração : 0:10

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.
SE O SISTEMA/ITEM NÃO ESTIVER INSTALADO DESCONSIDERAR A LINHA CORRESPONDENTE.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.19 Inspect main transmission tail takeoff flange output seal for leaks. (ROT)

a. Check accelerometer, bracket, and wiring for condition and security

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:10

1

0:10

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 48 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 148-PMI

Nome: 6.20 ROT

Tarefa: 38100026668

Duração : 0:10

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.20 Inspect gust lock flange teeth and lever for condition. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:10

1

0:10

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 49 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 150-PMI		Nome: 6.22 RO T			
Tarefa: 38100026670		Duração : 4:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMI		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E PMI-II.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
6.22 Inspect main rotor pitch control rods as follows: (ROT) a. Remove control rods. b. Remove control rod ends from pitch control rod. c. Inspect pitch change links for damage, corrosion, and blocked drain holes. d. Inspect rod end bearings for play and serviceability.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	2:00	2	4:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 50 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 151-PMI	Nome: 6.23 ROT				
Tarefa: 38100026671	Duração : 1:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: EXECUÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: SERVICE			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMI	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E PMI-II.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

6.23 Inspect main rotor spindles as follows: (ROT)

a. Remove main rotor blades.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:30	3	1:30

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 51 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 152-PMI

Nome: 6.23 ROT

Tarefa: 38100026672

Duração : 4:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SPECIAL DETAILED INSPECTION

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.23 Inspect main rotor spindles as follows: (ROT)

b. Perform Ultrasonic Inspection to Main Rotor Blade Attachment Lugs
IAW TM 1-1520-265-23 (Main Rotor Hub Spindle (UT)).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

4:00

1

4:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 52 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 153-PMI

Nome: 6.23 ROT

Tarefa: 38100026673

Duração : 10:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SPECIAL DETAILED INSPECTION

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.
O CUMPRIMENTO DA LETRA "I" DEVE OCORRER A CADA 960H, EM ACORDO COM A H-60-19-ASAM-06.
AS INSPEÇÕES QUE ENVOLVEM OS PNS 70070-10030-041, 70070-10030-042, 70070-10030-045, 70070-10030-046, 70102-08200-041 ATÉ 70102-08200-044 E 70102-08200-063, PODEM SER DESCONSIDERADAS ENQUANTO OS PN NÃO PERTENCEREM AO ACERVO DA FAB.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.23 Inspect main rotor spindles as follows: (ROT)

- c. Remove spindle assemblies from hub.
- d. Remove elastomeric bearings from spindles.
- e. Inspect spindle sleeve bearings for wear, cracks, corrosion, slippage, and damage.
- f. Inspect spindle threads for dry film lubricant.
- g. Inspect spindle nut threads for dry film lubricant.
- h. Inspect elastomeric bearing for wear, damage, or laminate separation.
- i. Replace elastomeric bearing sleeve bearing.
- j. Inspect droop stop pin bushings for wear and security.
- k. Check torque on horn attachment bolts.
- l. Remove retaining ring and loosen and back off droop stop nut, on spindle assemblies 70070-10030-041, 70070-10030-042, 70070-10030-045, 70070-10030-046, 70102-08200-041 through 70102-08200-044, and 70102-08200-063.
- m. Inspect droop stop support inner race sleeve bearing for cracks, on spindle assemblies 70070-10030-041, 70070-10030-042, 70070-10030-045, 70070-10030-046, 70102-08200-041 through 70102-08200-044, and 70102-08200-063.
- n. Inspect droop stop nut for corrosion and cracking, on spindle assemblies 70070-10030-041, 70070-10030-042, 70070-10030-045, 70070-10030-046, 70102-08200-041 through 70102-08200-044, and 70102-08200-063.
- o. Inspect hub inner diameter for evidence of retaining rod contact.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 53 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	5:00	2	10:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 54 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 154-PMI

Nome: 6.23 ROT

Tarefa: 38100026675

Duração : 6:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SERVICE

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.23 Inspect main rotor spindles as follows: (ROT)

p. Reassemble spindle assemblies.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla

Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

3:00

2

6:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 55 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 155-PMI

Nome: 6.23 ROT

Tarefa: 38100026807

Duração : 15:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SERVICE

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.23 Inspect main rotor spindles as follows: (ROT)

q. Install spindle assemblies.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla

Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

5:00

3

15:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 56 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 158-PMI

Nome: 6.25 ROT

Tarefa: 38100026678

Duração : 1:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.25 Inspect main rotor rotating scissors for bearing play at upper and lower links and between upper link and pressure plate lugs. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:30

2

1:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 57 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 160-PMI

Nome: 6.27 ROT

Tarefa: 38100026680

Duração : 0:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.27 Inspect main rotor shaft as follows: (ROT)

- Inspect inner diameter for signs of corrosion, blistering, flaking, or missing resin coating.
- Inspect all exposed portions of shaft for rust or corrosion.
- Inspect shaft extension surface for damage.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:30

1

0:30

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 58 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 161-PMI		Nome: 6.28 ROT			
Tarefa: 38100026681		Duração : 4:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMI		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
6.28 Inspect main rotor hub as follows: (ROT)
a. Inspect hub and upper and lower pressure plates for cracks, damage, and corrosion.
b. Check torque of all Zone 1 and Zone 2 Main Rotor Head Bolts. Any torque failures, as outlined in the TM, should be treated as a 1st prescribed torque check failure.
c. Inspect main rotor blade deice distributor.
d. Inspect shaft extension surface for damage.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	4:00	1	4:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 59 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 162-PMI

Nome: 6.29 ROT

Tarefa: 38100026682

Duração : 2:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.29 Inspect swashplate assembly as follows: (ROT)

- a. Inspect for cracks, nicks, and security.
- b. Using a flashlight and mirror, visually inspect two sensors, main rotor index, brackets, clamps, and wiring on the underside of the non-rotating swashplate for condition and security. Check blade track bracket on the underside of the rotating swashplate for security and damage.
- c. Inspect expandable pins for correct installation of lock rings and half male spacers. Inspect expandable pin nuts for fractures cracks.
- d. Inspect ball bearings between stationary and rotating swashplates as follows:
 - (1) Check for hesitation, ratcheting, or uneven movement.
 - (2) Inspect for wear IAW TM 1-1520-237-23&P. (It is recommended that this inspection be performed prior to disassembly of the helicopter to facilitate maintenance. It can, however, be complied with during power-on checks).
- e. Inspect large spherical bearing and socket for wear.
- f. Check clearance between swashplate guide and bearing inner race.
- g. Inspect scissors attachment spherical bearings for wear and discoloration.
- h. Inspect forward, aft, and lateral connecting link assemblies for bearing play and looseness.
- i. Visually inspect swashplate retaining ring for cracks, loose or missing fasteners.
- j. Retorque inner and outer swashplate duplex bearing retaining ring bolts.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 60 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos
----------------------------------	-----------------------------

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	2	2:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 61 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 162A-PMI

Nome: WP 0808 ROT

Tarefa: 38100030433

Duração : 8:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SERVICE

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev:

Cap:

CFF:

Nomenclatura:


Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II CONFORME AT 211%137.
SUBSTITUIR SLEEVES DAS SCISSORS.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

FIGURA



NOTES

1. FILL "V" GROOVE OF ALL SLEEVE BEARINGS WITH SEALING COMPOUND.
2. FORM FILLET OF SEALING COMPOUND ON ALL OUTER BEARINGS.
3. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES UNLESS NOTED.

Figure 1. Replace Rotating Scissors Bearing (AVIM).

TEXTO

REMOVE

1. Remove upper and lower scissor link assemblies (WP 0787).

NOTE

Bearings are a matched set and cannot be replaced individually. If same bearings are to be installed, tag bearings for correct reassembly

2. Remove inner sleeve bearings from upper scissors link.



TEST

1. Measure height of outer bearing shoulder (Figure 1, Detail A).
MINIMUM HEIGHT IS 0.086-INCH.
2. Replace outer bearing if height is less than minimum.

DISASSEMBLE

Press out bearings from upper scissors link using arbor press (Figure 1, Detail A).

REPAIR

INSPECT/REPAIR

1. Blend out any wear or damage in bearing bores with abrasive cloth (WP 3722, Item 112).
2. REPLACE UPPER SCISSORS IF DAMAGE IS DEEPER THAN 0.010-INCH AFTER BLENDING, OR IF BLENDED AREA IS MORE THAN 25% OF BORE AREA.

ASSEMBLE

WARNING

SEALANT, MIL-PRF-81733

MIL-PRF-81733 is harmful or fatal if swallowed or inhaled. May cause respiratory tract, eye and skin irritation. Contact with other material may cause fire. Wear chemical resistant, polymer laminate gloves and goggles/safety glasses with side shields to protect eyes.

Avoid repeated or prolonged contact. Use only in well ventilated areas. If ventilation is not adequate, use approved respirator as determined by local safety/industrial hygiene personnel. Keep away from open flames, sparks, hot surfaces or other sources of ignition. Do not breathe dust, fume, gas, vapor, mist or spray. Consult your local safety/industrial hygiene personnel and the material SDS for specific requirements about components, reactivity, physical hazards, spill procedures, health hazards, first aid procedures and PPE.

WARNING

Injury to personnel will result if carbon dioxide or chilled parts are handled without protective gloves. Use protective gloves when handling carbon dioxide or chilled parts.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 63 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

1. Freeze replacement bearings in carbon dioxide (WP 3722, Item 81) or a freezer at least -65°F (-54°C), for a minimum of 30 minutes.

NOTE

- . Ensure shoulder of bearing is seated against flange of scissors.
- . Bearings are matched sets. Ensure serial numbers on inner and outer race are same.

QA 2. Press sleeve bearings into bores using arbor press (Figure 1).

NOTE

Ensure sealing compound does not get in bearing. Bearing should rotate freely after installation.

3. Seal exposed edges of outer bearing with sealing compound (WP 3722, Item 362).

INSTALL

Install upper and lower scissor link assemblies (WP 0787). QA CHECK.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	4:00	2	8:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 64 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 162B-PMI

Nome: WP 0782 ROT

Tarefa: 38100030435

Duração : 4:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SERVICE

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev:

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II CONFORME AT 211%137.
SUBSTITUIR BALLS DAS SCISSORS.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

FIGURA







Figure 1. Replace Swashplate Scissors Attachment Spherical Bearing.

**REMOVE**

1. If required, locally make spherical bearing remover/installer (WP 2213).
2. Disconnect lower link of rotating scissors (WP 0787).
3. Remove bolts, washers, and retainer from swashplate (Figure 1).
4. Using tool A, tool B, and tool C of locally-made spherical bearing remover/installer, remove spherical bearing as follows:
 - a. Position tool A above swashplate to receive spherical bearing (Figure 1, Detail A).
 - b. Position tool B below swashplate to push spherical bearing.
 - c. Install tool C through tool A, tool B, and spherical bearing.
 - d. Tighten tool C until spherical bearing is pushed out of swashplate. Remove tool A, tool B, tool C, and spherical bearing.
5. Inspect swashplate bearing bore as follows (Figure 1, Deatail C):
 - a. Inspect inside diameter of bushing. INSIDE DIAMETER OF BUSHING NOT TO EXCEED 1.7485-INCH. NO REPAIR ALLOWED.
 - b. Inspect condition of well flange. NO SEVERE DAMAGE (0.100-INCH) ALLOWED. NO REPAIR ALLOWED.
 - c. Inspect scissors attachment surface for serviceability. NICKS, SCRATCHES AND GOUGES DEEPER THAN 0.020-INCH NOT ALLOWED. NO REPAIR ALLOWED.

INSTALL

1. Using tool C, tool D, and tool E of locally-made spherical bearing remover/installer, install spherical bearing as follows:

WARNING

Injury to personnel will result if dry ice or chilled parts are handled without protective gloves. Use protective gloves when handling dry ice or chilled parts.

- a. Freeze replacement spherical bearing in carbon dioxide (WP 3722, Item 81) for a minimum of 30 minutes.
- b. Remove spherical bearing from dry ice.
- c. Apply a thin coat of primer coating (WP 3722, Item 330) to the mating surfaces of the spherical bearing and swashplate bearing bore.
- d. Position spherical bearing above swashplate bearing bore.
- e. Position tool E above swashplate and spherical bearing to push spherical bearing into swashplate bearing bore (Figure 1, Deatail B).



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 67 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

f. Position tool D below swashplate to provide surface for tool C to pull against.

g. Install tool C through tool E, tool D, and spherical bearing.

h. Tighten tool C until spherical bearing is bottomed into swashplate bearing bore. Remove tool C, tool D, and tool E.

2. Check retainer inserts as follows:

a. Install bolts in insert until bottom of bolt head is 0.150-inch from lug. Do not install retainer or washers.

b. Check breakaway torque for each bolt. BREAKAWAY TORQUE SHALL BE 3.5 - 30 INCH-POUNDS.

c. If breakaway torque is not within limits, replace bolt and clean insert. Recheck breakaway torque.

d. If breakaway torque is still not within limits replace insert (WP 0786).

3. Install retainer with bolts and washers. TORQUE BOLTS TO 105-115 INCH-POUNDS.

4. Connect rotating scissors (WP 0787).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matricula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	2:00	2	4:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 68 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 163-PMI		Nome: 6.30 ROT			
Tarefa: 38100026683		Duração : 5:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: SPECIAL DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMI		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

6.30 Inspect bifilar as follows: (ROT)

a. Remove bifilar weights from support arm.

b. Remove lubricant from pins, bushings, and washers.

c. Inspect pins, bushings, and washers for wear, cracks, or other damage.

d. Inspect weights for cracks in lower and upper bonded joints. If cracked paint is found at bonded joints of weights without "UT" marked in area of part number, remove paint and inspect weight base metal for cracks. Cracked paint at bonded joints of weights with "UT" marked in area of part number is acceptable.

e. Inspect weights in areas away from bonded joints for cracks.

f. Inspect support arm and bushings for cracks, corrosion, or other damage, particularly in weight attachment lug areas.

g. Install weights on support arm.

h. Lubricate bifilar.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	2:30	2	5:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO



FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 70 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 164-PMI

Nome: 6.31 ROT

Tarefa: 38100026684

Duração : 12:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SPECIAL DETAILED INSPECTION

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.
ATENÇÃO ESPECIAL DEVE SER DADA AOS TIPOS DE TIP CAP E A PERIODICIDADE DE SUAS REMOÇÕES. CASO A ANV NÃO TENHA O KIT DE EROÇÃO INSTALADO, DESCONSIDERAR AS LINHAS CORRESPONDENTES.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.31 Inspect main rotor blades: (ROT)

a. Perform the following inspections IAW TM 1-1520-237-23&P:

- (1) Solid blade pins.
- (2) Blade cuffs.
- (3) Root laminates.
- (4) Blade fairings.
- (5) Leading edges and abrasion strips.
- (6) Blade skins.
- (7) Blade tip skins.
- (8) Tip caps.

NOTE

Composite tip cap removal inspections required at "2 and C" PMI frequency.

Aluminum tip cap removal inspections required at "ALL and C" PMI frequency.

b. Inspect tip caps as follows:

- (1) Inspect composite/aluminum tip cap exterior for erosion, cracks, disbonds, delaminations, hole elongated, and other damage.
- (2) Remove and inspect composite/aluminum tip cap interior for disbonded, delaminated or cracked ribs, and tip cap weights for security.
- (3) Inspect composite/aluminum tip cap drain hole on outboard surface for blockage.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 71 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

- (4) Inspect blade tip rib for cracks and tip block for corrosion.
(5) Install composite tip cap back onto original blade. Replace #6 screw with new hardware. Serviceable hardware may be reused on remaining positions.
(6) Install aluminum tip cap back onto original blade. Serviceable hardware may be reused.
(7) Inspect main rotor blade tip cap erosion protection kit polyurethane coating, if installed, for wear.

c. If installed, inspect main rotor blade erosion protection kit polyurethane tape for wear, holes, or disbonding.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	6:00	2	12:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 72 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 165-PMI

Nome: 6.31 ROT

Tarefa: 38100026685

Duração : 1:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SERVICE

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.31 Inspect main rotor blades: (ROT)

d. Install main rotor blades.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla

Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:30

3

1:30

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 73 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 166-PMI

Nome: 6.31 ROT

Tarefa: 38100026686

Duração : 2:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SPECIAL DETAILED INSPECTION

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.31 Inspect main rotor blades: (ROT)

e. Test main rotor blade pressure indicators.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

1:00

2

2:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 74 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 167-PMI	Nome: 6.32 ROT				
Tarefa: 38100026687	Duração : 6:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: SPECIAL DETAILED INSPECTION			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMI	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO APENAS NA PMI-II.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

6.32 Inspect section I tail rotor drive shaft as follows: (ROT)

- Remove section I tail rotor drive shaft.
- Inspect flexible couplings for corrosion, damage, security, cracks, buckling, wear, and lamination spread.
- Inspect spherical washers for corrosion.
- Reconnect flexible couplings.
- Install section I tail rotor drive shaft.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN
Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla Descrição
Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	3:00	2	6:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 75 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 169-PMI		Nome: 6.33 ROT			
Tarefa: 38100026689		Duração : 3:00	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMI		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

6.33 Inspect oil cooler and radiator as follows: (ROT)

d. Remove oil cooler and radiator assembly.

e. Inspect radiator for damage, dirt, debris and signs of leaks.

f. Inspect radiator inlet and outlet lines for chafing and leaks.

g. Inspect axial fan blades for distortion, cracks, and evidence of contact between fan blades and shroud.

h. Open access panel at rear of oil cooler duct.

i. Check duct interior for obstructions, foreign objects, and cracking. Pay particular attention to rear bearing and surrounding area for dirt and debris.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:30	2	3:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 76 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 171-PMI		Nome: 6.33 ROT			
Tarefa: 38100026691		Duração : 5:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: EXECUÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: SERVICE			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMI		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II. O CUMPRIMENTO DA LETRA "M" DEVE OCORRER A CADA 960H, EM ACORDO COM A H-60-19-ASAM-06. CASO O PN NÃO ESTEJA INSTALADO, DESCONSIDERAR A LINHA DE MANUTENÇÃO.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
6.33 Inspect oil cooler and radiator as follows: (ROT)					
k. Remove viscous damper bearing support assembly.					
l. Perform oil cooler drive shaft run out check.					
m. Replace bearing and install viscous damper bearing support assembly.					
n. Inspect oil cooler drive shaft exterior for dents, gouges, cracks, corrosion, indications of twisting or bending, and loose lock bolts.					
o. Inspect oil cooler drive shaft inner diameter surfaces for corrosion, pitting, loss of plating, and cracks, particularly in area of cotter pin holes.					
p. On helicopters with oil cooler axial fan, 70361-03005-103 through 70361-03005-106 installed, inspect axial fan shaft inner diameter for corrosion, pitting, loss of plating, and cracks, particularly in area of cotter pin holes.					
q. On helicopters with oil cooler axial fan, 70361-03005-103 through 70361-03005-106 installed, check output flange retaining nut torque.					
r. Check input flange retaining nut torque.					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total	
ROT - ROTORES	TÉCNICO	2:30	2	5:00	
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				



INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 78 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 171A-PMI

Nome: 6.33 ROT

Tarefa: 70000000023

Duração : 5:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SERVICE

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMI

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-I E NA PMI-II.

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

6.33 Inspect oil cooler and radiator as follows: (ROT)

s. Install oil cooler duct access panel.

t. Install oil cooler and radiator assembly.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

2:30

2

5:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 79 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 609-PMS		Nome: WP 0297 ROT			
Tarefa: 38100026355		Duração : 1:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 15 100 200		Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: EM 0013		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Pitch Control Rods: (ROT)					
NOTE					
Removal of the cotter pin is not required. Remove the proseal prior to completing the required torque check. Reapply the proseal upon completion of the inspection.					
Check pitch control rod upper bolt torque with torque wrench. Apply 700 inch-pounds of torque in tightening direction to bolt head. IF BOLT HEAD MOVES, REMOVE AND INSPECT BOLT FOR WEAR AND WASHER FOR DEFORMATION. Replace bolt and washer if required (WP 0754).					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTESEQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTESEMODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:30	2	1:00
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 80 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 614	Nome: WP 0785 ROT				
Tarefa: 70000000027	Duração : 2:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: ALA 4
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:	
Publicação: EM 0013	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: RTRSY	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: WP CUMPRIDA NA PMI-I E NA PMI-II.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

EVERY 480 HOURS (ROT)

CAUTION

Do not loosen bolts prior to applying torque.

1. Engage gust lock.
2. TORQUE INNER AND OUTER DUPLEX BEARING RETAINING RING BOLTS TO 185 INCH-POUNDS.
3. Release gust lock.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	2	2:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 81 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 614-PMS		Nome: WP 0297 ROT			
Tarefa: 38100026364		Duração : 1:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 15 B00 100		Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: EM 0013		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: DE ACORDO COM A H-60-25-ASAM-03, SOMENTE OS PNS 70101-31000-043 DE TRB (TAIL ROTOR BLADE) CUMPREM ESSE CARTÃO NAS INSPEÇÕES PMS-40. PARA QUALQUER OUTRO PN DE TRB NA INSPEÇÃO PMS-40, A TAREFA DEVERÁ SER CANCELADA PELO INSPETOR. NOS CICLOS DE PMS-120, PMS-360, PMI-480 E PMI-960 O CARTÃO DEVERÁ SER CUMPRIDO PARA QUALQUER PN DE TRB.					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO
Tail Rotor Blade Horn Assembly: (ROT)
WARNING
Isopropyl alcohol is flammable and irritating to eyes, skin, and respiratory tract. If inhaled, swallowed or absorbed by the skin, may cause asphyxiation, or brain, lung, or other organ injury. Wear chemical resistant gloves and goggles/face shield. Avoid repeated or prolonged contact. Avoid breathing vapor mist or spray. Use only in well-ventilated areas (or use approved respirator as determined by local safety/industrial hygiene personnel). Keep away from open flames, sparks or other sources of ignition. Avoid contact with strong oxidizing agents. Consult your local safety/industrial hygiene personnel and the material SDS for specific requirements about components, reactivity, physical hazards, spill procedures, health hazards, first aid procedures and PPE.
1. Clean surfaces of four tail rotor blade horn assemblies with soap and water or isopropil alcohol, (WP 3722, Item 238).
2. Visually examine painted surfaces for cracks with a magnifying glass.
3. If no cracks are found, tail rotor blade assembly may continue in service.
4. If crack is suspected, refer to WP 0816.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matricula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 82 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	1	1:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 83 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 614A-PMS	Nome: WP 0297 ROT			
Tarefa: 38100028257	Duração : 2:00	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 15 B00 100	Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: H-60-19-ASAM-06	CFF: 50980	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:

Obs: DE ACORDO COM A H-60-25-ASAM-03, SOMENTE OS PNS 70101-31000-043 DE TRB (TAIL ROTOR BLADE) CUMPREM ESSE CARTÃO NAS INSPEÇÕES PMS-40.
PARA QUALQUER OUTRO PN DE TRB NA INSPEÇÃO PMS-40, A TAREFA DEVERÁ SER CANCELADA PELO INSPETOR.
NOS CICLOS DE PMS-120, PMS-360, PMI-480 E PMI-960 O CARTÃO DEVERÁ SER CUMPRIDO PARA QUALQUER PN DE TRB.

Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION

Zona: 005 - STA 648.0

TEXTO

TAIL ROTOR BLADE SPAR

1. Remove one of the tail rotor boot ties and roll back tail rotor boot (WP 0818).
2. Inspect blade spar for damage as a result of contact with tail rotor horn fairing (WP 0826).
3. Inspect blade spar for delamination and/or splinters in area near horn fairing inner lip (WP 0826).
4. Check for blade spar corner-to-fairing clearance (WP 0815).
5. Install tail rotor boot (WP 0818).
6. Repeat for all 4 tail rotor blades.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN
Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição
Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	2:00	2	4:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO



FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 85 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 617

Nome: WP 0321 ROT

Tarefa: 70000000031

Duração : 1:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: ALA 4

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 200 211

Type: LUBRIFICATION

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: WP CUMPRIDA NA PMI-I E PMI-II.

Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION

Zona: 005 - STA 648.0

TEXTO

EVERY 480 HOURS (ROT)

11. Perform tail rotor gear box oil sample (WP 0321).

12. Perform intermediate gear box oil sample (WP 0321).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

1:00

1

1:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 86 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 617A

Nome: WP 0300 ROT (OIL SAMPLE)

Tarefa: 70000000032

Duração : 1:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: ALA 4

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 200 211

Type: DETAILED INSPECTION

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: CINSP

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: WP CUMPRIDA NA PMI-II.

Área: 002 - CABIN SECTION

Zona: 002 - STA 247.0 / STA 379.0

TEXTO

GEAR BOX OIL SAMPLE (ROT)

Main gear box oil sample (WP 0321).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla

Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

1:00

1

1:00

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-960

INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 87 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 622

Nome: WP 0215 ROT

Tarefa: 38100029618

Duração : 2:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: SERVICE

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: SVC

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs: CARTÃO CUMPRIDO NA PMI-II

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

FIGURA




Figure 2. Drain Main Transmission.




Figure 1. Service Main Transmission.

TEXTO

DRAIN

WARNING

Injury to personnel will result if contact with hot oil occurs.

1. Remove drain lines and drip pan (WP 0445, WP 0446, or WP 0447), if required, or open access panel.
2. Remove drain plug (Figure 2). Discard packing.
3. Place end of drain hose (WP 3721, Item 86) in empty 10 gallon container. Insert other end in drain on transmission. Turn fitting on hose clockwise and drain oil into container.
4. When oil stops flowing, turn drain hose counterclockwise, and remove from drain.
- QA 5. Lubricate packing with oil you will service transmission with. Install packing and plug in drain on transmission. TORQUE PLUG TO 20-60 IN. LBS.
6. Using nonelectrical wire (WP 3722, Item 477) lockwire plug to



drain.

7. Install drain lines and drip pan (WP 0445, WP 0446, or WP 0447), if required, or close access panel.

SERVICE

NOTE

- . Dipstick, 70351-08164-103, is calibrated for checking cold oil level. Wait at least 2 hours after shutdown to check oil. If oil level must be checked when hot, (immediately to 1/2 hour after shutdown) oil level will read about 1/2-inch low (halfway between full and add mark or 1/2-inch below add mark).
- . Dipstick, 70351-08164-104/-106, is calibrated for checking cold or hot oil levels. Use appropriate scale when checking oil level. Read hot side of dipstick when checking hot oil (immediately to 1/2 hour after shutdown), or cold side of dipstick when checking cold oil (at least 2 hours after shutdown).

1. Check oil level gauge (dipstick) for proper oil level (Figure 1, Detail A).

WARNING

Aircraft turbine lubricating oil (WP 3722, Item 254), helicopter transmission lubricating oil (WP 3722, Item 259), and aircraft turbine lubricating oil (WP 3722, Item 256) contains materials hazardous to health. It produces paralysis if swallowed. Long contact may irritate the skin. It may burn if exposed to heat or flames. Wash hands thoroughly after handling. Use only with proper ventilation.

NOTE

- . Oil capacity of main transmission is about 7 gallons.
- . Helicopter attitude should be taken into consideration when reading dipstick.
- . It is preferred to add the same type oil that is in the main transmission. For normal operation, if oils are mixed, it is not necessary to drain main transmission and refill with one type of oil. No mixing is allowed for cold weather operation.

2. If necessary to add oil, open filler tube cap and fill gear box with aircraft turbine lubricating oil (WP 3722, Item 254), helicopter transmission lubricating oil (WP 3722, Item 259), or aircraft turbine



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 90 de 90
Data: 19/02/2025
Hora: 10:31:14
PLJ1341R v.10.8

lubricating oil (WP 3722, Item 256).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS
MatrículaSN	SiglaDescrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	2:00	1	2:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA