



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN

Ngày phát hành/ Ngày hiệu chỉnh : 2011-11-15.

99801 SHERWIN-WILLIAMS
(VIETNAM) LTD
HOA LAN QUARTER,
THUAN GIAO
THUAN AN TOWN
BINH DUONG
VIET NAM

PHẦN 1: Định danh chất/pha chế và công ty/công việc

1.1 Dấu hiệu nhận biết sản phẩm

Tên sản phẩm : Kombi Toner P Yellow
Mã số sản phẩm : ZZ000-P5795
Loại sản phẩm : Raw Material

1.2 Hoạt động sử dụng đã được xác định có liên quan của chất hoặc hỗn hợp và hoạt động sử dụng được khuyến nên tránh

Ứng dụng sản phẩm Industrial SƠN (bao gồm sơn, sơn mài, men, phẩm, nhựa senlac, véc ni, xi, phụ gia lỏng và phụ gia sơn mài lỏng) và Chất liên quan đến sơn.

1.3 Các chi tiết về nhà cung cấp bản dữ liệu an toàn

Nhà sản xuất Sherwin-Williams Sweden Coatings KB
Bellö, SE-570 32 Hjärtevad, SWEDEN
Tel: +46 (0)381 261 00
Fax: +46 (0)381 261 95
info@beckeracroma.com

Địa chỉ email của người chịu trách nhiệm đối với bảng SDS này : acroma.envir@sherwin.com

Serbia : Sherwin-Williams Balkan SRL
CHISODA, DN.59 KM 8+ 550 M stanga OP 1, CP 513
RO-300 024 TIMISOARA, Romania
Phone: +40 256 420 320
Fax: +40 256 420 326
office@beckeracroma.ro

Bosnia and Herzegovina : Sherwin-Williams Balkan SRL
CHISODA, DN.59 KM 8+ 550 M stanga OP 1, CP 513
RO-300 024 TIMISOARA, Romania
Phone: +40 256 420 320
Fax: +40 256 420 326
office@beckeracroma.ro

Macedonia : Sherwin-Williams Balkan SRL
CHISODA, DN.59 KM 8+ 550 M stanga OP 1, CP 513
RO-300 024 TIMISOARA, Romania
Phone: +40 256 420 320
Fax: +40 256 420 326
office@beckeracroma.ro

PHẦN 1: Định danh chất/pha chế và công ty/công việc

Russian Federation	: ZAO Becker Acroma 22, 1-ja Konnaja Lahta str. pos. Olgino 197229 St. Petersburg Russia Phone: +7 812 334 97 54 ana@beckeracroma.ru
Rep. of Belarus	: Sherwin-Williams BEL Office 12, 12; building ODO "Dinko" Ozertso vill. BY-223021 P.O. Box 34 Minsk District Republic of Belarus Phone: +375 17 507 67 74 info@beckeracroma.by
Ukraine	: Becker Acroma spol. s r.o. 03110 Kiev, 5, Solomenskaya str. Phone: +38 050 143 23 43 yuliya.sobol@becker-acroma.com.ua
China	: Becker Acroma Qinddao Co. Ltd. Zhong Han Gong Ye Yuan 125 Zhu Zhou Road Lao Shan District CN-266101 Qingdao PRC Phone: +86 532 887 052 27 info@beckeracroma.com.cn
Thailand	: Sherwin-Williams (Thailand) Co., Ltd. 700/254 M00 1 Amata Nakorn Industrial Estate Tambol Bankao Amphur Panthong TH-20160 Chonburi Thailand Phone: +66 38 465 220 asia@becker-acroma.co.th
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	: Becker Acroma Vietnam Co. Ltd. No.2 Street Dong An Industrial Park Thuan An District VN-Binh Duong Province Vietnam Phone: +84 650 367 85 66 bav@becker-acroma.com.vn
Australia	: Perth Address: Twenty Two Service PO Box 22 Wanneroo WA 6946 Australia Phone: +61 8 9206 0220 perth@22croma.com.au Sydney address: Croma Coatings PO Box 372 Mortdale NSW 2223 Australia Phone: +61 2 9533 9122 sydney@22croma.com.au
New Zealand	: Wood Finishing Supplies Ltd. P.O. Box 58-467 Botany Manukau 2163, Auckland New Zealand Phone: +64 9 917 1310 aaroni@wfsupplies.co.nz

PHẦN 1: Định danh chất/pha chế và công ty/công việc

1.4 Số điện thoại khẩn cấp

Số Điện Thoại : Sherwin-Williams Sweden, +46 (0)381 262 59, +46 (0)381 262 34, +46 (0)381 262 75

Giờ làm việc : Thứ Hai-Thứ Sáu 08.00-16.30 CET

Số điện thoại cấp cứu của bộ phận tư vấn chính thức :

Australia: 000	Belarus: 103	Canada: 911	China: 120	Hong Kong: 999
Indonesia: 118/119	Malaysia: 999	New Zealand: 111	Philippines: 117	Russia: 03
Taiwan: 119	Thailand: 1669	Ukraine: 103/112	Vietnam: 115	USA: 911
Serbia: 94/112	Bosnia-Herzegovina: 124	Macedonia: 194		

PHẦN 2: Nhận biết các nguy hại

2.1 Phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp

Định nghĩa sản phẩm : Hỗn hợp

Phân loại theo Quy định (EC) Số 1272/2008 [CLP - Phân Loại, Ghi Nhãn, Đóng Gói / GHS - Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu về Phân Loại và Ghi Nhãn Hóa Chất]

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Phân loại theo Chỉ thị 1999/45/EC [Chỉ Thi Về Các Chế Phẩm Nguy hại - DPD]

Sản phẩm này không bị phân loại là nguy hiểm theo Chỉ thị 1999/45/EC và các bản hiệu chỉnh.

Phân loại : Không phân loại.

Xem Mục 16 để biết diễn giải đầy đủ về các cụm từ Rủi Ro hoặc các công bố Nguy hại đã khai báo ở trên.

Xem phần 11 để biết thêm thông tin chi tiết về hậu quả và triệu chứng liên quan đến sức khỏe.

2.2 Các thành phần của nhãn

Biểu đồ pictogram của Nguy hại :



Hiệu lệnh : Warning

Các công bố về hiểm họa : Gây kích ứng da.
Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Các công bố về phòng ngừa

Ngăn chặn : Mang găng tay bảo hộ. Mang đồ bảo hộ mắt hoặc mặt. Rửa tay kỹ lưỡng sau khi xử lý.

Phản ứng : **NẾU BỊ DÍNH VÀO MẮT:** Súc rửa bằng nước cẩn thận trong vài phút. Gỡ bỏ kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa.

Lưu trữ : Không áp dụng.

Xử lý : Không áp dụng.

Thành phần nguy hiểm : Butanedioic acid, (dimethoxyphosphinyl)-, dimethyl ester, reaction products with lauryl alcohol and polyethylene glycol

Các phần phụ của nhãn : Không áp dụng.

2.3 Các nguy hại khác

Các hiểm họa khác không cần phải được phân loại : Không có sẵn.

PHẦN 3: Thành phần/thông tin về các chất cấu thành

Chất/pha chế : Hỗn hợp

PHẦN 3: Thành phần/thông tin về các chất cấu thành

Tên sản phẩm/thành phần	Các dấu hiệu nhận biết	%	Phân loại		Loại
			67/548/EEC	Quy định (EC) số 1272/2008 [CLP - Phân Loại, Ghi Nhãn, Đóng Gói]	
Butanedioic acid, (dimethoxyphosphinyl)-, dimethyl ester, reaction products with lauryl alcohol and polyethylene glycol	Số CAS: 121375-86-8	1-2,5	C; R34 R52/53 Xem phần 16 để có các cụm từ R- đầy đủ đề cập đến trên đây.	Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Xem Mục 16 để biết diễn giải đầy đủ về các công bố Nguy Hại đã khai báo ở trên.	[1]

Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở mức độ cô đặc áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe và môi trường, là các chất PBT (Bền, Tích Tụ Sinh Học, Độc) hoặc vPvB (Rất Bền, Tích Tụ Sinh Học Rất Nhiều), hoặc được xác định giới hạn phơi nhiễm nơi làm việc và vì vậy cần báo cáo trong phần này.

Loại
[1] Chất được phân loại có nguy hại đối với sức khỏe hoặc môi trường
[2] Chất với giới hạn phơi nhiễm tại nơi làm việc
[3] Chất đạt tiêu chuẩn PBT (Chất Có Độ Bền Cao, Tích Tụ Trong Cơ Thể và Độc) theo Quy Định (EC) số 1907/2006, Phụ lục XIII
[4] Chất đạt tiêu chuẩn vPvB (Chất Có Độ Bền Rất Cao, Tích Tụ Trong Cơ Thể Rất Nhiều) theo Quy Định (EC) số 1907/2006, Phụ lục XIII
Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp, nếu có, được liệt kê ở phần 8.

PHẦN 4: Các biện pháp sơ cứu

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu

- Tổng quát**
 - Nếu nghi ngờ hay khi triệu chứng không giảm, phải đưa đi bác sĩ. Không được nuốt bất kỳ thứ gì vô miệng của một người đã bất tỉnh. Nếu bất tỉnh, đặt nằm ở vị trí phục hồi và tìm hỗ trợ y tế.
- Tiếp xúc mắt**
 - Kiểm tra và tháo bỏ kính sát trùng. Ngay lập tức rửa mắt bằng dòng nước trong ít nhất 5 phút, mở to mắt khi rửa.
- Hít phải**
 - Đưa ra ngoài chỗ thoáng khí. Giữ nạn nhân trong tình trạng ấm và thoải mái. Nếu ngưng thở, thở không đều hay có hiện tượng bị suy giảm hô hấp, làm hô hấp nhân tạo hay cho thở oxy thực hiện bởi nhân viên có huấn luyện.
- Tiếp xúc ngoài da**
 - Cởi quần áo và giày dép dính chất độc. Rửa sạch da bằng xà phòng và nước hoặc dùng những chất rửa da đã được công nhận. Đừng sử dụng dung môi hay chất pha loãng.
- Nuốt phải**
 - Nếu nuốt phải, tìm tư vấn y tế ngay và đưa cho thấy bình đựng chất hay nhãn hiệu này. Giữ nạn nhân trong tình trạng ấm và thoải mái. Không được ép nôn ra.
- Bảo vệ nhân viên sơ cứu**
 - Không nên đưa ra hành động nào nếu có thể gây nguy hại cho cá nhân hoặc nếu chưa được huấn luyện thích đáng. Có thể nguy hiểm cho người đến cấp cứu nếu người này dùng cách thổi vô miệng để hồi sinh.

4.2 Các triệu chứng và tác dụng quan trọng nhất, cả cấp tính và chậm

Không có sẵn dữ liệu về chế phẩm này. Chế phẩm này đã được đánh giá theo phương pháp truyền thống ghi ở Chỉ Thị Pha Chế Chất Nguy Hiểm 1999/45/EC và được phân loại theo tính nguy hiểm của độc tính. Xem phần 3 và 15 để biết thêm chi tiết.

Phơi nhiễm với nồng độ của thành phần dung môi quá mức giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp đã công bố có thể đem lại hậu quả có hại cho sức khỏe như dị ứng màng nhầy, kích ứng hệ hô hấp cũng như hậu quả xấu cho thận, gan và hệ thần kinh trung ương. Triệu chứng và dấu hiệu bao gồm đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, yếu cơ thể, buồn ngủ và, trong trường hợp nặng, bất tỉnh.

Dung môi có thể gây một số trong các hậu quả trên khi thẩm thấu qua da. Tiếp xúc nhiều lần hay lâu dài với chế phẩm này có thể làm mờ tự nhiên của da bị mất đi, hậu quả là bệnh viêm da tiếp xúc không dị ứng và sự hấp thụ qua da.

Nếu văng vào mắt, chất lỏng có thể gây khó chịu và tổn hại không có thể chữa.

Phương thức này có xem xét đến, khi được biết, các tác dụng chậm và tức thời cũng như cả các tác dụng lâu dài của các thành phần khi phơi nhiễm ngắn hạn hoặc lâu dài qua các đường phơi nhiễm qua miệng, hít phải, qua da và tiếp xúc với mắt.

4.3 Dấu hiệu cần thiết phải được bác sĩ chăm sóc ngay lập tức và điều trị đặc biệt

PHẦN 4: Các biện pháp sơ cứu

- Bác sĩ lưu ý** : Điều trị theo triệu chứng. Hãy liên hệ ngay lập tức với chuyên gia xử lý nhiễm độc nếu bị nuốt hoặc hít phải một lượng lớn.
- Điều trị cụ thể** : Không đòi hỏi điều trị đặc biệt.
Không có sẵn.

Xem thông tin độc tính (phần 11)

PHẦN 5: Các biện pháp chữa cháy

5.1 Phương tiện dập tắt

- Các chất chữa cháy phù hợp** : Khuyến cáo: Xốp chống cồn, CO₂, bột, bụi nước.
- Các chất chữa cháy không phù hợp** : Đừng dùng tia nước.

5.2 Các nguy hại đặc biệt nảy sinh từ chất hoặc hỗn hợp

- Các nguy hại từ chất hoặc hỗn hợp** : Đám cháy sẽ sinh sản ra khói đen dày. Tiếp xúc với sản phẩm phân hủy có thể nguy hiểm cho sức khỏe.
- Sản phẩm phân rã do nhiệt nguy hiểm** : Các sản phẩm làm thổi rữa có thể bao gồm các vật liệu sau đây: carbon monoxit, carbon dioxit, khói, các oxit ni-tơ.

5.3 Hướng dẫn cho các nhân viên chữa cháy

- Special protective actions for fire-fighters** : Để giữ cho các bình chứa đầy kỹ khi bị phơi ra lửa được mát bằng cách xối nước lạnh lên trên các thùng này. Không thải các sản phẩm cháy vào các cống rãnh hoặc dòng nước.
- Thiết bị bảo hộ đặc biệt cho lính cứu hỏa** : Có thể cần dụng cụ thở thích hợp.

PHẦN 6: Các biện pháp xử lý tình huống hóa chất bị xả ra bất ngờ

Do thành phần dung môi hữu cơ của chất pha chế:

6.1 Các biện pháp đề phòng cá nhân, thiết bị bảo vệ và các quy trình xử lý khẩn cấp

- Cho người không phải nhân viên cấp cứu** : Loại trừ nguồn phát lửa và thông gió cho khu vực. Tránh hít hơi hay sương. Tham khảo biện pháp bảo vệ liệt kê trong phần 7 và 8.
- Cho các nhân viên cấp cứu** : Nếu cần phải có quần áo đặc biệt để xử lý lượng tràn đổ, hãy lưu ý đến mọi thông tin trong Mục 8 về các vật liệu phù hợp và không phù hợp. Xem thêm thông tin trong mục “Cho người không phải nhân viên cấp cứu”.

- 6.2 Đề phòng cho môi trường** : Đừng để chảy vào cống hay dòng nước. Nếu sản phẩm làm nhiễm ao hồ, sông ngòi hay cống rãnh, báo ngay cho cơ quan hữu trách theo quy định của địa phương.

- 6.3 Các phương pháp và vật liệu dùng để ngăn chặn và làm sạch** : Hốt và dọn chỗ đổ bằng chất không cháy nổ, thấm thấu, ví dụ, cát, đất, đất cát hay đất mùn rồi cho vào bình chứa để xử lý theo đúng qui định của địa phương (xem phần 13). Nên chùi rửa bằng chất tẩy sạch. Tránh dùng dung môi.

- 6.4 Tham khảo các mục khác** : Xem Mục 1 để biết thông tin liên lạc khẩn cấp.
Xem Mục 8 để biết thông tin về trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
Xem Mục 13 để biết thêm thông tin về việc xử lý chất thải.

PHẦN 7: Xử lý và lưu trữ

Thông tin trong mục này có chứa phần tự vấn và hướng dẫn chung. Danh sách các Hoạt Động Sử Dụng Được Xác Định trong Mục 1 cần được tham khảo để biết thông tin riêng cho mọi hoạt động sử dụng hiện hành được cung cấp trong (các) Kịch Bản Phơi Nhiễm.

- 7.1 Các biện pháp đề phòng cho thao tác an toàn** : Do thành phần dung môi hữu cơ của chất pha chế:

Ngăn ngừa việc tạo ra nồng độ bén lửa và gây nổ của hơi trong không khí và tránh nồng độ hơi vượt quá giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp.
Ngoài ra, sản phẩm chỉ được sử dụng tại những nơi đã loại trừ ánh đèn không màn chắn và các nguồn bắt lửa khác. Thiết bị điện phải được bảo vệ theo tiêu chuẩn thích hợp.
Tránh xa sức nóng, tia lửa và lửa. Không được sử dụng công cụ phát ra tia lửa.
Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh hít bụi, hạt, sương hay nước phun từ việc sử

PHẦN 7: Xử lý và lưu trữ

dụng pha chế này. Tránh hít bụi khi mài.
Cấm không được ăn, uống và hút thuốc trong khu vực xử lý, trữ và chế biến chất này.
Trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp (xem phần 8).
Không được dùng áp suất để làm sạch bình. Bình chứa không phải là bình chịu áp suất.
Luôn trữ trong bình làm từ chất liệu như bình chứa gốc.
Tuân thủ luật an toàn sức khỏe và lao động.
Thông tin về bảo vệ chống cháy nổ
Hơi nặng hơn không khí và có thể lan tỏa khắp sàn. Hơi có thể hình thành hỗn hợp dễ nổ với không khí.

7.2 Các điều kiện bảo quản an toàn, kể cả mọi khả năng tương kỵ

: Cất giữ theo đúng quy định của địa phương.
Lưu ý về việc bảo quản chung
Tránh xa ra: chất oxy hóa, kiềm mạnh, axit mạnh.
Thông tin thêm về các điều kiện bảo quản
Tuân theo cảnh cáo trên nhãn hiệu. Đừng lưu trữ ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sau đây: 5°C (41°F). Lưu trữ ở khu khô ráo, mát, thông thoáng. Để xa sức nóng hay ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Do thành phần dung môi hữu cơ của chất pha chế:
Giữ bình chứa đóng kín.
Để xa ra khỏi nguồn bắt lửa. Cấm hút thuốc. Cấm người không có nhiệm vụ vào ra.
Các đồ đựng đã mở ra phải được đóng lại cẩn thận và để dựng đứng, cho khỏi rò rỉ.

7.3 (Các) hoạt động sử dụng sau cùng cụ thể

Các khuyến cáo : Không có sẵn.
Các giải pháp riêng cho lĩnh vực công nghiệp : Không có sẵn.

PHẦN 8: Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân

Thông tin trong mục này có chứa phần tự vấn và hướng dẫn chung. Danh sách các Hoạt Động Sử Dụng Được Xác Định trong Mục 1 cần được tham khảo để biết thông tin riêng cho mọi hoạt động sử dụng hiện hành được cung cấp trong (các) Kịch Bản Phơi Nhiễm.

8.1 Các thông số kiểm soát

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp

Châu Âu

Không biết giá trị về giới hạn phơi nhiễm.

Quy trình theo dõi đề nghị : Nếu sản phẩm này có những chất có giới hạn về phơi nhiễm, có thể cần theo dõi cá nhân, không khí nơi làm việc hay sinh học để xác định hiệu quả việc thông gió hay các biện pháp kiểm soát khác và/hay nhu cầu cần dùng thiết bị bảo vệ hô hấp. Phải tham chiếu Tiêu Chuẩn Châu Âu EN 689 để biết phương pháp đánh giá phơi nhiễm tác nhân hóa học qua đường hô hấp và tài liệu hướng dẫn quốc gia về phương pháp xác định chất nguy hại.

Mức tác dụng suy diễn

Không có DEL.

Nồng độ tác dụng dự đoán

Không có PEC.

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm

Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật phù hợp : Cung cấp thông hơi đầy đủ. Khi áp dụng được, cần đạt được điều này bằng cách sử dụng ống thông hơi tại chỗ và thiết bị máy hút thật tốt. Nếu những điều này cũng không đủ để duy trì mật độ bụi và hơi dung môi dưới Giới hạn Phơi nhiễm Nghề nghiệp, dụng bảo vệ hệ hô hấp thích hợp cần phải được sử dụng.

Các biện pháp bảo vệ cá nhân

Biện pháp vệ sinh : Rửa bàn tay, cánh tay, và mặt cho thật sạch sau khi làm việc với hóa chất, trước khi ăn uống, hút thuốc và dùng nhà vệ sinh và vào lúc cuối giờ làm. Phải sử dụng kỹ thuật thích hợp để lột bỏ quần áo có thể đã bị nhiễm. Giặt sạch trang phục có dính chất độc trước khi dùng lại. Cần đặt những trạm rửa mắt và phòng tắm bảo an toàn ở gần địa điểm làm việc.

Biện pháp bảo vệ mắt/mặt : Sử dụng kính mắt an toàn thiết kế để bảo vệ tránh văng chất lỏng.

Bảo vệ da

PHẦN 8: Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân

Bảo vệ tay	: Kem bảo vệ có thể giúp bảo vệ vùng da phơi nhiễm nhưng không được xoa nếu đã bị phơi nhiễm.
Găng tay	: Phải mang găng tay cho mọi loại công việc có thể vấy bẩn. Wear suitable gloves tested to EN374. Khuyến cáo: Găng tay butyl. For specific applications, it is recommended to check the chemical resistance of the protective gloves mentioned above with the glove manufacturer. Đừng mang lại găng tay cho việc khác Việc đề nghị một loại hoặc nhiều loại bao tay dùng khi làm việc với sản phẩm này được dựa trên những thông tin từ nguồn tin sau đây: European Solvents Industry Group (ESIG) & AnsellPro. Người sử dụng phải xem xét rằng việc chọn lựa loại bao tay để làm việc với sản phẩm này là thích hợp nhất và nên nhớ các điều kiện cụ thể khi sử dụng, như đã có gồm theo trong bản thẩm lượng rủi ro của người dùng.
Biện pháp bảo vệ cơ thể	: Nhân viên phải mặc quần áo chống tĩnh điện làm từ sợi thiên nhiên hay sợi tổng hợp chống nhiệt cao.
Biện pháp bảo vệ da khác	: Giày dép phù hợp và mọi biện pháp bảo vệ thêm cho da phải được chọn theo công việc sẽ thực hiện cùng các nguy cơ gắn liền với công việc đó và phải được một chuyên gia phê chuẩn cho sử dụng trước khi thao tác với sản phẩm này.
Bảo vệ hô hấp	: Nếu người lao động bị phơi nhiễm vượt quá giới hạn phơi nhiễm, họ phải sử dụng dụng cụ thở thích hợp đã được kiểm nghiệm.
Khuyến cáo	: Lọc hạt bụi, P2-P3
Kiểm soát phơi nhiễm môi trường	: Đừng để chảy vào cống hay dòng nước.

PHẦN 9: Thuộc tính lý hóa

9.1 Thông tin về các tính chất lý hóa cơ bản

Bề ngoài

Tình trạng vật lý	: Chất lỏng.
Màu	: Yellow
Mùi	: Mùi thoang thoảng.
Ngưỡng về mùi	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
pH	: 7-9
Điểm chảy/điểm đông	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Điểm sôi và vùng nhiệt độ sôi ban đầu	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Điểm cháy	: Cốc đáy kín: 100°C [ASTM 6450]
Mức độ bay hơi	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Khả năng cháy (chất rắn, khí)	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Thời gian cháy	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Mức cháy	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Các giới hạn cháy hoặc nổ trên/dưới	: Không có sẵn.
Áp suất hơi	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Mật độ hơi	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Mật độ tương đối	: 1,6 g/cm ³
(Các) độ tan	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Hệ số phân chia nước/Octanol	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)

Nhiệt độ tự bắt lửa	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Nhiệt độ phân hủy	: Không có sẵn. (Chưa thử nghiệm)
Tính dẻo	: Không có sẵn.
Thuộc tính nổ	: Trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường, các phản ứng gây nguy hiểm sẽ không xảy ra.
Thuộc tính oxy hóa	: Trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường, các phản ứng gây nguy hiểm sẽ không xảy ra.

Chất chứa VOC

g/l : 0
% : 0

Hàm lượng chất khô (%) : 60

9.2 Thông tin khác

Không có thông tin gì thêm.

PHẦN 10: Tính ổn định và độ phản ứng

- 10.1 Độ phản ứng** : Không có dữ liệu thử nghiệm riêng liên quan đến khả năng phản ứng của sản phẩm này hoặc các thành phần của nó.
- 10.2 Độ bền hóa học** : Ổn định nếu lưu trữ và xử lý theo đề nghị (xem phần 7).
- 10.3 Khả năng gây các phản ứng nguy hại** : Trong điều kiện bảo quản và sử dụng thông thường, các phản ứng gây nguy hiểm sẽ không xảy ra.
- 10.4 Tình trạng cần tránh** : Khi bị phơi nhiễm ở các mức nhiệt độ cao có thể sản sinh ra các sản phẩm phân hủy độc hại.
- 10.5 Các vật liệu không tương thích** : Tránh xa ra các chất sau đây để phòng ngừa phản ứng tỏa nhiệt mạnh: chất oxy hóa, kiềm mạnh, axit mạnh.
- 10.6 Sản phẩm phân rã có mối nguy** : Trong các điều kiện lưu trữ và sử dụng thông thường, không được sử dụng các sản phẩm nguy hiểm gây thổi rữa.

PHẦN 11: Thông tin về độc tính

11.1 Thông tin về các tác dụng độc

Không có sẵn dữ liệu về chế phẩm này. Chế phẩm này đã được đánh giá theo phương pháp truyền thống ghi ở Chỉ Thị Pha Chế Chất Nguy Hiểm 1999/45/EC và được phân loại theo tính nguy hiểm của độc tính. Xem phần 3 và 15 để biết thêm chi tiết.

Phơi nhiễm với nồng độ của thành phần dung môi quá mức giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp đã công bố có thể đem lại hậu quả có hại cho sức khỏe như dị ứng màng nhầy, kích ứng hệ hô hấp cũng như hậu quả xấu cho thận, gan và hệ thần kinh trung ương. Triệu chứng và dấu hiệu bao gồm đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, yếu cơ thể, buồn ngủ và, trong trường hợp nặng, bất tỉnh.

Dung môi có thể gây một số trong các hậu quả trên khi thẩm thấu qua da. Tiếp xúc nhiều lần hay lâu dài với chế phẩm này có thể làm mờ tự nhiên của da bị mất đi, hậu quả là bệnh viêm da tiếp xúc không dị ứng và sự hấp thụ qua da.

Nếu vướng vào mắt, chất lỏng có thể gây khó chịu và tổn hại không có thể chữa.

Phương thức này có xem xét đến, khi được biết, các tác dụng chậm và tức thời cũng như cả các tác dụng lâu dài của các thành phần khi phơi nhiễm ngắn hạn hoặc lâu dài qua các đường phơi nhiễm qua miệng, hít phải, qua da và tiếp xúc với mắt.

Các giá trị ước tính độ độc cấp tính

Không có sẵn.

Độc tính đối với một cơ quan cụ thể chịu tác động (phơi nhiễm một lần)

Không có sẵn.

Độc tính đối với một cơ quan cụ thể chịu tác động (phơi nhiễm lặp lại nhiều lần)

Không có sẵn.

Nguy hiểm bị ngạt từ nôn mửa

Không có sẵn.

Thông tin khác : Không có sẵn.

PHẦN 12: Thông tin sinh thái

12.1 Độ Độc Tính

Không có sẵn dữ liệu về chế phẩm này.
Đừng để chảy vào cống hay dòng nước.

Pha chế này đã được đánh giá theo phương pháp truyền thống ghi ở Chỉ Thị Pha Chế Chất Nguy Hiểm 1999/45/EC và không được phân loại là nguy hiểm cho môi trường nhưng có chứa (các) chất nguy hiểm cho môi trường. Xem phần 3 để biết thêm chi tiết.

12.2 Độ bền và khả năng phân hủy

Kết luận/Tóm tắt : Không có sẵn.

12.3 Khả năng tồn lưu

Không có sẵn.

PHẦN 12: Thông tin sinh thái

12.4 Khả năng phân tán qua đất

Hệ số phân cách đất/nước (K_{oc}) : Không có sẵn.

Tính cơ động : Không có sẵn.

12.5 Kết quả đánh giá PBT (Độ Bền, Tích Tụ Sinh Học, và Độc) và vPvB (Độ Bền Rất Cao, Tích Tụ Sinh Học Rất Nhiều)

PBT : Không áp dụng.

vPvB : Không áp dụng.

12.6 Hậu quả xấu khác : Chưa biết đến hậu quả nghiêm trọng hoặc nguy hiểm tai hại nào.

PHẦN 13: Các cân nhắc khi thải bỏ

Thông tin trong mục này có chứa phần tư vấn và hướng dẫn chung. Danh sách các Hoạt Động Sử Dụng Được Xác Định trong Mục 1 cần được tham khảo để biết thông tin riêng cho mọi hoạt động sử dụng hiện hành được cung cấp trong (các) Kịch Bản Phơi Nhiễm.

Đừng để chảy vào cống hay dòng nước.

Xử lý theo mọi quy định thích hợp của liên bang, tiểu bang và địa phương.

13.1 Các phương pháp xử lý chất thải

Sản phẩm

Các phương pháp xử lý : Cần tránh hoặc giảm thiểu tối đa việc tạo ra rác, chất thải. Các số lượng đáng kể của cặn dư sản phẩm thải không được thải bỏ qua đường cống rãnh mà phải được xử lý trong một trạm xử lý nước thải thích hợp. Xử lý các sản phẩm thừa hay không tái chế được bởi nhà thầu xử lý có phép. Việc hủy bỏ sản phẩm này, các dung dịch hoặc các bán sản phẩm phải luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và luật về hủy chất thải, cũng như bất kỳ các quy định nào khác của nhà chức trách địa phương.

Danh mục chất thải châu Âu (EWC) : 08 01 12 waste paint and varnish other than those mentioned in 08 01 11

Chất thải nguy hiểm : Không.

Đóng gói

Các phương pháp xử lý : Cần tránh hoặc giảm thiểu tối đa việc tạo ra rác, chất thải. Bao bì đựng chất thải phải được thu hồi tái chế. Chỉ nên xem xét thực hiện việc đốt cháy hoặc chôn lấp khi việc thu hồi tái chế là không thể thực hiện được.

Ensure packaging is completely empty before recycling. Dispose of uncured residues in the same way as the product itself.

Nhựa. EWC 15 01 02 plastic packaging

Kim loại. EWC 15 01 04 metallic packaging

Các biện pháp đề phòng đặc biệt : Chất này và bình chứa cần phải được xử lý theo cách an toàn. Cần phải cẩn thận khi làm việc với các dụng cụ đựng rỗng chưa được làm sạch hoặc rửa sạch. Bình rỗng hay tàu thủy có thể giữ lại cặn sản phẩm. Tránh làm lây lan những chỗ vật liệu bị đổ trào, và không cho chúng thoát ra và tiếp xúc với đất, dòng nước, khu vực thoát nước và cống rãnh.

PHẦN 14: Thông tin vận chuyển

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 số UN	Không quản lý.	Not regulated.	Not regulated.
14.2 Tên riêng theo Liên Hợp Quốc (UN) để dùng trong vận chuyển	-	-	-

PHẦN 14: Thông tin vận chuyển

14.3 (các) nhóm nguy hại vận chuyên	-	-	-
14.4 Nhóm đóng gói	-	-	-
14.5 Mối nguy cho môi trường	Không.	No.	No.
14.6 Các biện pháp đề phòng đặc biệt cho người dùng	Chuyên chở trong nhà xưởng của người sử dụng: luôn luôn chuyên chở trong những thùng đựng được đậy kín và những thùng này phải được dựng đứng và giữ chặt. Nên đảm bảo là những người chuyên chở sản phẩm biết phải làm gì trong trường hợp bị tai nạn hoặc bị đổ.	Chuyên chở trong nhà xưởng của người sử dụng: luôn luôn chuyên chở trong những thùng đựng được đậy kín và những thùng này phải được dựng đứng và giữ chặt. Nên đảm bảo là những người chuyên chở sản phẩm biết phải làm gì trong trường hợp bị tai nạn hoặc bị đổ.	Chuyên chở trong nhà xưởng của người sử dụng: luôn luôn chuyên chở trong những thùng đựng được đậy kín và những thùng này phải được dựng đứng và giữ chặt. Nên đảm bảo là những người chuyên chở sản phẩm biết phải làm gì trong trường hợp bị tai nạn hoặc bị đổ.
Thông tin phụ	-	-	-

PHẦN 15: Thông tin quy định

15.1 Quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường riêng cho chất hoặc hỗn hợp

Quy Định của EU (EC) số 1907/2006 (REACH – Đăng Ký, Đánh Giá, Cấp Phép và Hạn Chế các Hóa Chất)

Phu lục XIV – Danh sách các chất cần được cấp phép

Các chất có quan ngại rất cao

Không có thành phần nào trong hợp chất này được liệt kê.

Phụ lục XVII – Các hạn chế về sản xuất, đưa ra thị trường và sử dụng một số các chất, hỗn hợp và vật phẩm nguy hiểm nào đó : Không áp dụng.

Quy định khác của EU

Bản kê của Châu Âu : Không xác định.

Các Hóa Chất Có Tên Trong Danh Sách Đen : Không liệt kê

Các Hóa Chất Có Tên Trong Danh Sách Ưu Tiên : Không liệt kê

Danh mục biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm kết hợp (IPPC) – Không Khí : Không liệt kê

Danh mục biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm kết hợp (IPPC) – Nước : Không liệt kê

Dùng trong công nghiệp : Thông tin ở trong bản tài liệu về an toàn này không phải để chỉ định sự thẩm lượng riêng của người sử dụng về các rủi ro tại sở làm, như đã do luật pháp về sức khỏe và an toàn quy định. Các điều khoản của những quy tắc quốc gia về sức khỏe và an toàn ở sở làm áp dụng cho việc sử dụng sản phẩm này ở sở.

Quy định quốc tế

Các Hóa chất Nhóm I Danh mục của Hiệp ước về Vũ khí Hóa học : Không liệt kê

Các Hóa chất Nhóm II Danh mục của Hiệp ước về Vũ khí Hóa học : Không liệt kê

PHẦN 15: Thông tin quy định

Các Hóa chất Nhóm III Danh mục của Hiệp ước về Vũ khí Hóa học : Không liệt kê

15.2 Đánh giá An toàn Hóa chất : Sản phẩm này có chứa các chất cần Đánh giá An toàn Hóa chất.

PHẦN 16: Thông tin khác

Quy tắc CEPE : 2

Cho thấy thông tin đã thay đổi kể từ phiên bản phát hành trước đó.

Các chữ viết tắt và từ viết tắt bằng chữ đầu : ATE = Ước tính độ độc hại cấp tính
CLP = Quy định về phân loại, dán nhãn và đóng gói [Quy định (EC) số 1272/2008]
DNEL = Mức không tác động dẫn suất
Khai báo EUH = Khai báo về nguy hại liên quan đến CLP
PNEC = Nồng độ không tác dụng được dự đoán
RRN = Số đăng ký REACH

Thủ tục được dùng để xác định phân loại theo Quy Định (EC) Số 1272/2008 [CLP - Phân Loại, Ghi Nhãn, Đóng Gói / GHS - Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu về Phân Loại và Ghi Nhãn Hóa Chất]

Diễn giải đầy đủ các công bố Nguy Hại viết tắt : H314 Gây ra bỏng da và tổn thương mắt trầm trọng.
H315 Gây kích ứng da.
H318 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
H412 Nguy hại đối với thủy sinh với tác động lâu dài.

Diễn giải đầy đủ các phân loại [CLP - Phân Loại, Ghi Nhãn, Đóng Gói / GHS - Hệ Thống Hợp Tác Toàn Cầu về Phân Loại và Ghi Nhãn Hóa Chất] : Aquatic Chronic 3, H412 AQUATIC TOXICITY (CHRONIC) - Category 3
Eye Dam. 1, H318 SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 1
Eye Irrit. 2, H319 SERIOUS EYE DAMAGE/ EYE IRRITATION - Category 2
Skin Corr. 1B, H314 SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 1B
Skin Irrit. 2, H315 SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2

Diễn giải đầy đủ các cụm từ Rủi Ro viết tắt : R34- Gây phỏng.
R52/53- Có hại cho sinh vật dưới nước, có thể gây hậu quả có hại lâu dài trong môi trường nước.

Diễn giải đầy đủ các phân loại [DSD - Hướng Dẫn Về Các Chất Nguy Hiểm / DPD - Hướng Dẫn Về Các Chế Phẩm Nguy Hiểm] : C - Ăn mòn

Ngày in : 2012-11-20.

Ngày phát hành/ Ngày hiệu chỉnh : 2011-11-15.

Ngày phát hành lần trước : Trước đây chưa thẩm định.

Phiên bản : 1

Người đọc lưu ý

Thông tin trong bảng Thông Tin An Toàn dựa trên kiến thức hiện nay của chúng tôi và luật lệ hiện hành. Sản phẩm này không được phép sử dụng cho những mục đích khác ngoài mục đích đã nêu ở phần 1, ngoại trừ trường hợp trước đó có nhận được các hướng dẫn xử lý bằng văn bản. Người sử dụng luôn có trách nhiệm phải thực hiện các thủ tục cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của quy định và luật lệ địa phương. Thông tin trong bảng Thông Tin An Toàn chỉ được hiểu là sự diễn giải các yêu cầu an toàn cho sản phẩm của chúng tôi. Thông tin này không nên được xem như là sự bảo đảm về các đặc tính của sản phẩm.

